



PLANTA ARQUITECTONICA  
Esc: 1:300



FOTO 1  
DETERIOROS EN GUARNICION DE JARDINERAS QUE PRESENTAN FRACTURAS, DISGREGACIONES Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA VINILICA.



FOTO 2  
DETERIOROS EN PISO DE PIEDRA, QUE PRESENTAN PIEZAS DETERIORADAS POR DESGASTE, INTEMPERISMO, DISGREGACION Y PERDIDA DE JUNTAS



FOTO 3  
DETERIOROS EN EN MURO Y BASE DE MONUMENTO DE CANTERIA VERDE QUE PRESENTA FRACTURAS DISGREGACIONES, VEGETACION MICROPARASITA Y PINTURA DE AEROSOL



FOTO 4  
PISO DE CANTERIA VERDE QUE PRESENTA DESPOSTILLAMIENTOS EN ESCALONES DE MONUMENTO, DISGREGACION DE JUNTAS Y PIEZAS EN ESTADO DELEZNABLE



FOTO 5  
FUENTE CENTRAL QUE PRESENTA PIEZAS DE PIEDRA DE CANTERIA VERDE EN MAL ESTADO, DEBIDO A INTEMPERISMO, PRESENCIA DE FLORA MICROPARASITA, DESPOSTILLAMIENTOS, FRACTURAS Y FALTA DE MANTENIMIENTO



FOTO 6  
PISO EN PASILLOS INTERIORES QUE PRESENTA DAÑOS POR DESGASTE NATURAL, PERDIDA DE PIEZAS, FRACTURAS Y ASENTAMIENTOS DE TERRENO



FOTO 7  
ACCESO A JARDIN QUE PRESENTA DAÑOS EN PISO, JARDINERAS, Y VEGETACION



FOTO 8  
JARDINERA QUE PRESENTA DESPOSTILLAMIENTO EN GUARNICION PERIMETRAL, DISGREGACIONES, FRACTURAS Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA VINILICA



FOTO 9  
GUARNICION PERIMETRAL DE JARDIN FRACTURADA POR CRECIMIENTO DE RAICES, COLOCACION DE INSTALACIONES PARA PUESTOS AMBULANTES



FOTO 10  
FRACTURAS EN BANQUETA POR CRECIMIENTO DE VEGETACION, PISOS DE CANTERIA DESPRENDIDOS, GUARNICION FRACTURADA



FOTO 11  
PASILLO INTERIOR QUE PRESENTA ACUMULACION DE AGUA DEBIDO A PERDIDA DE PENDIENTE Y ASENTAMIENTO DE TERRENO NATURAL



FOTO 12  
PISO DE ADOQUIN QUE PRESENTA DESGASTE NATURAL, DESPOSTILLAMIENTOS, PERDIDA DE COHESION EN JUNTAS



FOTO 13  
HERRERIA QUE DELIMITA JARDINERAS EN MAL ESTADO, SECCIONES DESPRENDIDAS, DOBLADAS, Y FALTANTES



FOTO 14  
VEGETACION EN MAL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO, E INAPROPIADA SEGUN ENTORNO

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

ESPECIFICACIONES

PROYECTO : INTERVENCIÓN DEL JARDÍN CONZATTI

PLANO : DETERIOROS

MAYO / 2006

DIRECCION OFICIAL:  
ENTRE LAS CALLES REFORMA, DIAZ QUINTAS, VALENTIN GOMEZ FARIAS Y JACOBO DALEVUELTA

ESCALA GRAFICA ACOT. CMS. ESC. S/E

0 2 4 6 8 10 20

CLAVE  
**DET 01**  
1/1

LIC. ULISES RUIZ ORTIZ  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. CARLOS MELGOZA  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. ERNESTO CRUZ MARQUEZ  
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-1011-A

gobierno del estado

Instituto  
del Patrimonio Cultural