


PLANTA ARQUITECTONICA



ESPECIFICACIONES:

- Inexistencia de aplanos, exponiendo la mampostería al intemperio y su consecuente deterioro además de la presencia de elementos naturales parásitos.
- Aplanados en mal estado, separados del muro por la falta de capacidad de trabajo, con presencia de humedades.
- Disgregación de escarpio en contrafuertes, con desprendimiento total o parcial del enladrillado.
- Disgregación de juntas en mampostería, provocando desprendimiento de piezas y fisuramientos visibles.
- Pérdida total de impermeabilización, por falta de mantenimiento en superficie de cubierta: bóvedas, cúpulas y áreas planas.
- Entortado fisurado, falta de pendientes para desague e impermeabilización.
- Pérdida total o parcial de ceja.
- Vegetación parásita, hongos y elementos naturales ajenos.
- Tapial de mampostería.
- Elementos afectados por el intemperismo.

PROYECTO:  
Restauración del Templo de San  
Andrés Huayapam

PLANO DE DETERIOROS  
PLANTA ARQUITECTONICA

CLAVE:  
DE 2.

2/6

JUNIO DEL 2002.

LIC. JOSE MURAT.  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.

C. HIPÓLITO MARTÍNEZ PACHECO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM.

ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO.  
DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.

ESCALA GRAFICA: ACOT : MT5. ESC. I : 100

0 1 2 3 4 5 10

MONUMENTOS NACIONALES  
CENTRO INTEGRAL OAXACA

00000014

MONUMENTOS NACIONALES  
CENTRO INTEGRAL OAXACA

MONUMENTOS NACIONALES  
CENTRO INTEGRAL OAXACA