









## ESPECIFICACIONES:

Inexistencia de aplanados, exponiendo la mampostería al intemperismo y su consecuente detrimento además de la presencia de elementos naturales parásitos.

Aplanados en mal estado, separados del muro por la falta de capacidad de trabajo, con presencia de humedades.

Disgregación de escarpio en contrafuertes, con desprendimiento total o parcial del enladrillado

Disgregación de juntas en mampostería, provocando desprendimiento de piezas y fisuramientos visibles.

Pérdida total de impermeabilización, por falta de mantenimiento en superficie de cubierta: bóvedas, cúpulas y áreas planas.

Entortado fisurado, falta de pendientes para Entortado tisurado, talta de pe desagüe e impermeabilización.

Pérdida total o parcial de ceja.

Vegetación parásita, hongos y elementos naturales

Tapial de mampostería.

Elementos afectados por el intemperismo.

## PROYECTO:

Restauración del Templo de San Andrés Huayapan

PLANO DE DETERIOROS FACHADA PONIENTE

CLAVE:

JUNIO DEL 2002.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA. 

C. HIPÓLITO MARTÍNEZ PACHECO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM.

ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.

ESCALA GRAFICA: ESC. 1:100 0 1 2 3 4 5



00000015