




VISTA HACIA PABELLÓN LA FÁBRICA. ESTÁ CONFORMADA POR MARCOS CON COLUMNA Y TRABES CON UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO Y PISO CON ACABADO PULIDO. PRESENTA DANOS POR SISMO EN MUROS Y ARCO.



VISTA HACIA FAJADAS LA FÁBRICA. ESTÁ CONFORMADA POR MARCOS CON COLUMNA Y TRABES CON UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO Y PISO CON ACABADO PULIDO. PRESENTA DANOS POR SISMO EN MUROS Y ARCO.



VISTA HACIA LOSA DE CONCRETO ARMADO. PRESENTA DANOS POR SISMO Y DESPRENDIMIENTO DE APLANADO.



ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCESOS DE CONSERVACIÓN PARA EL PROTECCIÓN DEL BICENTENARIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, "PALACIO MUNICIPAL" DE SANTA CRUZ TACAHUE DE MINA, OAXACA

ESTADO ACTUAL	CLAVE
SEPTIEMBRE / 2021	LEV/01
PROYECTO: PROYECTO: Centro Histórico de Minatitlán. CENTRO ASISTIDO Santa Cruz Tacahue de Mina, Oax.	01/01

MTR. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTR. AMANDO BONÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARG. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROTECCIÓN DEL IPAC

ARG. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA