


DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por piedra de la región con aplanados de cemento-arena, acabado final con pintura vinílica. SEPTIEMBRE 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'34.91"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior de la fachada Sur; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada por piedra de la región en tonos rojizos y amarillos y tabique de barro rojo, presenta daños por sismo en muros y contrafuertes así como elementos exentos a el que le causan afectación. SEPTIEMBRE 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'15.49"N



Longitud: 97°37'36.59"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista exterior de la fachada Sur; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta daños por sismo en muros y contrafuertes. ENERO 2022.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'15.98"N
Longitud: 97°37'36.54"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista exterior de la fachada norte muro testero; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada por piedra de la región así como un remate de bóveda y vano constituido por tabique de barro rojo.
SEPTIEMBRE 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.74"N

Longitud: 97°37'38.55"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista exterior hacia contrafuerte fachada poniente; la fábrica está conformada por piedra de la región y tabique de barro rojo, piedras dañadas a causa de sismo e intemperismo. septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.22"N

Longitud: 97°37'37.85"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista exterior hacia muro fachada Norte; la fábrica está conformada por piedra de la región, así como de tabique de barro rojo. ENERO 2022.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.164"N

Longitud: 97°37'36.78"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista exterior hacia muro contrafuerte; se observa el desprendimiento de aplanados así como la pérdida parcial de juntas a causa de sismo. SEPTIEMBRE 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.14"N

Longitud: 97°37'36.32"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista exterior hacia bóveda de cañón corrida; presenta daños a causa de sismo tales como desprendimiento de entortados, pérdida de piezas así como grietas. SEPTIEMBRE 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.23"N


Longitud: 97°37'37.70"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista exterior muro testero con presencia de daños en remate de muro desprendimiento de juntas así como grietas. SEPTIEMBRE 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.23"N

Longitud: 97°37'37.70"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #10.

Vista interior hacia piso con presencia de asentamiento y grietas a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.50"N

Longitud: 97°37'35.40"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #11.

Vista interior hacia bóveda de cañon con presencia de grietas a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.50"N

Longitud: 97°37'35.40"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #12.

Vista interior hacia pilastras, con presencia de desprendimiento de aplados así como presencia de grietas a causa de sismos.

Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #13.

Vista interior hacia bóveda de cañón, con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.56"N

Longitud: 97°37'36.60"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #14.

Vista interior hacia altar.
Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #15.

Vista interior a lo largo de la nave hacia el altar, se aprecian grietas en el piso, a causa de sismos, así mismo se denotan pérdida parcial de aplanados. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #16.

Vista interior a lo largo de la nave hacia acceso principal.
Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.59"N


Longitud: 97°37'37.53"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #17.

Vista interior hacia muro poniente con presencia de daños a causa de sismo perdida parcial de aplanados. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:


Latitud: 17°28'16.57"N

Longitud: 97°37'37.55"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Vista exterior hacia bóveda de cañón corrida a lo largo de la nave; presenta daños a causa de sismo así como pérdida parcial de pretil. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.44"N
Longitud: 97°37'37.41"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #19.

Vista interior hacia muro
oriente con presencia de
grietas y desprendimiento
de aplanados a causa de
sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N


Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #20.

Vista interior hacia contrafuerte lado sur con presencia de piezas de piedra fracturada disgregación de juntas a causa de sismos
Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #21.

Vista interior hacia contrafuerte lado oriente con presencia de piezas de piedra fracturada disgregación de juntas y pérdida parcial de aplanados a causa de sismos
Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #22.

Vista exterior de bóveda de cañon, así como de la losa de concreto del elemento agregado. Se observa perdida de entortados a causa de sismos Septiembre 2021.




CROQUIS

Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E




(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #23.

Vista interior lado poniente, se observa la pérdida parcial de aplanados a causa de sismos Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #24.

Vista interior lado sur, se observa la presencia de grietas en piso, así como la pérdida parcial de aplanados a causa de sismos
Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #25.

Vista interior lado sur, se observa la presencia de grietas en intradós de bóveda, así como la pérdida parcial de aplanados a causa de sismos
Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #26.

Vista interior lado sur-oriente, se observa la presencia de grietas en intradós de bóveda, así como la pérdida parcial de aplanados a causa de sismos y grietas en cornisas y arco fajón. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #27.

Vista interior lado norte, se observa la presencia de grietas en muro del altar a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.50"N

Longitud: 97°37'35.83"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #28.

Vista exterior de remate de portada, se observa la pérdida de plementería de bóveda y muro, a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.50"N

Longitud: 97°37'35.83"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #29.

Perdida parcial de pretil de tabique de barro rojo, a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.50"N

Longitud: 97°37'35.83"E


(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #30.

Vista exterior boveda,
presencia de grieta a causa
de sismo.
Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.50"N

Longitud: 97°37'35.83"E

(CAPILLA DEL CALVARIO, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA)