


DESCRIPCIÓN

FOTO #1.

Vista exterior de la fachada principal; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por arcos y columnas de concreto y muros de tabicón con aplanado, acabado final con pintura vinílica. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
REC. 1978

Georreferencia:

Latitud: 17° 82' 68.44" N

Longitud: 98° 14' 91.50" E


(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior de la fachada principal; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por arcos y columnas de concreto y muros de tabicón con aplanado, acabado final con pintura vinílica. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.44"N

Longitud: 98° 14'91.55"E

(RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #3.

Vista exterior de la fachada principal; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por arcos y columnas de concreto y muros de tabicón con aplanado, acabado final con pintura vinílica.

Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:50

Georreferencia:

Latitud: 17°82'67.40"N

Longitud: 98° 14'91.51"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #4.

Vista exterior de la fachada principal; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por arcos y columnas de concreto y muros de tabicón con aplanado, acabado final con pintura vinílica. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17° 82' 68.43" N

Longitud: 98° 14' 91.55" E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #5.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17° 82' 68.44" N

Longitud: 98° 14' 91.57" E

(RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #6.

Vista hacia pasillo; la fábrica está conformada por marcos con columnas y trabes con una losa de concreto armado y piso con acabado pulido. , presenta daños por sismo en muros y arco. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:
 Latitud: 17°82'68.44"N
 Longitud: 98° 14'91.55"E


(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #7.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'67.44"N

Longitud: 98° 14'91.51"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #8.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

Georreferencia:
 Latitud: 17°82'68.44"N
 Longitud: 98° 14'91.55"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #9.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.49"N

Longitud: 98° 14'91.54"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #10.

Vista interior hacia muro, se observa grieta formada por falta de conexión entre muro y losa de concreto a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.44"N

Longitud: 98° 14'91.55"E


(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #11.

Vista hacia un acceso al interior; conformada por marcos con columnas y travesaños con una losa de concreto armado y piso con acabado pulido. El acceso tiene marco en toda la puerta. presenta daños por sismo en muros.

Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.44"N

Longitud: 98° 14'97.52"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #12.


Vista hacia un acceso al interior; conformada por marcos con columnas y travesaños con una losa de concreto armado y piso con acabado pulido. El acceso tiene marco en toda la puerta.

presenta daños por sismo en muros.

Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

Georreferencia:

Latitud: 17° 82' 68.44" N

Longitud: 98° 14' 91.56" E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #13.

Vista hacia un acceso al interior; conformada por marcos con toda la puerta. los muros presentas grietas mayores a 3 centímetros y los muros ya se le está desprendiendo el aplanado presenta daños por sismo en muros y columnas. Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:
 Latitud: 17°82'68.44"N
 Longitud: 98° 14'91.55"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #14.

Vista hacia un acceso al interior; conformada por marcos con toda la puerta. los muros presentan grietas mayores a 3 centímetros y los muros ya se le está desprendiendo el aplanado presenta daños por sismo en muros y columnas.
Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
2021

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.41"N

Longitud: 98° 14'91.52"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #15.

Vista exterior hacia muro fachada Norte se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la está conformada por arcos y columnas de concreto y muros de tabicón con aplanado, acabado final con pintura vinílica. muros dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
02-1-100

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.47"N

Longitud: 98° 14'91.50"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #16.

Vista exterior hacia muro fachada Norte se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la está conformada por arcos y columnas de concreto y muros de tabicón con aplanado, acabado final con pintura vinílica. muros dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.48"N

Longitud: 98° 14'91.50"E


(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #17.

Vista hacia un acceso al interior; conformada por marcos con toda la puerta. los muros presentan grietas mayores a 3 centímetros y los muros ya se le está desprendiendo el aplanado presenta daños por sismo en muros y columnas.

Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.48"N

Longitud: 98° 14'91.50"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #18.

Vista hacia un acceso al interior; conformada por marcos con toda la puerta. los muros presentan grietas mayores a 3 centímetros y los muros ya se le está desprendiendo el aplastado presenta daños por sismo en muros y columnas.

Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.47"N

Longitud: 98° 14'91.50"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #19.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.48"N

Longitud: 98° 14'91.51"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #20.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.48"N

Longitud: 98° 14'91.52"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #21.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
E.C. 1/100

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.48"N

Longitud: 98° 14'91.54"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #22.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ECC-11100

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.47"N

Longitud: 98° 14'91.52"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #23.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.45"N

Longitud: 98° 14'91.52"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #24.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.39"N

Longitud: 98° 14'91.54"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #25.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.48"N


Longitud: 98° 14'91.50"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #26.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:200

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.45"N

Longitud: 98° 14'91.53"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #27.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.41"N

Longitud: 98° 14'91.52"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #28.

Vista interior; se observa que presenta desprendimiento de muros y cadena también se observa grietas mayores a 5 cm y separación de losa y muros, presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
E.C. 1/100

Georreferencia:

Latitud: 17°82'68.41"N

Longitud: 98° 14'91.53"E

(RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TACACHE DE MINA, OAXACA.)