




ALZADO NOROCCIDENTAL
ESCALA 1:100



ALZADO NOROCCIDENTAL
ESCALA 1:100



CORTE PLANO
ESCALA 1:100



CORTE PLANO
ESCALA 1:100



F-01. VISTA HACIA ALZADO SUR CON PRESENCIA DE GRITAS EN MUROS A CAUSA DE SISMO.



F-02. VISTA EN INTERIOR HACIA FACHADA NORTE, GRITAS EN CONTRAFUERTE Y MUROS A CAUSA DE SISMO.



F-03. VISTA HACIA ALZADO SUR CON PRESENCIA DE GRITAS EN MUROS A CAUSA DE SISMO.



F-04. VISTA HACIA ARCO, PRESENTA GRITA A CAUSA DE SISMO.



F-05. VISTA HACIA ENLADRILLADO EN BOVEDA DE CÁNON CORRIDO CON PRESENCIA DE ASENTAMIENTO Y GRITAS A CAUSA DE SISMO.



CRUQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

CRUQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

PROYECTO

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA. "RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA"

FECHA

ABRIL / 2020

CLAVE
LEV/02

DIRECCIÓN LOCAL

REVISTA JUAREZ Y CAJ, CENTRO, 09949 SAN JUAN BUENA, OAXACA

02/02

MTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTRO. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOR DEL BIEN

ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA

B.A.O.

RESPONSABLE DEL
RESUMEN DEL PROYECTO

AGENTE MUNICIPAL DE
SAN JUAN BUENA, OAX.



**INSTITUTO DEL
PATRIMONIO
CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA**