



VISTA HACIA FACHADA TRASERA DEL PALACIO, SE DENOTA GRIETAS. TAMBIEN SE DENOTA EL CIMENTO ORIGINAL A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA.



VISTA HACIA FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO, SE DENOTA LAS ARCADAS, COLUMNAS ASI COMO EL CORREDOR, HECHOS DE MATERIALES CONTEMPORANEOS, COMO TABICO Y CONCRETO ARMADO, ASI COMO APLANADOS DE CEMENTO-ARENA.



VISTA HACIA FACHADA LATERAL DEL PALACIO, SE DENOTA LOS MUROS A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA.



VISTA HACIA FACHADA LATERAL DEL PALACIO, SE DENOTA GRIETAS Y DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS A CAUSA DE SISMO Y FALTA DE MANTENIMIENTO.



VISTA HACIA MUROS DEL PASILLO, CON PRESENCIA DE GRIETAS EN SENTIDO LONGITUDINAL, A CAUSA DE SISMO.

