

F-07 Vista interior de la oficina 1; muros con un espesor promedio de 83cm, aplomados de mortero, acabado fino y pintura vinílica en paramentos interiores, piso con loseta cerámica y plafones en techo interior de techo.



F-08 Vista interior de la oficina 2; presencia de grietas en el interruptor de la ventanera.




F-09 Vista interior de la oficina 3; muros con un espesor promedio de 83cm, aplomados de mortero, acabado fino y pintura vinílica en paramentos interiores, piso con loseta cerámica y plafones en techo interior de techo.



F-10 Vista exterior del salón de representantes; paramentos exteriores con presencia de muretas, piso con loseta cerámica.



F-11 Vista exterior del paramento norte; continuación de grietas en sentido horizontal al muro, hoy presencia de humedad, lo que está provocando el desmenujamiento de aplomados y cayo de pintura.



PROYECTO: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO	
OBJETO: "SALÓN DE EXPRESIDENTES, ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL"	
ALUMNO: ESTADO ACTUAL ALZADO Y CORTES	CALE: E.A./02
FECHA: SEPTIEMBRE / 2021	02/02
PROYECTANTE: C. LA PAZ & CÁCERES Municipal San Andrés Huayapam, 68027 San Andrés Huayapam, Guaj.	
MTR. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA COORDINADOR GENERAL DEL SERVICIO DE OBRAS	
MTR. AMANDO BACHÓRRUEZ RODRÍGUEZ COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	
ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA	

Este documento es propiedad de la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato.