

VISTA EXTERIOR DEL PASILLO, DONDE SE DENOTAN LAS COLUMNAS DE TABIQUE DE BARRO QUE FLANQUEAN LAS HABITACIONES.



VISTA INTERIOR DEL PASILLO, DONDE SE DENOTAN LAS COLUMNAS DE TABIQUE DE BARRO ASÍ COMO LA LOSA DE CONCRETO ARMADO




VISTA EXTERIOR DE CUBIERTA DE BOVEDA CATALANA, CON DESPRENDIMIENTO DE ENTORTADOS Y PRESENCIA DE GRIETAS.



VISTA EXTERIOR DE MUROS, CON PRESENCIA DE GRIETAS, A CAUSA DE SISMOS Y DESPRENDIMIENTO PARCIAL DE APLANADOS.




VISTA EXTERIOR DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CARTÓN ASFÁLTICO LOS CUALES CUENTAN CON PRESENCIA DE HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DLE MISMO MATERIAL.



VISTA INTERIOR DE HABITACIONES CON PRESENCIA DE GRIETAS Y PERDIDA PARCIAL DE APLANADOS.



VISTA EXTERIOR DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CARTÓN ASFÁLTICO LOS CUALES CUENTAN CON PRESENCIA DE HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DLE MISMO MATERIAL.



PROYECTO:
ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA. "CORTEJO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLÁN, OAXACA."

Fecha: ESTADO ACTUAL	CLAVE: LEV/01
Fecha de Emisión: SEPTIEMBRE / 2021	01/02
Dirección del Proyecto: Calle Portales, Dist. 5/A, 71314, San José Esteban Minas, Ocotlán, OAXACA.	

MTO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTO. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOR DEL INFRA

ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA

DIAJO	AGENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE DEL RESUMEN DE ANÁLISIS	

