

F-01 VISTA EN SOTOCORO HACIA PRESBITERIO.




F-02 VISTA HACIA BOVEDA EN SOTOCORO. SE OBSERVA INTERVENCIÓN DE GREJAS EN A CAUSA DE SISMO.



F-03 VISTA EN INTRADOS DE BOVEDA EN NAVE. SE OBSERVA GREJAS EN A CAUSA DE SISMO.



F-04 VISTA EN INTRADOS DE BOVEDA EN NAVE. SE OBSERVA GREJAS EN A CAUSA DE SISMO.



F-05 VISTA INTERIOR HACIA MURDO EN ALZADO ORIENTE. SE OBSERVA GREJAS EN MURDO A CAUSA DE SISMO.



F-06 VISTA EN INTRADOS DE BOVEDA EN NAVE. SE OBSERVA GREJAS EN A CAUSA DE SISMO.



F-07 VISTA EN EXTRADOS DE CÚPULA EN PRESBITERIO. SE OBSERVA DAÑO A CAUSA DE SISMO.



F-08 VISTA HACIA NAVAL TAMBO EN DE CÚPULA. SE OBSERVA DAÑO A CAUSA DE SISMO.



F-09 VISTA HACIA EXTRADOS DE BOVEDA. SE OBSERVA ENTORRADO CON PRESENCIA DE GREJAS A CAUSA DE SISMO.



F-10 VISTA EN CORO HACIA MURDO. SE OBSERVA GRITAS A CAUSA DE SISMO.

NORTE

CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

PROYECTO: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN POR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA, "RECONSTRUCCIÓN DE LA PARRROQUIA DE SANTRAGO APOSTOL, HUICATLÁN"

ESTADO ACTUAL	CLAVE
SEPTIEMBRE / 2021	LEV/01
<small> DIRECCIÓN OFICIAL: CALLE ALVARO OÑA, CENTRO, 68609 SANTRAGO HUICATLÁN, OAXACA. </small>	01/02

MTRD. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTRD. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL IPAC

ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN URBANISMO Y ARQUITECTURA

D.A.O.

RESPONSABLE DEL RESULTADO DEL INVENTARIO
AGENTE MUNICIPAL DE BIENES CULTURALES

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA