


F-04 VISTA FRONTAL, SE APRECIAN DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO





F-05 VISTA POSTERIOR (MIRA DE VESTIBULO), SE APRECIAN DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO




F-06 VISTA POSTERIOR, SE APRECIAN DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO





F-07 VISTA LATERAL NORTE, SE APRECIAN DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO



F-08 VISTA LATERAL DEL CRATO, SE APRECIAN DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO



F-09 VISTA LATERAL NORTE, SE APRECIAN DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO



ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO ACTUAL	CLAVE
OCTUBRE / 2021	LEV/01
Av. Heriberto Juárez 5/A, 10950 Villa Ocho, Oaxaca, Oax.	01/01

MTR. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA  
 SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA

MTR. AMANDO BACHÓRQUEZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN  
 DIRECTOR DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTO DEL IIPAC

ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA

RES. RESPONSABLE DEL PROYECTO: AGENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS ARRIAGA

