


DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista interior; muros de tablaroca, piso con loseta cerámica, lecho bajo del techo con plafones.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:



LATITUD: 16°47'30.23"N, LONGITUD: 96°40'30.16E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista interior del corredor; piso con ladrillo, asentado y junteado con mortero cemento-arena, cubierta a base de losa de concreto armado y vigas de concreto, aplanados a base de cemento-arena, acabado fino y aplicación de pintura vinílica. Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°19'45.09"N, LONGITUD: 96°35'49.68E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista interior del corredor; se observan dos tipos de herrería, así como el detalle del pilar, con base cuadrangular a base de ladrillo de barro rojo recocido. Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°19'44.75"N, LONGITUD: 96°35'49.62E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista interior del corredor; se aprecian puertas de madera en accesos, los muros son de fábrica mixta (adobe y piedra de la región), aplanados de cemento-arena, acabado fino y aplicación de pintura vinílica en colores amarillo, blanco y verde. Agosto 2021.

CROQUIS




GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.98"N, LONGITUD: 96°35'49.63E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Vista interior de la oficina de la Notaria Parroquial, se observan algunas grietas a causa de los sismos. Agosto 2021.



CROQUIS




GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'45.13"N, LONGITUD: 96°35'49.59E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista interior de la Oficina de la Notaria Parroquial, en donde se observan puertas de madera, vanos con arcos abocinados. En paramentos interiores, presencia de grietas a causa del sismo. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'45.09"N, LONGITUD: 96°35'49.57E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista interior de la Oficina de la Notaria Parroquial; muros con un espesor promedio de 93cm, aplanado de cemento-arena y acabado fino con aplicación de pintura vinílica, se observan pisos con loseta cerámica. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°19'44.98"N, LONGITUD: 96°35'49.57E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Vista del corredor del interior del curato; marco compuesto de un arco de medio punto y columnas de base cuadrangular, aplanados de cemento-arena, acabado fino y aplicación de pintura vinílica en colores blanco y amarillo. Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.92"N, LONGITUD: 96°35'49.56E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Vista del
corredor interno:



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'45.22"N, LONGITUD: 96°35'49.26E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Vista del corredor interno; se observan refuerzos de acero en la losa de concreto armado; piso de concreto que se encuentra deteriorado. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°19'45.22"N, LONGITUD: 96°35'49.30E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Vista interior del corredor; compuesta de arcos de medio punto a base de ladrillo de barro rojo recocido, aplanados de cemento-arena, acabado fino y aplicación de pintura vinílica en colores blanco y amarillo. Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'45.22"N, LONGITUD: 96°35'49.30E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Vista interior del corredor; agrietamiento y fracturación del piso de concreto. Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°19'45.10"N, LONGITUD: 96°35'49.22E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista interior del Corredor; presencia de grietas en muros a causa del sismo. Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.68"N, LONGITUD: 96°35'49.18E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Vista interior del corredor, en donde se observa una cúpula semiesférica, con pintura en las pechinas, piso de loseta cerámica. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°19'44.73"N, LONGITUD: 96°35'49.13E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Vista interior de la Oficina de Secretaria Parroquial; piso con loseta cerámica y en los muros dos nichos de concha flanqueando la puerta que da al corredor interno del curato.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.64"N, LONGITUD: 96°35'48.95E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista interior del Área de reunión; se aprecian grietas por sismo en paramentos interiores. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'45.37"N, LONGITUD: 96°35'49.17E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Vista interior de la bodega de alimentos y víveres modificada en base a las necesidades actuales, reconstruida con elementos de concreto armado, en donde se puede apreciar grietas en muros por sismo. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'45.39"N, LONGITUD: 96°35'48.94E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Vista interior; en donde se observa vanos abocinados con un arco de medio punto y con detalle de concha, se aprecia una mancha por exceso de humedad, lo cual favoreció el crecimiento de colonias biológicas (algas). Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.55"N, LONGITUD: 96°35'48.66E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #25. Vista interior; uso de plafones en lecho bajo del techo, algunas piezas cuentan con manchas de humedad por filtración de la cubierta. Agosto 2021.



CROQUIS

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.50"N, LONGITUD: 96°35'48.88E




(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Vista exterior del patio central; piso de ladrillo de barro rojo recocido, el cual ha perdido su color y presenta costras negras. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.62"N, LONGITUD: 96°35'48.97E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Vista interior de la Casa Cural, en donde se observa piso de loseta y plafón en el techo colocado posterior a la construcción original.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.47"N, LONGITUD: 96°35'49.10E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #28. Vista del acceso vehicular al curato; muros de fábrica mixta (adobe y piedra de la región), aplanado a base de mortero-arena, acabado fino y aplicación de pintura vinílica, se observa un techo curvo como cubierta,



CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°19'44.48"N, LONGITUD: 96°35'48.98E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Vista interior de la Bodega, presencia de humedad en los plafones a causa del agrietamiento en cubierta, además de fisuras en paramentos exteriores por sismo. Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.58"N, LONGITUD: 96°35'48.66E


(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Vista interior de la Bodega, presencia de humedad en paramento interior, así como filtración de agua en cubierta, lo que ha provocado manchas de humedad en plafones. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'44.66"N, LONGITUD: 96°35'48.62E

(CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.)