


MEMORIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada Sureste; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, sus muros son de fábrica de tabique rojo aparente, confinados con columnas de concreto armado. Se observa la bóveda de cañón corrido del coro y de la nave del templo se observan escurrimientos y grietas en este elemento, así mismo se observa el ábside y el tambor octagonal y la cúpula octagonal, rematada por un cupulín. Septiembre 2021.



CROQUIS




Georreferenciación:
Latitud: 15°48'44.26"
Longitud: 96°43'17.07"

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista de la Cruz Atrial del Templo de San Francisco, formada por dos nichos pequeños y pequeños pináculos en las esquinas del elemento. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O


TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista de la Fachada Principal del Templo de San Francisco, integrada por dos cuerpos y una altura promedio de 9.35 m. Los elementos particulares que la componen: son una cornisa intermedia, dos torres campanarios y un remate semicircular, con ventana de coro, troneras en las torres del campanario, un remate semicircular. Septiembre 2021.



CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista de la torre campanario sur, donde se puede observar una fractura de las piezas de ladrillo.
Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Grietas en lecho bajo de la losa con desprendimiento parcial de concreto, filtración de humedad y exposición del acero de refuerzo Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Fractura con desprendimiento parcial de los aparejos en capitel de las columnas exteriores. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Grieta en fachada del Templo de San Francisco, afectando piezas de tabique rojo. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Grieta en losa de la Capilla lateral con filtración de humedad, pérdida de concreto y exposición de acero de refuerzo. Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Grieta en el cubo del campanario Sur del templo de San Francisco, afectando el aplanado y una sección de la escalera. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Fisuras en el aplanado del muro testero, donde se observa un desprendimiento del altar principal. Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Fisuras en arco fajón del primer cuerpo de la nave, con filtración de humedad. Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Grietas en bóveda de cañón con filtraciones de humedad en las columnas del coro del templo. Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Fisuras en arco toral y en bóveda de cañon con filtración de humedad y desprendimiento de aplanado y pintura. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Fisura en muro divisorio de la Sacristía y la Capilla Sur del templo, donde se observan desprendimientos de aplanados y grietas. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Fisura en muro divisorio de la Sacristía y la Capilla Sur del templo donde se observan grietas en el aplanado. Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Fisura en muro divisorio de la Sacristía y la Capilla Sur del templo, donde se observan grietas en aplanado. Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Fisura en muro divisorio de la Accesorio del templo, donde se observan grietas en aplanado. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Fisura en muro divisorio de la Accesorio del templo, donde se observan grietas en aplanado. Se observa una junta entre la accesorio y el templo. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Grieta en muro divisorio de la Accesoría del templo, donde se observan grietas en aplanado y filtraciones de humedad.
Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Grieta en muro divisorio de la Accesorio del templo, donde se observan grietas en aplanado y filtraciones de humedad.
Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Fisura en muro divisorio de la Accesoría del templo, donde se observan grietas en aplanado y filtraciones de humedad.
Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Fisura en muro divisorio de la Accesorio del templo, donde se observan grietas en aplanado y filtraciones de humedad.
Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Fisura losa de la Accesoría del templo, donde se observan grietas en aplanado y filtraciones de humedad.
Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Fisura traves intermedias de la Accesorias del templo, donde se observan grietas en aplanado y filtraciones de humedad.
Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #25. Fisura en muro sur de la Fachada exterior de la accesoria. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Fisura en muro sur de la Fachada exterior de la accesoria. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Fisura en muro sur de la Fachada exterior de la accesoria. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:



Latitud: 15°48'44.26"N

Longitud: 96°43'17.07"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #28. Grieta en muro y columna del transepto sur. Septiembre 2021.

CROQUIS





Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Grieta en muro y columna del Muro Testero del Templo. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Grieta en muro de la Casa Cural del Templo de San Francisco. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Grieta en pisos de Accesoría del Templo. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #31. Grieta en bóveda de cañón corrido de la nave del templo, se observan grietas en el entortado del elemento. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 15°48'44.26"N
Longitud: 96°43'17.07"O

TEMPLO DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA