


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #1.** Vista exterior de la fachada principal; paramentos exteriores con aplanados de cal-arena y pintura a la cal. Se puede observar la cruz atrial.



SEPTIEMBRE 2021

## CROQUIS



GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°16'17.94"N, LONGITUD: 96°35'09.15"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #2.** Vista exterior de la fachada lateral Sur, muros de fábrica mixta de 0.85m de espesor promedio de piedra y tabique de barro rojo recocido, asentado y juntado con mortero de cal-arena, en paramentos exteriores presenta aplanados de mortero de cal - arena, terminado fino, acabado con pintura a la cal.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.28"N, LONGITUD: 96°35'08.05"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #3.** Vista exterior de la sacristía, se observan grietas en la parte superior de la ventana, así como desprendimiento del aplanado en la parte inferior causados por el exceso de humedad.



SEPTIEMBRE 2021

## CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.49"N, LONGITUD: 96°35'07.52"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #4.** Vista exterior de la fachada Noreste; presencia de líquen causado por el exceso de humedad.



SEPTIEMBRE 2021

## CROQUIS



GEORREFERENCIA:


LATITUD: 16°16'18.00"N, LONGITUD: 96°35'07.33"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #5.** Vista exterior de la fachada Norte, presencia de costras negras en contrafuertes y desprendimiento de pintura en paramento exterior.

## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.94"N, LONGITUD: 96°35'07.36"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #6.** Vista interior del altar principal con base de madera recubierta con policromía y DORADOS.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021


GEORREFERENCIA:

LATITUD: LATITUD: 16°16'17.91"N, LONGITUD: 96°35'07.88"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #7.** Vista interior del muro del lado del evangelio, aplanados de cal-arena, acabado fino y pintura vinílica.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.79"N, LONGITUD: 96°35'07.90"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista interior del templo, muro del lado de la epístola, aplanados cal-arena, acabado fino y pintura vinílica.



SEPTIEMBRE 2021

## CROQUIS



GEORREFERENCIA:



LATITUD: 16°16'17.97"N, LONGITUD: 96°35'07.87"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #9.** Vista interior de puerta lateral del lado del evangelio, hay desprendimiento de aplanado en la parte inferior del muro, causado por exceso de humedad.

## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.68"N, LONGITUD: 96°35'08.13"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #10.** Vista interior hacia la puerta lateral en el lado de la epístola, desprendimiento de aplanado en la base de la columna a causa de exceso de humedad.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:



LATITUD: 16°16'18.04"N, LONGITUD: 96°35'08.10"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #11.** Vista interior del templo, paramento norte, se aprecia desprendimiento de aplanado causado por sismos.

## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 16°16'17.77"N, LONGITUD: 96°35'08.31"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #12.** Vista interior del templo, paramento sur, se aprecia desprendimiento parcial de aplanados debido a sismo.

## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'18.06"N, LONGITUD: 96°35'08.26"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #13.** Vista interior de sotocoro, paramento norte.



SEPTIEMBRE 2021

## CROQUIS



GEORREFERENCIA:


LATITUD: 16°16'17.74"N, LONGITUD: 96°35'08.45"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #14.** Vista interior del templo, paramento sur, hacia la puerta de acceso a la escalera de los campanarios, se aprecian desprendimiento de aplastados causado por sismo.

## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.88"N, LONGITUD: 96°35'08.46"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #15.** Vista interior desde el sotocoro hacia la nave, se aprecia desprendimiento de aplanados en base de columnas, causado por exceso de humedad.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.97"N, LONGITUD: 96°35'08.48"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #16.** Vista del interior del coro hacia puerta exterior; lado este, se aprecian grietas en el abocinamiento de la puerta.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 16°16'17.95"N, LONGITUD: 96°35'08.45"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #17.** Vista interior del coro, se observa la puerta de acceso. Los muros son de fábrica mixta de 0.85m de espesor promedio de piedra y tabique de barro rojo recocido, asentado y junteado con mortero de cal-arena, acabado fino y pintura vinílica.

## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'18.08"N, LONGITUD: 96°35'08.41"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #18.** Vista interior desde el coro hacia la ventana tronera del paramento sur, en la cual se aprecian grietas.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'18.01"N, LONGITUD: 96°35'08.41"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #19.** Vista interior desde el coro hacia la nave, se observan los arcos rebajados y un barandal de herrería contemporáneo.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'18.04"N, LONGITUD: 96°35'08.43"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #20.** Vista interior desde el coro hacia la ventana tronera del muro norte, se aprecia humedad en algunos arcos fajones así como presencia de grietas.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.97"N, LONGITUD: 96°35'08.45"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #21.** Vista exterior de la fachada Sureste; presencia de costras negras en el contrafuerte, debido a humedad.



SEPTIEMBRE 2021

## CROQUIS




GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.95"N, LONGITUD: 96°35'08.47"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #22.** Vista interior del campanario sur, se aprecian grietas en los arcos y pilastras.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.76"N, LONGITUD: 96°35'08.54"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #23.** Vista desde el campanario sur hacia el campanario norte: desprendimiento de aplastados, así como presencia de grietas en el remate de la fachada.



SEPTIEMBRE 2021

## CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'17.90"N, LONGITUD: 96°35'08.51"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #24.** Vista hacia el campanario norte, se observa desprendimiento de entortado en cupulín.



septiembre 2021

## CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'18.08"N, LONGITUD: 96°35'08.43"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #25.** Vista superior de la bóveda de cañón corrido; con presencia de humedad y grietas por sismo.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'18.06"N, LONGITUD: 96°35'08.42"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #26.** Vista superior de la bóveda de cañón corrido de 0.45m de espesor promedio de tabique de barro rojo recocido, y refuerzo de losa de concreto, asentado y junteado con mortero de cal-arena. En extradós entortado de mortero de cemento-arena, enladrillado tipo petatillo asentado y junteado con mortero de cal-arena, acabado con pintura vinílica amarilla.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'18.13"N, LONGITUD: 96°35'08.39"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #27.** Vista superior de la bóveda de cañón corrido, presencia de grietas, así como costras negras.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°16'18.14"N, LONGITUD: 96°35'08.36"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #28.** Vista superior de la bóveda de cañón corrido, presencia de grietas.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°16'18.13"N, LONGITUD: 96°35'08.23"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #29.** Vista superior de la bóveda de cañón corrido, presencia de múltiples grietas.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°16'18.11"N, LONGITUD: 96°35'08.08"O


(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #30.** Vista superior de la bóveda de cañón corrido, presencia de múltiples grietas.



## CROQUIS



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°16'18.06"N, LONGITUD: 96°35'07.77"O

(TEMPLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAM, MIAHUATLÁN, OAX.)