

DESCRIPCIÓN


FOTO #1.

Vista de fachada principal que cuenta con dos ventanas y un acceso principal. Muro de 80 cm de espesor recubierto de acabado fino de mortero cemento-arena. Cuenta con un acabado final de pintura vinílica.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 16°46'44.15"N Longitud: 96°36'53.91"O

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #2.

Vista exterior de la fachada Sur; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada muro de 80 cm de espesor también cuenta con una columnas que cubren un pasillo exterior. , presenta grietas por sismo en muros y columnas. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'15.49"N Longitud: 97°37'36.59"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #3.

Vista exterior hacia columnas que arma el pasillo exterior hecho de tabique de barro rojo y acabo fino con mortero cemento-arena y un acabado final de pintura vinílica, presenta pérdida parcial de pintura y grietas en diferentes áreas.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.08"N

Longitud: 97°37'35.82"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #4.

Vista de columna con presencia de desprendimiento parcial de aplanados y vista de grieta en piso de corredor. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.07"N

Longitud: 97°37'35.82"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #6.

Vista interior de pasillo, se denota la fabrica de la cubierta que es a base de losa de concreto armado. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'15.98"N

Longitud: 97°37'36.54"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #7.

Vista de muros con presencia de grietas en sentido vertical.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'15.98"N


Longitud: 97°37'36.54"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #8.

Vista exterior fachada Norte; la fábrica está conformada muro de 80 cm de espesor promedio con acabado fino y pintura vinílica como acabados finales. Presencia de grietas causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.22"N

Longitud: 97°37'37.85"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #9.

Vista exterior en arcos;
Dicho arco presenta fractura
en la parte del inicio y parte
central del arco.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.22"N

Longitud: 97°37'37.85"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #10.

Vista exterior hacia muro fachada Norte; la fábrica está conformada por piedra de la región, y tabique de barro rojo con aplanados de mortero cemento-arena.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.164"N

Longitud: 97°37'36.78"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #11.

Vista exterior hacia azotea, la fábrica está conformada concreto armado e impermeabilizado con impermeabilizante asfáltico. Presenta acumulación de humedad y pérdida de capacidad de trabajo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.14"N

Longitud: 97°37'36.32"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #12.

Vista exterior del conjunto de azoteas del curato de Santa Catarina Minas.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.23"N
Longitud: 97°37'37.70"E


(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #13.

Vista exterior en cubiertas, se observa la corona de muro con presencia de grietas en aplanados.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.44"N
Longitud: 97°37'37.41"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #14.

Vista exterior hacia vobeda catalana, con presencia de grietas en entortados, así como en pretil de tabique de barro rojo y falta de recubrimiento impermeabilizante.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.27"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #15.

Vista exterior hacia azotea ; elemento que añade peso al inmueble de muro de tabicon que sirve para cubrir tinacos.

Septiembre 2021.




CROQUIS

GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.27"N

Longitud: 97°37'35.84"E



(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #16.

Vista interior hacia piso a base de concreto estampado con acabado tipo loseta, con presencia de grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.50"N

Longitud: 97°37'35.40"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #17.

Vista interior en muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplados a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.50"N


Longitud: 97°37'35.40"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #18.

Vista interior en muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplandados a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E


(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #19.

Vista interior en ventanas y en muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplanados a causa de sismo así como presencia de humedad

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.56"N

Longitud: 97°37'36.60"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #20.

Vista interior en ventanas y en muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplanados a causa de sismo así como presencia de humedad

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.56"N

Longitud: 97°37'36.60"E


(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #21.

Vista interior en muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplanados a causa de sismo

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #22.

Vista interior en oficina hacia muro, se observa presencia de grieta debido a sismo así como presencia de humedad.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.59"N


Longitud: 97°37'36.91"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #23.

Vista interior en sacristía
hacia muro,
Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.16 N, LONGITUD: 96°22'10.30 O

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #24.

Vista interior en muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplanados a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #25.

Vista interior en muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplastados a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #26.

Vista interior en baño los muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplanados a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.59"N

Longitud: 97°37'37.53"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #27.

Vista interior en baño los muros con presencia de grieta y desprendimiento de aplanados a causa de sismo así como en plafones.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.59"N

Longitud: 97°37'37.53"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #28.

Vista exterior de acceso.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.59"N

Longitud: 97°37'37.52"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #29.

Vista exterior presencia de grietas en muros con aplanados de mortero cemento-arena se aprecian herrerías en vanos así como un contrafuerte en muro.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.57"N

Longitud: 97°37'37.52"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #30.

Vista exterior presencia de grietas en muros con aplanados de mortero cemento-arena.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

Latitud: 17°28'16.57"N

Longitud: 97°37'37.52"E

(CURATO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA MINAS, OCOTLAN, OAXACA.)