



DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada principal Alzado Oriente del "PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC", se observa daños en muro, arcos, columnas y remate en mal estado debido a sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'21.55 N, LONGITUD: 94°61'27.41


(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior de la fachada principal Alzado Oriente del "PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC", se observa daños en muro, arcos, columnas y remate en mal estado debido a sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'21.55 N, LONGITUD: 94°61'27.41

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #3.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56' 19.49 N, LONGITUD: 94°61' 29.58

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #4.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'19.49 N, LONGITUD: 94°61'29.58


(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #5.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplastados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56' 19.49 N, LONGITUD: 94°61' 29.58



(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #6.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplastados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
PROYECTO

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'20.11 N, LONGITUD: 94°61'29.71

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #7.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 16°56'20.11 N, LONGITUD: 94°61'29.71

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #8.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplastados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:50

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'20.47 N, LONGITUD: 94°61'28.69

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #9.

Vista interior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56' 20.47 N, LONGITUD: 94°61' 28.69

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #10.

Vista interior hacia muro, se observa grieta formada por falta de conexión entre muro y losa de concreto a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'20.47 N, LONGITUD: 94°61'28.69

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #11.

Vista exterior hacia muro sur, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'18.59 N, LONGITUD: 94°61'28.43

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #12.

Vista exterior hacia arco sur, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56' 18.59 N, LONGITUD: 94°61' 28.43

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #13.

Vista exterior hacia piso en corredor, se observa asentamiento y grietas, a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 16°56'18.59 N, LONGITUD: 94°61'28.43

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #14.

Vista exterior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'19.88 N, LONGITUD: 94°61'28.32

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #15.

Vista exterior hacia muro, arco en acceso; se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56' 19.88 N, LONGITUD: 94°61' 28.32

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #16.

Vista exterior hacia arco alzado oriente, se observa grietas, a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'20.91 N, LONGITUD: 94°61'28.32

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #17.

Vista exterior hacia muro, arco en acceso; se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'20.91 N, LONGITUD: 94°61'28.32

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #18.

Vista exterior hacia arco alzado oriente, se observa grietas, a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'20.91 N, LONGITUD: 94°61'28.32

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #19.

Vista exterior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplastados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'21.57 N, LONGITUD: 94°61'28.73


(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #20.

Vista exterior hacia muro, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'21.57 N, LONGITUD: 94°61'28.73

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #21.

Vista exterior hacia columna en Alzado Oriente, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'22.21 N, LONGITUD: 94°61'28.47

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #22.

Vista exterior hacia arco Norte, se observa grietas, desprendimiento de aplastados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'22.21 N, LONGITUD: 94°61'28.47

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #23.

Vista exterior hacia arco Norte, se observa grietas, desprendimiento piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'22.21 N, LONGITUD: 94°61'28.47

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #24.

Vista exterior hacia muro Poniente, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'22.03 N, LONGITUD: 94°61'29.69

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #25.

Vista exterior hacia muro Poniente, se observa grietas, desprendimiento de aplanados dañados a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'22.03 N, LONGITUD: 94°61'29.69

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #26.

Vista interior hacia muro en área de la policía municipal, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'21.60 N, LONGITUD: 94°61'28.89

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #27.

Vista interior hacia muro en área de la policía municipal, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'21.60 N, LONGITUD: 94°61'28.89


(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #28.

Vista interior hacia muro en área de la policía municipal, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'21.60 N, LONGITUD: 94°61'28.89


(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #29.

Vista exterior hacia muro sur, se observa grietas, desprendimiento de aplanados y piezas de tabique rojo dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56' 19. 60 N, LONGITUD: 94°61' 28.70

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #30.

Vista exterior hacia cubierta apoyada sobre losa del palacio, se observa sobrecarga en muros causando daños.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°56'22.03 N, LONGITUD: 94°61'29.69

(PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN, OAXACA.)