


MEMORIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada Oriente; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, compuesta con dos torres con la misma fábrica y campanarios con aplanados de cemento cal-arena, acabado final con pintura vinílica. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'34.91"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior de la fachada Sur; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta daños por sismo en muros y contrafuertes. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'15.49"N
Longitud: 97°37'36.59"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista exterior de la fachada Sur; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta daños por sismo en muros y contrafuertes. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'15.98"N
Longitud: 97°37'36.54"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista exterior de la fachada Poniente; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta daños por sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS

A



Georreferencia:


Latitud: 17°28'16.74"N

Longitud: 97°37'38.55"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista exterior hacia contrafuerte fachada Norte; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, piedras dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.22"N

Longitud: 97°37'37.85"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista exterior hacia muro fachada Norte; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región, piedras dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 17°28'17.164"N
Longitud: 97°37'36.78"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista exterior hacia muro fachada Norte; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región, piedras dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'17.14"N
Longitud: 97°37'36.32"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista exterior hacia bóveda de cañón corrida en sacristía; presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.




CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.23"N
Longitud: 97°37'37.70"E

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista exterior hacia bóveda de cañón corrida a lo largo de la nave; presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.44"N



Longitud: 97°37'37.41"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Vista exterior hacia cúpula en presbiterio; forjada con ladrillo de la región, acabado final con petatillo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.27"N
Longitud: 97°37'35.84"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista exterior hacia escalones en bóveda de cañón corrida en nave; forjados con ladrillo rojo recocido asentado y junteado con mortero cal-aren. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.27"N

Longitud: 97°37'35.84"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista exterior hacia capulín; presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.56"N

Longitud: 97°37'36.51"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Vista exterior hacia capulín; presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS




Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.56"N
Longitud: 97°37'36.51"E

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Vista exterior hacia campanario norte; aplanado con cemento cal-arena fino con pintura vinílica. presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.82"N

Longitud: 97°37'36.84"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #16.

Vista interior hacia piso a base de loseta con presencia de asentamiento y desprendimiento a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS




Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.50"N

Longitud: 97°37'35.40"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIXUI, NOCHIXTLAN, OAX.)



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.50"N
Longitud: 97°37'35.40"E

CROQUIS




FOTO #17.
Vista interior hacia bóveda de sotocoro con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.

DESCRIPCIÓN



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA


DESCRIPCIÓN

FOTO #18.

Vista interior hacia pilastras, con presencia de desprendimiento de aplanchados a causa de sismos. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #19.

Vista interior hacia bóveda de cañón corrida y arco, con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.56"N
Longitud: 97°37'36.60"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #20.

Vista interior hacia arco en coro con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N


Longitud: 97°37'35.84"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #21.

Vista interior hacia bóveda de cañón corrida y arco, con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.59"N

Longitud: 97°37'36.91"E



RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #22.

Vista interior a lo largo de la nave hacia presbiterio. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #23.

Vista interior a lo largo de la nave hacia acceso principal. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.59"N

Longitud: 97°37'37.53"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #24.

Vista interior hacia retablo de madera con pintura vinílica en presbiterio. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.59"N

Longitud: 97°37'37.53"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #25.

Vista interior hacia muro norte con presencia de daños a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.57"N

Longitud: 97°37'37.55"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #26.

Vista interior hacia muro sur con presencia de grietas y desprendimiento de aplanados a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N

Longitud: 97°37'35.84"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #27.

Vista interior hacia muro norte con presencia de grietas y desprendimiento de aplanados a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.48"N

Longitud: 97°37'35.91"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #28.

Vista interior hacia muro sur con presencia de desprendimiento de aplastados a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'16.51"N


Longitud: 97°37'35.84"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #29.

Vista exterior hacia muro sur con presencia de daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:

Latitud: 17°28'17.24"N

Longitud: 97°37'36.24"E


RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #30.

Vista exterior hacia escaleras en torre norte, fábrica de piedra cantera de la región. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'15.97"N
Longitud: 97°37'35.35"E

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DIUXI, NOCHIXTLAN, OAX.)