


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA


DESCRIPCIÓN

FOTO #1.

Vista exterior hacia alzado Poniente, se observa el entorno por el que está rodeado el inmueble. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22' 19.53 N, LONGITUD: 97°12' 02.87

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA


DESCRIPCIÓN

FOTO #2.

Vista exterior hacia alzado poniente, se observa grietas en muro de portada a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'19.31 N, LONGITUD: 97°12'02.08 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #3.

Vista exterior hacia alzado poniente, se observa grietas en muro de portada a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'19.31 N, LONGITUD: 97°12'02.08 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #4.


Vista exterior alzado poniente hacia acceso a, anexo, se observa grietas en muro a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'18.99 N, LONGITUD: 97°12'02.07 O



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #5.

Vista hacia alzado poniente, se observa **FRACTURA** en torre de campanario a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22' 18.72 N, LONGITUD: 97°12' 02.04 O


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #6.

Vista exterior hacia alzado poniente, se observa grietas en muro de portada a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA



GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°22' 19.65 N, LONGITUD: 97°12' 02.07 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #7.

Vista exterior hacia alzado poniente, se observa grietas en muro de portada a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESCALA 1:100

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°22' 19.95 N, LONGITUD: 97°12' 02.07 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #8.

Vista exterior hacia alzado poniente, se observa grietas en muro de portada a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
PSC 1189

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'19.95 N, LONGITUD: 97°12'02.07 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #9.

Vista hacia alzado Norte, se observa muros y contrafuertes de fábrica elaborada de piedras de la región.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'20.31 N, LONGITUD: 97°12'02.20 O


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #10.

Vista hacia alzado Norte, se observa muros de fábrica elaborada de piedras de la región y tabique de barro rojo recocido, con presencia de grieta a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
SECT. 1/100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'20.31 N, LONGITUD: 97°12'02.20 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #11.

Vista hacia alzado Norte, se observa contrafuerte de fábrica elaborada de piedras de la región, presenta juntas en mal estado.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'20.42 N, LONGITUD: 97°12'01.26 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN


FOTO #12.

Vista hacia alzado Norte, se observa muros de fábrica elaborada de piedras de la región y tabique de barro rojo recocido.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'20.25 N, LONGITUD: 97°12'00.50 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #13.

Vista hacia alzado Norte, se observa contrafuerte de fábrica elaborada de piedras de la región, presenta juntas en mal estado así como perdida de entortados de derrames.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'20.36 N, LONGITUD: 97°11'99.76 O


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #14.

Vista hacia alzado Oriente, se observa, muro y contrafuerte de; fábrica elaborada de piedras de la región, presencia de flora nociva y pérdida de aplanados en derrames.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°22' 20.08 N, LONGITUD: 97°11' 98.41 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #15.

Vista hacia alzado Oriente hacia contrafuerte, se observa fábrica elaborada de piedras de la región, Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
E.C. 1/100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22' 19.62 N, LONGITUD: 97°11' 98.65 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN


FOTO #16.

Vista alzado Oriente hacia contrafuerte, se observa daños y desprendimiento de piedras de la región, a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'18.99 N, LONGITUD: 97°11'98.88 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #17.

Vista alzado Sur hacia contrafuerte, se observa daños y desprendimiento de piedras de la región, a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
SECT. 1100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'18.99 N, LONGITUD: 97°11'98.88 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN


FOTO #18.

Vista exterior hacia alzado Sur, se observa muro de adobe con presencia de fractura debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'18.97 N, LONGITUD: 97°11'99.95 O


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #19.

Vista exterior hacia alzado Sur, se observa muro de adobe con presencia de fractura debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'18.97 N, LONGITUD: 97°11'99.95 O


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #20.

Vista exterior hacia alzado Sur, se observa muro de adobe con presencia de daños debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°22'18.66 N, LONGITUD: 97°12'00.38 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #21.

Vista exterior hacia cubiertas a dos aguas de lámina tipo galvateja en templo católico de Santo Domingo Nuxxá.
Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'18.69 N, LONGITUD: 97°12'01.69 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #22.

Vista interior en sentido longitudinal de la nave hacia presbiterio, se observa el interior del templo católico de Santo Domingo de Nuxxá.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22' 19.56 N, LONGITUD: 97°12' 01.34 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA


DESCRIPCIÓN

FOTO #23.

Vista interior hacia órgano histórico de Santo Domingo Nuxxá, construido en 1802. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'19.56 N, LONGITUD: 97°12'01.34 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #24.

Vista interior hacia
enduelado en mal estado,
presenta asentamiento y
piezas dañadas a causa de
sismo y falta de
mantenimiento.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
2021-11-09

GEORREFERENCIA:

LATITUD: LATITUD: 17°22'19.33 N, LONGITUD: 97°12'01.48 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN


FOTO #26.

Vista interior en sentido longitudinal de la nave hacia acceso, se observa el interior del templo católico de Santo Domingo de Nuxxá.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'19.57 N, LONGITUD: 97°11'99.92 O


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #27.

Vista interior en sacristía hacia anexo, se observa daños en muros y cubiertas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'18.99 N, LONGITUD: 97°12'00.97 O


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

DESCRIPCIÓN


FOTO #28.

Vista interior en anexo hacia muro sur, se observa grieta a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22'18.94 N, LONGITUD: 97°12'01.42 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN


FOTO #30.

Vista interior en anexo hacia piso, se observa presenta asentamiento y grieta a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°22' 19.04 N, LONGITUD: 97°12' 01.30 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO NUXXA, OAXACA.)