



DESCRIPCIÓN

FOTO #1.

Vista exterior de la fachada Oriente; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por piedra de la región y tiene un aplanado con cemento cal-arena fino con pintura vinílica., compuesta con una torre con la misma fabrica y campanarios con aplanados.

Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01' 23.97 N, LONGITUD: 97°65' 75.58

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #2.

Vista exterior de la fachada Sur; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada por piedra de la región en tonos rojizos y amarillos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'24.84 N, LONGITUD: 97°65'74.31 O


(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #3.

Vista hacia acceso a sacristía; la fábrica está conformada por piedra de la región en tonos rojizos y amarillos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01' 23.18 N, LONGITUD: 97°65' 72.73 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)


DESCRIPCIÓN

FOTO #4.

Vista exterior de la fachada Sur; la fábrica está conformada por piedra de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta disgregación de juntas y algunas piezas dañadas. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01' 22.93 N, LONGITUD: 97°65' 72.92 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)


DESCRIPCIÓN

FOTO #5.

Vista exterior de la fachada Poniente; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta grietas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01' 23.28 N, LONGITUD: 97°65' 71.39 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)


DESCRIPCIÓN

FOTO #6.

Vista exterior hacia contrafuerte fachada Oriente; la fábrica está conformada por piedra de la región en tonos rojizos y amarillos, piedras dañadas a causa de sismo.. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01' 24.18 N, LONGITUD: 97°65' 71.51 O


(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #7.

Vista exterior hacia muro fachada Sur; la fábrica está conformada por piedra de la región, piedras dañadas a causa de sismo. Septiembre.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'23.31 N, LONGITUD: 97°65'72.81 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #8.

Vista exterior hacia muro fachada Sure; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región, piedras dañadas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'23.18 N, LONGITUD: 97°65'74.29 O



(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN

FOTO #9.

Vista exterior hacia bóveda de cañón corrida a lo largo de la nave; presenta grietas. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'24.41 N, LONGITUD: 97°65'73.89 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #10.

Vista exterior hacia vobeda
en area de presbiterio y
cupulín.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01' 24.18 N, LONGITUD: 97°65' 72.71 O


(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #11.

Vista exterior hacia campanario norte; aplanado con cemento cal-arena fino con pintura vinílica.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'24.51 N, LONGITUD: 97°65'74.56 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN

FOTO #12.


Vista interior hacia pilastras, con presencia de desprendimiento de aplados a causa de sismos

Asi como grieta en muro.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'23.97 N, LONGITUD: 97°65'74.10 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #13.

Vista interior bóveda en
area de presbiterio, con
presencia de grietas y
humedad al centro de
ella a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01' 24.00 N, LONGITUD: 97°65' 72.38 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #14.

Vista exterior hacia molduras y riñón en área de presbiterio con presencia de grietas a causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'24.02 N, LONGITUD: 97°65'71.98 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #15.

Vista interior en arco toral
con presencia de grieta a
causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
REC. 1300

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'24.15 N, LONGITUD: 97°65'72.41 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #16.

Vista interior hacia pilastra con presencia de grietas a causa de sismo así como desprendimiento de aplanados.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01' 23.65 N, LONGITUD: 97°65' 72.92 O


(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #17.

Vista interior hacia bóveda de cañón con lunetos se observa presencia de grieta al centro a lo largo de la nave a causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:


LATITUD: 18°01' 24.00 N, LONGITUD: 97°65' 73.19 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)


DESCRIPCIÓN

FOTO #18.

Vista interior hacia bóveda de cañón con lunetos se observa presencia de grieta al centro a lo largo de la nave a causa de sismos. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'24.10 N, LONGITUD: 97°65'74.02 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #19.

Vista interior hacia bóveda de cañón con luneto se observa presencia de grieta al centro a lo largo de la nave a causa de sismos de igual manera con daño en lunetos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
E.C. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'23.84 N, LONGITUD: 97°65'73.80 O


(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #20.

Vista interior hacia muro en vano con forma de oculo, con presencia de grietas debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 18°01'23.88 N, LONGITUD: 97°65'72.03 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #21.

Vista interior en muros con presencia de grietas, a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.71 N, LONGITUD: 96°82'10.22 O


(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #22.

Vista interior en coro, se observa presencia de grieta en bóveda, debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.71 N, LONGITUD: 96°82'10.22 O


(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #23.

Vista exterior de cubiertas a base de bóveda de lunetos, con enladrillado en disposición de petatillo, de observan grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.16 N, LONGITUD: 96°82'10.30 O


(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #24.

Presencia de grietas y humedad en desagües ya que se acumula el agua por poca capacidad de fluidez.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.15 N, LONGITUD: 96°22'10.19 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #25.

Vista interior en sacristía hacia muro, y arco, se observa presencia de daños como grietas debido a sismo. Así como desprendimiento parcial de aplanados.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.15 N, LONGITUD: 96°82'10.19 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #26.

Vista interior en sacristía hacia muro, se observa presencia de grietas debido a sismo. Así como desprendimiento de aplanados en molduras.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.37 N, LONGITUD: 96°82'10.20 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #27.

Vista interior en sacristía hacia escalones, se observa perdida parcial de aplnados, asentamiento en escalon y grieta en piso. A causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.39 N, LONGITUD: 96°82'10.50 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #28.

Vista interior en sacristía hacia muro, se observa presencia de grietas así como pérdida parcial de aplanados, debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.34 N, LONGITUD: 96°82'10.71 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #29.

Vista exterior de sacristía hacia muro, se observa desprendimiento de aplanado y presencia de daños debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.45 N, LONGITUD: 96°82'11.15 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)

DESCRIPCIÓN


FOTO #30.

Vista general de sacristía.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.22 N, LONGITUD: 96°82'10.99 O

(TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, GUADALUPE CUAUTEPEC)