


DESCRIPCIÓN


FOTO #1.

Vista exterior hacia Alzado Oriente, se observa el entorno por el que está rodeado el inmueble, presenta daños en fachada, contra remate en mal estado, y torre de campanario en mal estado debido a sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°13'41.97 N, LONGITUD: 96°82'06.42


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETILA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


DESCRIPCIÓN

FOTO #2.

Vista exterior hacia torre de campanario, se observa fábrica de piedra cantera de la región, con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'12.59 N, LONGITUD: 96°82'07.33 O


(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


DESCRIPCIÓN

FOTO #3.

Vista exterior hacia contra remate en portada, se observa fábrica de piedra cantera de la región, con desprendimiento de cornisa y presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'18 N, LONGITUD: 96°82'07.49 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


DESCRIPCIÓN

FOTO #4.

Vista exterior hacia contra remate en portada, se observa fábrica de piedra cantera de la región, presencia de fractura a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
(20x100)

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17' 13.41 N, LONGITUD: 96°82' 07.78 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #5.

Vista exterior hacia relleno en bóveda, se observa presencia de fractura a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17' 12.99 N, LONGITUD: 96°82' 07.78 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #6.

Vista exterior en bóveda de cañón corrido hacia Alzado Oriente, se observa desprendimiento de elementos en contra remate y presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.33 N, LONGITUD: 96°82'09.78 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


DESCRIPCIÓN

FOTO #7.

Vista exterior hacia relleno en bóveda, se observa presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17' 12.99 N, LONGITUD: 96°82' 07.78 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


DESCRIPCIÓN

FOTO #8.

Vista exterior hacia relleno en bóveda, se observa presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'12.96 N, LONGITUD: 96°82'07.77 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #9.


Vista interior hacia presbiterio en sentido longitudinal del templo. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.26 N, LONGITUD: 96°82'08.16 O



PLANTA ARQUITECTÓNICA
2021-2022

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #10.

Vista interior hacia acceso
oriente en sentido
longitudinal del templo.
Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.30 N, LONGITUD: 96°82'09.70 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #11.

Vista interior alzado sur hacia muro en coro, se observa daños en muros a causa de sismo así como la separación de la losa de entrepiso con el muro.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.08 N, LONGITUD: 96°82'07.96 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #12.

Vista interior Alzado Sur hacia muro, se observa grietas en muros a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.06 N, LONGITUD: 96°82'08.15 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


DESCRIPCIÓN

FOTO #13.

Vista interior Alzado Oriente hacia muro, se observa grietas en muros a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.06 N, LONGITUD: 96°82'08.15 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #14.

Vista exterior hacia anexo, se observa el entorno, presenta daños en interior a causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
REC. 1/100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'12.36 N, LONGITUD: 96°22'09.32 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #15.

Vista interior hacia muro en anexo, se observa el interior del área, presenta daños en muro a causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'11.79 N, LONGITUD: 96°82'10.64 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #16.

Vista interior hacia muro en anexo, se observa el interior del área, presenta grietas en muro a causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'11.67 N, LONGITUD: 96°82'10.65 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #17.

Vista interior hacia muro en anexo, se observa daños en muro a causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'11.32 N, LONGITUD: 96°82'10.65 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #18.

Vista interior hacia muro en anexo, se observa daños en muro a causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'11.56 N, LONGITUD: 96°82'10.48 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #19.

Vista exterior hacia alzado Norte, se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, fábrica de piedra cantera de la región, daño en torre de campanario.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.85 N, LONGITUD: 96°82'08.05 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


DESCRIPCIÓN

FOTO #20.


Vista interior hacia muro en presbiterio, se observa presencia de daños debido a sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
180 x 1200



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.52 N, LONGITUD: 96°82'10.18 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #21.

Vista interior en sacristía
hacia muro.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
2021-10-01

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'13.71 N, LONGITUD: 96°82'10.22 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETILA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #22.

Vista interior en sacristía hacia muro, se observa presencia de grieta debido a sismo así como presencia de humedad en losa.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17' 13.71 N, LONGITUD: 96°82' 10.22 O


(RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


DESCRIPCIÓN

FOTO #23.

Vista interior en sacristía
hacia muro,
Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.16 N, LONGITUD: 96°22'10.30 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #24.

Vista interior en sacristía hacia muro, se observa presencia de craquelamiento de aplanados

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.15 N, LONGITUD: 96°82'10.19 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #25.

Vista interior en sacristía
hacia muro, se observa
presencia de daños
debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.15 N, LONGITUD: 96°82'10.19 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #26.

Vista interior en sacristía
hacia muro, se observa
presencia de grietas
debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.37 N, LONGITUD: 96°82'10.20 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #27.

Vista interior en sacristía hacia muro, se observa cadena de concreto armado, provocando asentamiento sobre muro de adobe, presencia de daños debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.39 N, LONGITUD: 96°82'10.50 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #28.

Vista interior en sacristía hacia muro, se observa presencia de grietas debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
REC-170

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.34 N, LONGITUD: 96°82'10.71 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #29.

Vista exterior de sacristía hacia muro, se observa desprendimiento de aplanado y presencia de daños debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.45 N, LONGITUD: 96°82'11.15 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #30.

Vista exterior en bodega hacia muro, se observa desprendimiento de aplastado y presencia de daños debido a sismo así como grietas.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
18/09/2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°17'14.22 N, LONGITUD: 96°82'10.99 O

(RECONSTRUCCION DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, SOLEDAD ETLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."