


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #1.** Vista exterior de la fachada principal, del Templo de la Asunción de María, compuesta por dos torres campanarios, con campanarios de dos cuerpos y remates. La fachada es de dos cuerpos y tres calles, al centro la portada y a los lados del campanario.. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°09'85.53"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #2.** Las torres del campanario son de dos cuerpos, una cúpula de gajos y cuatro pináculos a los extremos. Cuenta con un atrio en el cual se encuentra una cruz atrial. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

### GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°09'85.51"N, LONGITUD: 96°71'38.97" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #3.** La fachada lateral es aparente. El partido arquitectónico es de una sola nave, sacristía a la derecha del tercer tramo que la comunica con la casa Cural, . Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
Escala 1:100


### GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°09'85.48"N, LONGITUD: 96°70'37.97" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #4.** Detalle del campanario sur donde se tiene acceso a la cubierta. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
Escala 1:100

**GEORREFERENCIA:**


**LATITUD: 17°09'85.58"N, LONGITUD: 96°71'38.97" O**

(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #5.** Detalle de la fábrica de los contrafuertes y muros con presencia de digregación de juntas y pérdida de aplanados.

Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA


**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.49"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #6.** Vista de la cubierta del templo, al fondo se observa la cúpula del presbiterio rematada por una linternilla.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
Esc. 1:100


**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.53"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #7.** Vista de la bóveda del templo, se observa un detalle de uno de los tres lucernarios que se encuentran distribuidos en la vobeda de la nave. Septiembre 2021



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA


### GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°09'85.53"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #8.** Detalle de la  
linternilla de la cúpula del  
presbiterio. Septiembre  
2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
ES-1100


**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.53"N, LONGITUD: 96°70'38.94" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #9.** Vista de los pináculos que rematan cada una de los vértices del presbiterio. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
Esc. 1:100

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.53"N, LONGITUD: 96°70'38.91" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #10.** Vista interior del templo de la Asunción, al fondo se observa un retablo dorado. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.58"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #11.** Vista de las pilastras y arcos de la bóveda de cañón corrido. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
E.S. 1:100


**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.53"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #12.** Vista interior desde la nave hacia el coro, se observa el mobiliario del interior del templo. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
ES-1107

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.57"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #13.** Vista del presbiterio, se observa el arco triunfal en color azul. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
ES-1100

### GEORREFERENCIA:

**LATITUD:** 17°09'85.50"N, **LONGITUD:** 96°70'34.97" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #14** Vista del coro, se observan unas escaleras laterales que dan acceso al coro. Octubre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD:** 17°09'84.53"N, **LONGITUD:** 96°70'38.97" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #15.** Vista de las escalinatas, las cuales cuentan con desprendimientos de aplastados a causa de sismo e intemperie. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'84.53"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**

(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #16.** Vista del acceso principal, en el cual se aprecia presencia de grietas en los aplanados de los muros a causa de sismos.

Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
ES: 1/100

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'84.53"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #17.** Vista de muro testero, el cual es esta constituido de piedra de la region asi como de tabique de barro rojo, y cuenta con presencia de flora nociva. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'84.53"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #18.** vista de desplante expuesto de contrafuerte en muro testero, el cual cuenta con erosión a causa de intemperismo, así como disgregaciones de materiales en muro. Septiembre 2021.



## CROQUIS



**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'84.53"N, LONGITUD: 96°70'38.97" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #19.** VISTA DE LA ESCALERA HACIA EL CAMPANARIO, SE OBSERVAN GRIETAS POR SISMO. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
Escala: 1:100

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.54"N, LONGITUD: 96°70'38.94" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #20.** Vista general de la bóveda de cañon corrido, la cual cuenta con enladrillado en disposición de petatillo e impermeabilizante elastomérico en mal estado. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
ES. 1:100

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.51"N, LONGITUD: 96°70'31.94" O**


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #21..**  
desprendimiento de  
aplanados en campanarios,  
a causa de sismo, así como  
desprendimiento de pintura.  
Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
Escala: 1:100


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°09'85.51" N, LONGITUD: 96°70'31.94" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

**DESCRIPCIÓN**

**FOTO #22.**  
Desprendimiento de aplanados en pretil, así como pérdida parcial de piezas de tabique de barro rojo. Septiembre 2021.



**CROQUIS**



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
ES: 1/20

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 17°09'85.51"N, LONGITUD: 96°70'31.94" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO** #23.  
Desprendimiento de  
aplanados a causa de sismos  
Septiembre 2021.



## CROQUIS



GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 17°09'85.52"N, LONGITUD: 96°70'31.94" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

**DESCRIPCIÓN**

**FOTO #24.** Presencia de grietas en vanos y capialzados a causa de sismo. Septiembre 2021.



**CROQUIS**




PLANTA ARQUITECTÓNICA  
Escala: 1:100

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 17°09'85.55"N, LONGITUD: 96°70'35.94" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #25.** Presencia de pintura mural, posiblemente histórica, en área de presbiterio. Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
25-1/20

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°09'55.55"N, LONGITUD: 96°70'35.94" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #26.** Vista general del interior del templo Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
P. 2 - 100

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°09'85.59"N, LONGITUD: 96°70'34.91" O

(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #27.** Vista en area de sotocoro, el cual al parecer ya cuenta con elementos de concreto para la carga.

Septiembre 2021



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°09'85.59"N, LONGITUD: 96°70'34.90" O

(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #28.** Vista lateral, se aprecia la fabrica de piedra tipo laja de la región principalmente para muros y contrafuertes.

Septiembre 2021



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
ES. 1/20

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°09'85.59"N, LONGITUD: 96°70'34.90" O


(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #29.** Presencia de disgregación de juntas, pérdida casi total de aplanados así como presencia de grietas en muro Septiembre 2021.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
ES. 1180

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°09'85.49"N, LONGITUD: 96°70'34.91" O

(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #30.** vista hacia el  
coro

Septiembre 2021



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

**GEORREFERENCIA:**

**LATITUD: 17°09'85.49"N, LONGITUD: 96°70'34.91" O**

(TEMPLO DE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAX.)