


## DESCRIPCIÓN

**FOTO #1.** Vista exterior, fachada principal, se observan agregados de aplanados de cemento y manchas de salitre en guarniciones.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #2.** Vista exterior, fachada principal, se observan agregados de aplanados de cemento y manchas de salitre en guarniciones.



## CROQUIS



### GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #2.** Vista exterior, panorámica, se observa desgaste de pintura por escorrimiento en muros perimetrales.



## CROQUIS



### GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #3.** Vista de sacristía con alteración; elementos de concreto agregado en parte superior de muros de mampostería.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #4.** Muro lateral del templo, vista sur, se observa exfoliación de piezas de piedra cantera en parte inferior de muros, presencia de humedad y salitre.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #5.** Vista de contrafuerte con presencia de fisura sobre junta y presencia de humedad



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #6.** Vista de muro poniente del templo, se observa presencia de humedad en parte inferior de muros de mampostería de piedra cantera. Crecimiento de musgo y salitre.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #7.** Vista de bóveda en área de sacristía con filtraciones de extradós, desgaste en pintura.



## CROQUIS



### GEOREFERENCIA:


LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## **DESCRIPCIÓN**

**FOTO #8.** Vista interior del templo presenta filtraciones al extradós de la bóveda



CROQUIS



#### **GEORREFERENCIA:**

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


**"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,**

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #9.** Vista interior del templo muro sur con presencia de fisuras



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #10.** Vista general interior del templo presenta fisuras en aplanados y filtraciones al extradós de la bóveda



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #11.** Vista interior del templo presenta filtraciones al extradós de la bóveda



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,


## **DESCRIPCIÓN**

FOTO #12.

Vista interior de sacristía,  
con presencias de agregados  
de concreto



## CROQUIS



## **GEORREFERENCIA:**


LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"E


**"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,**

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #13.** Vista interior de sacristía, con presencias de agregados de concreto y presencia de humedad en piezas de ladrillo.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #14.** Vista interior con filtraciones al interior por intradós de bóveda



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,


Página 15     "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #15.** Vista interior con filtraciones al interior por intradós de bóveda



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #16.** Vista interior con filtraciones al interior por intradós de bóveda



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:



LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,


**DESCRIPCIÓN****FOTO #17**

Vista interior del templo presenta fisuras en aplanados y filtraciones al extradós de la bóveda


**CROQUIS****GEOREFERENCIA:****LATITUD: 17°43'13.83"N****LONGITUD: 97°19'13.94"O****"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,**

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #18.** Vista exterior, se observa a detalle parte superior de muros, crecimiento de musgo por humedad y manchas de salitre.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,


Página 19     "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #19.** Vista exterior, se observa a detalle piso de loseta cuadrada de barro rojo, presenta manchas de salitre por humedad.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #20.** Vista desde calle principal hacia muro perimetral, se observan daños en pintura de muros perimetrales por escurrimiento y humedad, desprendimiento de acabados y patina de enmugrecimiento en escalones de acceso.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #21.** Vista exterior, se observa a detalle parte superior de muros, crecimiento de musgo por humedad y manchas de salitre.



## CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,


Página 22 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #22.** Vista exterior barda atrial , se observan daños por sismo en muros desprendimiento de piezas de piedra y aplanados.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,


Página 23 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #23.** Vista exterior de atrio con daño en piezas en piso por sismos crecimiento de flora nociva por exceso de humedad



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #24.** Vista exterior, se observa a detalle parte superior de muros, crecimiento de musgo por humedad y manchas de salitre.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #25.** Vista exterior, se desprendimiento de aplanado por humedad.



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O


"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #26.** Vista exterior, de cubierta con presencia de musgo por humedad y desprendimiento de aplanados



## CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°43'13.83"N

LONGITUD: 97°19'13.94"O

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA,