


DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada .



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior, fachada principal se observan daños en muros, desprendimiento de acabados y manchas de salitre por humedad en parte inferior.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA


GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista a detalle de parte de fachada principal, se observa porosidad en aplanados de muro, patina de enmugrecimiento y grietas por sismo. Mayo 2022.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O

("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".


DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista exterior de fachada principal, se observan vanos de puerta con presencia de injuria humana en los enmarcamientos y grietas por sismo.

Mayo 2022.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:50

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista a detalle de fachada principal se observa vano de lado izquierdo con pérdida total de techumbre de lámina, crecimiento de maleza en muros y patina biológica por humedad y escurrimiento.
mayo 2022.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170

“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”.


DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista del corredor, se aprecian daños en puertas de metal, humedad en parte inferior de muros y losa, al igual que crecimiento de maleza en pisos de concreto.

Mayo 2022.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista del interior de la estación,



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:200

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”.

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista exterior de fachada principal, se observa a detalle m



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA


GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista exterior de fachada principal, se observan



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:50

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍÁN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista exterior, se observa a detalle vano de ventana con pérdida total de cancelería, crecimiento de maleza en pisos de concreto y desprendimiento de aplanados en rodapié. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
FIG. 1.10


GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”.

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Vista exterior se observan grietas en muros y pisos, manchas de salitre por humedad y crecimiento de maleza en parte superior de trabe. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista exterior, fachada principal, se observa crecimiento de musgo en muros, pérdida total de techumbre de lámina galvanizada, humedad en muros y pisos y grietas por sismo. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”.

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista exterior, se observan daños en muros y losa, desprendimiento de aplanados y salitre por humedad y pérdida parcial de piso de cemento. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:50

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #14 vista exterior, se observan daños en muros y losa, desprendimiento de aplanados por humedad y manchas de salitre en parte inferior de muros, pérdida parcial de piezas de lámina galvanizada en techumbre y crecimiento de musgo en muros. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:500


GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”.

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Vista exterior de fachada trasera, se observan desprendimiento de aplastados en muros y losa, crecimiento de musgo por humedad y escurrimiento, daños en puertas de madera. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Vista de vano de acceso de fachada trasera, se observa perdida de techumbre de metal, vandalismo en muros y puertas de madera, desprendimiento de aplanados y grietas por sismo. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Vista de fachada trasera, se observa vandalismo en muros, grietas por sismo y desprendimiento de aplanados por humedad. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
FIG. 120


GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Vista exterior, se observan muros con desprendimiento de aplanados y grietas por sismo, manchas de salitre por humedad y patina de enmugrecimiento. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
FIG. 130

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista exterior de muro de fachada trasera, se observa muro de mampostería con desprendimiento de aplanados y manchas de humedad en parte inferior y presencia de patina de enmugrecimiento. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170

(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).


DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Vista exterior, se observan daños en fachada trasera, crecimiento de musgo en muros, desprendimiento de aplanados y grietas por sismo.

Mayo 2022.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Vista aérea del conjunto, se observan daños por humedad en muros, desprendimiento de aplanados y grietas por sismo. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista aérea, se observa crecimiento de musgo en losa, manchas de salitre por humedad y pérdida de piezas de techumbre metálica. Mayo 2022



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Vista aérea, se observan daños por vandalismo, desprendimiento de aplanados y grietas por sismo, crecimiento de musgo y patina de enmugrecimiento por humedad. Mayo 2022



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Vista exterior, se aprecia daños en losa, filtraciones por falta de impermeabilizante, grietas por sismo y crecimiento de musgo por humedad. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


(“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”).

DESCRIPCIÓN

FOTO #25. Vista exterior, se observan daños en techumbre de lámina, corrosión piezas de lámina galvanizada y perfiles, escurrimiento de muros y crecimiento de musgo. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍÁN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Vista exterior, se observan daños en muros, pérdida de pisos, grietas en muros por sismo, pérdida de aplanados en parte superior de muros. Mayo 2022



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Vista a detalle de vano de acceso de fachada principal, se observa puerta de madera con presencia de vandalismo y perdida parcial de piezas de madera, enmugrecimiento en los enmarcamientos y falta de pintura en parte superior de muros. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #28. Vista panorámica de fachada trasera, se observa vandalismo en puertas, ventanas y muros, grietas por sismo y pérdida de pisos. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170


“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”.

DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Vista de fachada trasera, se observa pérdida de la techumbre de metal, corrosión en perfiles y piezas de lamina galvanizada, pérdida de cancelería de ventanas. Mayo 2022



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.17O


("ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA".

DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Vista aérea desde fachada trasera, se observa losa de concreto con filtraciones a causa de pérdida total de impermeabilizante, crecimiento de musgo y manchas de salitre. Mayo 2022



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°57' 17.81 N, LONGITUD: 96°28' 45.170

“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE EL PARÍAN SOSOLA, ETLA, OAXACA”.