

DESCRIPCIÓN


FOTO #1.

Vista exterior de la fachada principal; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por arcos y columnas de concreto y muros de tabicón con aplanado, acabado final con pintura vinílica.

SEPTIEMBRE 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'13.97 N, LONGITUD: 97°67'30.33 O


(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #2.

Vista exterior hacia portada de el palacio, se aprecia la variación de los arcos que conforman el corredor principal.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
Pág. 1 de 1

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'13.89 N, LONGITUD: 97°67'30.04 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #3.

Vista exterior hacia portada sur poniente, se denotan los elementos estructurales que conforman el edificio.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'13.79 N, LONGITUD: 97°67'30.03 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #4.

Vista interior del pasillo, se observan elementos estructurales, cadenas de concreto armado, así como ventanas de herrería.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.09 N, LONGITUD: 97°67'30.07 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

Página

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #5.

Vista exterior de arco del corredor, se denotan grietas a causa de sismo así como presencia de humedad en volado de la losa.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.51 N, LONGITUD: 97°67'30.52 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #6.

Vista exterior fachada principal, se denotan las columnas de concreto armado, así como en el segundo cuerpo en forma de pilastras.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.52 N, LONGITUD: 97°67'30.53 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #7.

Vista exterior de áreas anexas pertenecientes al complejo, a base de tabique de barro rojo asentado y juntoado con mortero cemento-arena. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'13.75 N, LONGITUD: 97°67'29.50 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #8.

Vista exterior se denota desgaste de pintura en elementos como basas de columnas, así como grietas en el firme del pasillo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'14.50 N, LONGITUD: 97°67'30.53 O


(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #9.

Vista en interior de los, con presencia de grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'13.95 N, LONGITUD: 97°67'29.47 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #10.

Vista interior hacia muros con presencia de grietas, así como en losa de concreto.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'13.95 N, LONGITUD: 97°67'29.46 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #11.

Presencia de grietas en muro así como en losa a causa de sismos.
Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'13.95 N, LONGITUD: 97°67'30.47 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)


Página "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN


FOTO #13.

Vista de muro con presencia de grietas a causa de sismos.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.05 N, LONGITUD: 97°67'30.05 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #14.

Vista de muro con presencia de grietas a causa de sismos. En area de oficina.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'14.04 N, LONGITUD: 97°67'31.05 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #16.

Vista exterior de cubierta donde se aprecian daños como desprendimientos de entortados y asentamientos a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'14.05 N, LONGITUD: 97°67'30.05 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #17.

Vista exterior de cubierta donde se aprecian daños como desprendimientos de entortados y asentamientos a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.06 N, LONGITUD: 97°67'30.18 O


(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #18.

Vista exterior de fachada norte, se observa que el edificio aun cuenta con cimientos tradicionales de piedra de la región aparejada con mortero cal-arena.

Septiembre 2021



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.05 N, LONGITUD: 97°67'30.05 O


(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #19.

Vista exterior hacia pretil, con presencia de humedad, desprendimiento de entortados en losa, así como pérdida parcial de chaflán.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.03 N, LONGITUD: 97°67'38.05 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #20.

Vista exterior hacia pretil, con presencia de humedad, desprendimiento de entortados en losa, así como pérdida parcial de chaflán.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.05 N, LONGITUD: 97°67'30.05 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #21.

Vista exterior hacia muros se observan fracturas a debido a sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'18.05 N, LONGITUD: 97°67'37.05 O


(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #22.

Vista exterior hacia muros se observan grietas disgregación de material en losa así como pérdida parcial de pintura debido a sismo y agentes naturales.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.04 N, LONGITUD: 97°67'20.04 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #23.

Vista exterior hacia pretil se observan grietas disgregación de material en losa así como perdida parcial de pintura debido a sismo y agentes naturales.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'14.05 N, LONGITUD: 97°67'30.05 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #24.

Vista exterior general hacia losa observan grietas disgregación de material así como falta de entortado y acumulación de humedad.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.05 N, LONGITUD: 97°67'30.05 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #25.

Vista exterior de muros, con presencia de grietas a causa de sismo así como pérdida parcial de pintura y presencia de humedad. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'14.15 N, LONGITUD: 97°67'30.05 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #26.

Vista en corredor hacia losa con presencia de grietas a causa de sismo Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°33'13.10 N, LONGITUD: 97°67'30.09 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #27.

Vista exterior general hacia losa observan falta de entortado y acumulación de humedad, presencia de moho.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'14.45 N, LONGITUD: 97°67'29.15 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)

DESCRIPCIÓN


FOTO #28.

Vista exterior general hacia losa se observa acumulación de humedad y falta de mantenimiento.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°33'13.75 N, LONGITUD: 97°67'29.45 O

(RECONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, TLAXIACO, OAXACA)