

Nota: debe compartir el costo de la Reposición con la casa N=12 presentaron problemas las 2 abrazaderas



Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a 05 del mes de Julio del 2017.

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FUGA DE AGUA
LISTA DE MATERIAL

NOMBRE: Sr Filiberto
 DOMICILIO: ant. Constitución casa 13
 COLONIA: MZA 76 URFMA
 NUM. DE CTA: 35855
 ADEUDOS: 663.00
 IMPORTES: 515.31
 TOTALS: 2138.31
 NO. DE MEDIDOR: _____

ESTIMADO USUARIO, SU TOMA HA SIDO SUSPENDIDA POR PRESENTAR UNA FUGA DE AGUA. PARA PROCEDER A SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN ES NECESARIO QUE SE PRESENTE AL MÓDULO DE ATENCIÓN ZONA Nochte UBICADO EN Crospo 509 el fortin

CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- 1.- COPIA FOTOSTÁTICA DE ÚLTIMO RECIBO DE AGUA PAGADO
- 2.- DOS CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO EN CUESTIÓN
- 3.- ADQUIRIR EL MATERIAL SEÑALADO
- 4.- PAGO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA EN EL MÓDULO CORRESPONDIENTE

REPOSICIÓN DE TOMA TRABAJA NORMAL NOCTURNO
 REPARACIÓN DE TOMA EMPOTRADO DE MEDIDOR
TOMA NUEVA

CANT.	INSUMO:
<u>1.00</u>	VÁLV. DE INSERCIÓN DE 1/2" CON EMPAQUE DE BUNA
<u>1.00</u>	VÁLV. DE BANQUETA DE 1/2" DE COBRE DE Fo. Go. CON DE 13 mm.
	VÁLVULA DE CUADRO DE 1/2".
<u>7.50</u>	MTS. DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8
<u>1.50</u>	MTS. DE COBRE RÍGIDO TIPO DE 1/2" PARA AGUA.
<u>1.00</u>	ADAPTADOR DE CUERDA EXTERIOR DE 1/2"
<u>1.00</u>	ADAPTADOR DE CUERDA INTERIOR DE 1/2"
	CODO PIPA DE 1/2" CUERDA INTERIOR.
	CODO PIPA DE 1/2" CUERDA EXTERIOR.
<u>2.00</u>	CODO LISO DE 1/2" X 90 DE COBRE.
<u>1.00</u>	ABRAZADERA DE <u>pvc de 3" de diametro</u> con salida de 1/2" marca EDOMEX.
	TORRE DE BANQUETA
	LLAVE DE NARIZ DE 1/2"
	COUPLE DE COBRE DE 1/2"
<u>1.00</u>	MT. DE SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50.
<u>1.00</u>	MT. LIJA PLOMERO.
<u>1.00</u>	ROLLO CINTA TEFLON.

C R O Q U I S

AGUA POTABLE	AFECTACIONES	MEDIDOR
DIAM. TIPO DE LINEA: <u>3" PVC</u>	BANQUETA: <u>2.00</u>	MOD: _____ MTTO: _____
EMPOT. DE MEDIDOR: <u>NO</u>	PAVIMENTO: _____	LECT: _____ CAMBIO: _____
LONG. DE TOMA: <u>7.00</u>	CONC. HIDRAUL: _____	NORMAL _____
DIAM. DE LA TOMA: <u>1/2"</u>	OTROS: <u>Tierra 5.00</u>	MAT A EXCAVAR: _____

LLAVE DE INSERCIÓN Y ABRAZADERA ENTREGADA A:
 OBSERVACIONES: poliducto en mal Edo.
 ARO. ADRIAN HERRERA M. JEF. DE BRIGADA
 FONTANERO
 USUARIO

Cuanto con el material indicado FISELEO DEL COMERCIO