

DIAGNÓSTICO DEL ARBOLADO URBANO DEL PROYECTO DENOMINADO:

“ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA N° 175 (OAXACA - PUERTO ANGEL) DEL KM. 1+000 AL KM. 6+300 ENT. AEROPUERTO 1A. ETAPA”.

Dando a lo estipulado en el artículos 4, fracción XI; artículo 17, fracción I y artículo 24, fracción II de la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca; Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2016 se tienen contempladas acciones en materia ambiental concatenadas con el **Reglamento de Arbolado Urbano para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca**, en su **artículo 9º** que a la letra dice: “Corresponde al Municipio de Oaxaca de Juárez a través de la Dirección de Ecología, expedir los permisos de poda y derribo para árboles existentes en el territorio municipal”;

Cuadro 1. Diagnóstico del arbolado evaluado. -----

DEL KM 1+000 AL 6+300							
No.	#	ESPECIE	D.A.P.	ALT	ESTADO FÍSICO	DIAGNOSTICO	UBICACIÓN ESPACIAL
01	244	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso desproporcionado	Camellón lateral derecho a la altura de “Pollos Luigi”
02	245	<i>Spathodea campanulata</i> (Tulipan africano)	--	6 mts	Regular	Árbol de poca altura, con ramas fracturadas, plantado a escasos centímetros del cordón cuneta, para este tipo de especie que a futuro alcanzan diámetro y altura considerable	Camellón lateral derecho a la altura de “Pollos Luigi”
03	246	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, algunas ramas secas, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho a la altura de “Pollos Luigi”
04	247	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Arbusto con algunas ramas secas, follaje denso desproporcionado, evidencia de podas topiarias anteriores, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de “Pollos Luigi”
05	248	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con evidencia de podas topiarias anteriores, con follaje denso y algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de “Pollos Luigi”

06	249	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	85 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, algunas ramas secas, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
07	250	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso, desproporcionado, algunas ramas secas, evidencia de podas topiarias anteriores, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
08	251	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con algunas ramas secas, follaje denso desproporcionado, evidencia de podas topiarias anteriores, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
09	252	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto de buen aspecto con follaje denso y desproporcionado el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
10	253	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso, algunas ramas secas, con evidencia de podas topiarias anteriores, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
11	254	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.25 mts	Regular	Arbusto con follaje denso, desproporcionado, algunas ramas secas, evidencia de podas topiarias anteriores, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
12	255	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, algunas ramas secas, con podas topiarias anteriores, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
13	256	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	42	12 mts	Regular	Árbol de altura considerable, con ramas secas, cuello de raíces ahogado por tierra compactada, se verá afectado por las actividades propias de la obra.	Camellón lateral derecho a la altura de "Empeños mexicanos"

14	257	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	5.5 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, algunas ramas se direccionan hacia lámpara de servicio público, otras se encuentran fracturadas y secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
15	258	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20	Regular	Arbusto con follaje denso, con evidencia de podas topiarias anteriores, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
16	259	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.15 mts	Regular	Arbusto con follaje denso, algunas ramas secas, con podas topiarias realizadas con anterioridad, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra.	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
17	260	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con evidencia de podas topiarias anteriores, follaje denso y algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
18	261	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con algunas ramas secas, follaje denso con podas topiarias realizadas anteriormente, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
19	262	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Ejemplar con follaje denso desproporcionado, con algunas ramas secas, con podas topiarias anteriores, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
20	263	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	8	1.60 mts	Regular	Arbusto con follaje denso, algunas ramas secas, con evidencia de podas topiarias anteriores, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
21	264	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con algunas ramas secas, follaje con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"

22	265	<i>Casuarina equisetifolia</i> (Casuarina)	25	8.5 mts	Regular	Ejemplar con ramas secas, direccionadas al flujo vehicular y luminaria pública, evidencia de desmoches lo que generó rebrotes largos y débiles con susceptibilidad de fracturas, cuello de raíces ahogado por tierra compactada, se verá afectado por la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Seminuevos Oaxaca"
23	266	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Arbusto con denso follaje desproporcionado, podas topiarias realizadas con anterioridad, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Seminuevos Oaxaca"
24	267	<i>Casuarina equisetifolia</i> (Casuarina)	25	9 mts	Regular	Ejemplar con ramas secas algunas fracturadas, podas mal realizadas con anterioridad lo que generó rebrotes débiles, algunas ramas direccionadas a luminaria pública, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Seminuevos Oaxaca"
25	268	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra	Camellón lateral derecho a la altura de "Seminuevos Oaxaca"
26	269	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"
27	270	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Árbol con algunas ramillas secas, follaje desproporcionado, la base del cuello de las raíces se encuentra ahogado por tierra compactada.	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"
28	271	<i>Washingtonia robusta</i> (palmera)	--	1 mts	Regular	Ejemplar joven con algunas palmas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"

29	272	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.6 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso, desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"
30	273	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> (eucalipto)	35	12 mts	Deficiente	Árbol de altura considerable, con ramas fracturadas y secas, debido a la biología propia de esta especie, son susceptibles de fracturarse con mayor facilidad, algunas ramas direccionadas a ambos lados del flujo vehicular, base del cuello de las raíces ahogada por tierra compactada	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"
31	274	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	22	4 mts	Regular	Ejemplar, con algunas ramas secas, fracturadas el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura del número 1300 de Av. Símbolos Patrios.
32	275	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.65 mts	Regular	Arbusto conformado por diversas ramificaciones, follaje denso y desproporcionado el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura del número 1300 de Av. Símbolos Patrios.
33	276	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.6 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado y denso, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura del número 1300 de Av. Símbolos Patrios.
34	277	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	3.5 mts	Deficiente	Ejemplar con desmoches, copa conformada principalmente por muñones que generaron rebrotes largos y débiles, direccionados al flujo vehicular, a lo largo del fuste se observa podredumbre y madera muerta	Camellón lateral derecho a la altura del número 1300 de Av. Símbolos Patrios.
35	278	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	4	1.55 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con algunas ramillas secas, con denso follaje desproporcionado, el cual se afectará por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura del número 1130 de Av. Símbolos Patrios.

36	279	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	28	5.5 mts	Deficiente	Árbol con inclinación al flujo vehicular con ramas secas, presenta podredumbre a lo largo del fuste, desmochado evidencia de podas realizadas sin criterio técnico, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura del número 1130 de Av. Símbolos Patrios.
37	280	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Ejemplar que presenta denso follaje y poda topiaria, algunas ramillas secas, el cual se afectará por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura del número 1130 de Av. Símbolos Patrios.
38	281	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	8.5 mts	Regular	Árbol frondoso, con ramas se direccionan hacia el flujo vehicular, base del cuello de las raíces ahogada por tierra compactada, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
39	282	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	6	1.5 mts	Regular	Ejemplar arbustivo suprimido por dos árboles de ficus, follaje desproporcionado con algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
40	283	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	68	9.5mts	Deficiente	Árbol suprimido por dos árboles de mayor porte, con muerte descendente, diversas ramas secas y fracturadas, plantado en área con tierra compactada.	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
41	284	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.10 mts	Regular	Arbusto con escaso follaje, ramas secas, estructura desproporcionada, el cual se afectará or las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
42	285	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	8.5 mts	Regular	Árbol con algunas ramas secas, follaje denso, bifurcado a mitad del fuste, cuello de las raíces ahogado por tierra compactada, se verá afectado por las actividades propias de la obra.	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"

43	286	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	7	1.6 mts	Regular	Arbusto con denso follaje desproporcionado, algunas ramillas secas, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
44	287	<i>Ficus benamina</i> (ficus)	18	3.5 mts	Regular	Árbol con ramas extendidas hacia ambos lados del flujo vehicular, con algunas ramas secas, y dañadas por el paso de vehículos pesados, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
45	288	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Arbusto frondoso con follaje desproporcionado, algunas ramillas secas, el cual se afectará por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
46	289	<i>Ficus benamina</i> (ficus)	12	2.90 mts	Deficiente	Ejemplar totalmente seco	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
47	290	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	15	3 mts	Regular	Ejemplar joven de buen porte, copa desproporcionada, con ramas extendidas hacia ambos lados del flujo vehicular, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Centro Tornillero"
48	291	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	6	1.5 mts	Regular	Arbusto con follaje denso desproporcionado, con algunas ramillas secas, se dañara debido a las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Centro Tornillero"
49	292	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	20	2.5 mts	Regular	Árbol joven, copa desproporcionada con ramas que se direccionan hacia flujo vehicular, el cual se verá dañado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Centro Tornillero"
50	293	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con inclinación y escaso follaje, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Centro Tornillero"

51	294	<i>Leucaena leucocephala</i> (guaje)	12	3 mts	Deficiente	Árbol con muerte descendente, escaso follaje, sin futuro de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Farmacias similares"
52	295	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Deficiente	Ejemplar arbustivo con escaso follaje y la mayor parte seco, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Polarizados aeropuerto"
53	296	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> (eucalipto)	32w	12 mts	Deficiente	Ejemplar de altura y diámetro considerable con podas realizadas anteriormente sin criterio técnico, dejando muñones con rebrotes largos y débiles, debido a la biología propia de esta especie de ser susceptible de fracturas en sus ramas, el cual se verá afectado a nivel de raíces por las actividades propias de la obra pública, lo que predispone un anclaje débil a futuro y con riesgo de desplome.	Camellón lateral derecho a la altura de "Polarizados aeropuerto"
54	297	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	8	1.80 mts	Regular	Arbusto con denso follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Polarizados aeropuerto"
55	298	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	19	3.5 mts	Deficiente	Árbol suprimido por ejemplar de mayor porte, crecimiento estructural desproporcionado, escaso follaje, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
56	299	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	19	3.5 mts	Deficiente	Árbol suprimido por ejemplar de mayor porte, crecimiento estructural desproporcionado, escaso follaje, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
57	300	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	15 mts	Regular	Árbol joven con algunas ramillas secas, compitiendo por espacio de crecimiento con árboles de especie de crecimiento considerable, el cual se verá afectado por las actividades que requiere la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"

58	301	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	4.5 mts	Deficiente	Ejemplar con desmoches que generaron rebrotes, compitiendo por espacio de crecimiento con árboles de crecimiento considerable, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
59	302	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	32	12 mts	Deficiente	Ejemplar con ramas secas de grosor y longitud considerable con susceptibilidad a fracturarse, desmoches que generaron rebrotes largos y débiles, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
60	303	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con denso follaje desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se afectará debido a las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
61	304	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	60 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
62	305	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	28	5 mts	Regular	Ejemplar con podas realizadas anteriormente sin criterio técnico, generando rebrotes débiles, leve inclinación al flujo vehicular, el cual se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
63	306	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con podas topiarias realizadas anteriormente con denso follaje desproporcionado, el cual se afectará debido a las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart
64	307	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"

65	308	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	42	13 mts	Regular	Árbol de altura considerable con ramas secas, algunas se direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, se verá dañado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
66	309	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	5	1.50 mts	Regular	Árbol joven, con algunas ramillas secas, compitiendo por espacio de crecimiento con ejemplar de mayor porte, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
67	310	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
68	311	<i>Cupressus sempervirens</i> (ciprés)	5	2.5 mts	Deficiente	Árbol con la mayor parte de follaje seco, plantado a poca distancia de otros ejemplares, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
69	312	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Ejemplar joven con follaje desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
70	313	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.5 mts	Regular	Ejemplar joven con denso follaje verde y desproporcionado, el cual se verá dañado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
71	314	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2 mts	Regular	Árbol joven con follaje verde, denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
72	315	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto, con ramillas secas, follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
73	316	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	--	1.90 mts	Regular	Árbol joven con follaje verde y desproporcionado, se afectará debido a las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"

74	317	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto plantado en un área de jardinería a base de concreto, plantada en desnivel del suelo, con ramillas secas, follaje desproporcionado	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
75	318	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	3 mts	Regular	Ejemplar joven con podas topiarias realizadas anteriormente, con follaje denso, se afectará debido a las actividades propias de la obra.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
76	319	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.4 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, compitiendo por espacio de crecimiento, se afectará con las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
77	320	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	2.5 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso, copa con poda topiaria realizada anteriormente, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
78	321	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
79	322	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven, presenta poda topiaria, plantado a escasos centímetros del cordón cuneta, sus raíces se verán afectados por las actividades propias de la obra	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
80	323	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven, presenta poda topiaria, se verá afectado por las actividades propias de la obra	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
81	324	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y verde, presenta poda topiaria realizada anteriormente, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"

82	325	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	4	1.5 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con poda topiaria realizada anteriormente, el cual se afectará debido a las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
83	326	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	5	3 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso, con poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
84	327	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.4 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, le han realizado podas topiarias con anterioridad, se afectará debido a las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
85	328	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje verde y frondoso, anteriormente le realizaron poda topiaria, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
86	329	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	85 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado y denso, se afectará debido a las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
87	330	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven, con escaso follaje, se verá afectado por las actividades propias de la obra.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
88	331	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, el cual se afectará debido a las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
89	332	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	6	3 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, con leve inclinación al flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
90	333	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	4	3 mts	Regular	Ejemplar joven, con escaso follaje, ramas extendidas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
91	334	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	6	3 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, el cual se afectara por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"

92	335	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	6	3.5 mts	Regular	Árbol joven, con follaje desproporcionado, plantado en un espacio reducido para el tipo de especie que tiende a un crecimiento considerable, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
93	336	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	3.5 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, ramas extendidas, plantado en el camellón que es reducido para el tipo de crecimiento de esta especie que tiende ser considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho, a la altura de Walmart.
94	337	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, ramas extendidas, plantado en el camellón que es reducido para el tipo de crecimiento de esta especie que tiende ser considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart
95	338	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	3.5 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, ramas extendidas, plantado en el camellón que es reducido para el tipo de crecimiento de esta especie que tiende ser considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
96	339	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3.5 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, ramas extendidas, plantado en el camellón que es reducido para el tipo de crecimiento de esta especie que tiende ser considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
97	340	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, ramas extendidas, plantado en el camellón que es reducido para el tipo de crecimiento de esta especie que tiende ser considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.

98	341	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	11 mts	Regular	Ejemplar con copa densa y extendida, cuyas ramas se direccionan hacia ambos carriles vehiculares, plantado en un espacio reducido para el tipo de especie que tiende a crecer de manera considerable, cuyo sistema radicular es extendido, superficial y agresivo, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
99	342	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	30	11 mts	Regular	Ejemplar con copa densa y extendida, cuyas ramas se direccionan hacia ambos carriles vehiculares, plantado en un espacio reducido para el tipo de especie que tiende a crecer de manera considerable, cuyo sistema radicular es extendido, superficial y agresivo, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
100	343	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	11 mts	Regular	Ejemplar con copa densa y extendida, cuyas ramas se direccionan hacia ambos carriles vehiculares, plantado en un espacio reducido para el tipo de especie que tiende a crecer de manera considerable, cuyo sistema radicular es extendido, superficial y agresivo, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
101	344	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	12	4.5 mts	Regular	Ejemplar suprimido por árbol de mayor porte, con estructura inclinada hacia el flujo vehicular, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
102	345	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5.5 mts	Regular	Árbol joven, con escaso follaje, el cual se afectará debido a las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
103	346	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	4.5 mts	Regular	Árbol joven, con escaso follaje, el cual se afectará debido a las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.

104	347	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	32	4.5 mts	Regular	Árbol joven, con escaso follaje, el cual se afectará debido a las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
105	348	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	20	1.85 mts	Regular	Árbol con follaje denso, con ramas que se direccionan hacia ambos carriles vehiculares, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
106	349	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	32	6.5 mts	Regular	Ejemplar joven, plantado en un espacio reducido e inadecuado para este tipo de especie que presenta raíces superficiales y agresivas y extendidas, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
107	350	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	28	5.5 mts	Deficiente	Árbol totalmente seco	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
108	351	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	5 mts	Deficiente	Ejemplar muerto	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
109	352	<i>Eucalyptus sp</i> (eucalipto)	32	7 mts	Regular	Ejemplar con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, madera muerta y compactada con labio cicatrizante en la base, plantado en un espacio reducido para el tipo de especie con crecimiento considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
110	353	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	12	6.5 mts	Regular	Ejemplar joven, con ramas extendidas direccionadas hacia ambos lados del flujo vehicular, plantado en un espacio reducido e inadecuado para este tipo de especie que presenta raíces superficiales y agresivas y extendidas, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
111	354	<i>Ehretia tinifolia</i> (mandimbo)	15	2.00 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje verde, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.

112	355	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	25	8.5 mts	Regular	Árbol con algunas ramas secas, escaso follaje, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
113	356	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	28	7.5 mts	Deficiente	Ejemplar muerto	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
114	357	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	25	7.5 mts	Regular	Ejemplar muerto	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
115	358	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	20	6 mts	Regular	Ejemplar muerto	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
116	359	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	18	6 mts	Regular	Ejemplar muerto	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
117	360	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	20	6 mts	Regular	Ejemplar muerto	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
118	361	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	28	9.5 mts	Regular	Árbol de altura considerable, algunas ramas secas y fracturadas, con daños mecánicos en la base del fuste, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
119	362	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	10 mts	Regular	Árbol de altura considerable, algunas ramas secas y fracturadas, con daños mecánicos en la base del fuste, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
120	363	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.5 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
121	364	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.5 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama

123	365	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, algunas ramillas secas, el cual se afectará debido a las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura del Centro Tornillero del sureste
124	366	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	26	7.5 mts	Regular	Árbol frondoso con ramas extendidas, algunas ramas secas y fracturadas, otras se extienden hacia ambos lados del flujo vehicular, se verá dañado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura del Centro Tornillero del sureste
125	367	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado y denso, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura del Centro Tornillero del sureste
126	368	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado y denso, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura del Centro Tornillero del sureste
127	369	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	29	7 mts	Regular	Árbol con ramas extendidas que se direccionan hacia el flujo vehicular, escaso follaje, con ramas secas de longitud considerable, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
128	370	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
129	371	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
130	372	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
131	373	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	8.5 mts	Deficiente	Árbol con muerte descendente con escaso follaje.	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama

132	374	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mt	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
133	375	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	--	3 mts	Deficiente	Árbol joven, suprimido por arboles de mayor porte, compitiendo por espacio de crecimiento, escaso follaje, ramas secas, que se direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, con daños mecánicos en la base del fuste, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de motoservicio
134	376	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	5.5 mts	Regular	Árbol con desmoches lo que generaron rebrotes débiles con posibles fracturas, daños mecánicos en la base del fuste, ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construcasa
135	377	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	65 cms	Deficiente	Arbusto con escaso follaje seco, desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	
136	378	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	7.00 mts	Regular	Árbol con diversas ramas secas, con daños en la base del fuste, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
137	379	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	28	7.5 mts	Regular	Ejemplar con ramas bajas, algunas secas, presenta daños mecánicos en la base del fuste, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
138	380	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	18	4.5 mts	Deficiente	Árbol joven, suprimido por ejemplares de mayor porte, compitiendo por espacio de crecimiento, escaso follaje, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
139	381	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	50 cms	Deficiente	Arbusto con escaso follaje seco, desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"

140	382	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	1.70 mts	Regular	Árbol joven, plantado a poca distancia de ejemplares de mayor porte, compite por espacio de crecimiento, copa desproporcionada, el cual se afectará debido a las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
141	383	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	9.5 mts	Regular	Ejemplar de altura considerable codominante, ramas extendidas que se entrelazan con otro árbol de mayor altura, compite por espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
142	384	<i>Grevillea robusta</i> (pajarera)	32	11 mts	Regular	Árbol de altura considerable, con algunas ramas secas, compitiendo por espacio de crecimiento, ramas extendidas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
143	385	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	10.5 mts	Regular	Ejemplar arbóreo de altura considerable, con algunas ramas secas y otras se entrelazan con árboles cercanos que compiten por el espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "ISEO Alumbrado público"
144	386	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	4 mts	Regular	Árbol joven, con follaje denso desproporcionado, algunas ramillas secas, posiblemente se vea afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura de "ISEO Alumbrado público"
145	387	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	28	5.5 mts	Regular	Árbol con follaje denso alguna rama seca, con daños mecánicos en la base del fuste, plantado a poca distancia de otros ejemplares, posiblemente se vea afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "ISEO Alumbrado público"
146	388	<i>Populus sp</i> (álamo)	25	5.5 mts	Regular	Árbol con diversas ramas secas, algunas fracturadas por el paso de carros, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "ISEO Alumbrado público"

147	389	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	12 mts	Regular	Ejemplar de altura considerable con diversos muñones que generaron rebrotes largos y débiles con tendencia a fracturarse con mayor facilidad, además de daños en ramas por el paso de carros de carga pesada, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "Vidrio y Aluminio Pehimacons"
148	390	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	11 mts	Regular	Ejemplar con un 50% de transparencia en copa, desmoches que generaron rebrotes largos y débiles, ramas que se extienden a ambos lados del flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra.	Camellón lateral a la altura de "Vidrios y aluminio Pehimacons"
149	391	<i>Populus sp</i> (álamo)	28	8 mts	Deficiente	Ejemplar con muérdago, con ramas secas que se direccionan hacia luminaria de servicio público y flujo vehicular, plantado a poca distancia del cordón cuneta, las raíces se verán afectadas por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral derecho a la altura de "ISEO Alumbrado Público"
150	392	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	6	1.90 mts	Regular	Árbol con muérdago lo que ha deteriorado el follaje en un 90% sin futuro de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra	Camellón lateral a la altura de "Vidrios y aluminio Pehimacons"
151	393	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	10	2.6 mts	Regular	Árbol joven, con follaje desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "vidrios y aluminio Pehimacon"
152	394	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	32	6 mts	Regular	Ejemplar con escaso follaje, ramillas secas, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral derecho a la altura de "vidrios y aluminio Pehimacon"
153	395	<i>Buogainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura de terreno en construcción

154	396	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	10 mts	Regular	Ejemplar con diversas ramas secas, follaje seco, desmoches inicial de la copa, lo que generó rebrotes débiles, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de terreno en construcción.
155	397	<i>Buogainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con denso follaje desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de terreno en construcción.
156	398	<i>Gravillea robusta</i> (pajarera)	30	11 mts	Regular	Ejemplar con follaje frondoso, con ramas que se direccionan hacia luminaria de servicio público y flujo vehicular, árbol dominante, sus ramas se entrelazan con la de otros árboles, debido a las actividades de la obra pública, el ejemplar se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo a la altura de terreno en construcción.
157	399	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	8	3.5 mts	Regular	Árbol con ramas secas decaídas que se direccionan hacia el flujo vehicular, follaje seco, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24.
158	400	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	60 cms	Regular	Cactácea suculenta, que se verá afectada por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
159	401	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	50 cms	Regular	Cactácea suculenta, que se verá afectada por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
160	402	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
161	403	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	45 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24

162	404	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
163	405	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	45 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
164	406	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	30 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
165	407	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
166	408	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	30 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
167	409	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	25 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
168	410	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	20 cms	Regular	Suculenta que debido a las actividades que requiere la obra se verá afectada.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
169	411	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	8	1.60 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24

170	412	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	6.5 mts	Regular	Ejemplar joven, follaje denso, compitiendo por espacio de crecimiento, con ramas que se direccionan hacia el flujo vehicular, presenta desmoches de ramas dejando muñones, debido a las actividades propias de la obra pública, el árbol se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24 Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
171	413	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	6 mts	Regular	Ejemplar joven, con follaje denso y desproporcionado, compitiendo por espacio de crecimiento, con ramas que se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
172	414	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	5 mts	Regular	Ejemplar joven, con follaje denso y desproporcionado, compitiendo por espacio de crecimiento, con ramas que se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
173	415	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	5.5 mts	Regular	Ejemplar joven, con follaje denso y desproporcionado, compitiendo por espacio de crecimiento, con ramas que se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24 Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
174	416	<i>Pachycereus marginatus</i> (cactus órgano)	18	1.45 mts	Regular	Cactácea de buen porte, plantado a poca distancia de otros ejemplares de la misma especie, debido a las actividades de la obra pública, se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
175	417	<i>Pachycereus marginatus</i> (cactus órgano)	12	1.50 mts	Regular	Cactácea de buen porte, plantado a poca distancia de otros ejemplares de la misma especie, debido a las actividades de la obra pública, se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24

176	418	<i>Pachycereus marginatus</i> (cactus órgano)	18	1.3 mts	Regular	Cactácea de buen porte, plantado a poca distancia de otros ejemplares de la misma especie, debido a las actividades de la obra pública, se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
177	419	<i>Pachycereus marginatus</i> (cactus órgano)	15	1.20 mts	Regular	Cactácea de buen porte, plantado a poca distancia de otros ejemplares de la misma especie, debido a las actividades de la obra pública, se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
178	420	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	45 cms	Regular	Cactácea suculenta, que se verá afectada por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
179	421	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	40 cms	Regular	Cactácea suculenta, que se verá afectada por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
180	422	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	35 cms	Regular	Cactácea suculenta, que se verá afectada por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
181	423	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	40 cms	Regular	Cactácea suculenta, que se verá afectada por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
182	424	<i>Washingtonia robusta</i> (palmera)	--	1.50 mts	Regular	Palmera joven, con algunas palmas secas, debido a daños mecánicos, se verá afectada por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Servicio eléctrico automotriz San Pedro”
183	425	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, partes de ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Servicio eléctrico automotriz San Pedro”

184	426	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7.00 mts	Regular	Ejemplar bifurcado desde la base, con inclinación hacia el flujo vehicular, algunas ramas secas y otras se direccionan hacia luminaria pública, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
185	427	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, partes de ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
186	428	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, partes de ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
187	429	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, partes de ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
188	430	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, partes de ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
189	431	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	2.50 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, algunas ramillas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
190	432	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	7	1.90 mts	Regular	Ejemplar joven, escaso follaje, debido a las actividades de la obra pública, se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"



191	433	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	28	10.5 mts	Deficiente	Ejemplar bifurcado desde la base, madera muerta compactada en la base, ramas que se extienden hacia el flujo vehicular, algunas de ellas secas, con riesgo de fractura, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
192	434	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	12 mts	Regular	Árbol frondoso, de altura considerable, con ramas que se extienden hacia ambos lados del flujo vehicular, con daños mecánicos en la base del fuste, algunas ramas secas con riesgo de fracturarse, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
193	435	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	32	11 mts	Regular	Ejemplar de altura considerable, con algunas ramas secas que se direccionan hacia el flujo vehicular, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Distribuidora de Cementos y Acabados Cruz Azul"
194	436	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	9.5 mts	Regular	Árbol con diversas ramas secas algunas se direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Distribuidora de Cementos y Acabados Cruz Azul"
195	437	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	8.5 mts	Regular	Ejemplar con bifurcación a unos 60 cms de la base del fuste, con diversas ramas secas, con riesgo de fracturarse, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Distribuidora de Cementos y Acabados Cruz Azul"
196	438	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	9.5 mts	Regular	Ejemplar con bifurcación a un 1.20 mts. de la base del fuste, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura "BAJAJ Refacciones"
197	439	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	9 mts	Regular	Árbol con algunas ramas secas, con daños mecánicos en la base del fuste, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura "BAJAJ Refacciones"

198	440	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	32	9.5 mts	Deficiente	Árbol bifurcado desde la base, con madera muerta compactada, varias ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura "BAJAJ Refacciones"
199	441	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	11 mts	Deficiente	Ejemplar desmochado para liberar la visibilidad de los semáforos, lo que generó desequilibrio en el peso de la copa hacia el flujo vehicular, con daños mecánicos en la base del fuste, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
200	442	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	10 mts	Deficiente	Árbol con algunas ramas secas que se direccionan hacia el flujo vehicular, daños mecánicos en el fuste, posiblemente por accidentes automovilísticos, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
201	443	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	11 mts	Deficiente	Árbol bifurcado desde la base, con algunas ramas secas que se direccionan hacia el flujo vehicular, daños mecánicos en el fuste, posiblemente por accidentes automovilísticos, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
202	444	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	42	10.5 mts	Regular	Ejemplar de altura y diámetro considerable, denso follaje que impide la correcta luminosidad de una luminaria pública, con daños mecánicos a nivel de fuste, algunas ramas secas, debido a las actividades de la obra pública, se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
203	445	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	38	10 mts	Regular	Árbol con copa extendida, bifurcado a 1 metro de la base, las ramas se extienden por ambos lados del flujo vehicular, con daños mecánicos en el fuste, debido a las actividades de la obra pública, se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.

204	446	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	35	11 mts	Regular	Ejemplar de altura y diámetro considerable, denso follaje que impide la correcta luminosidad de una luminaria pública, con daños mecánicos a nivel de fuste, algunas ramas secas, debido a las actividades de la obra pública, se verá afectado.	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
205	447	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	7	3.00 mts	Deficiente	Totalmente muerto	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
206	448	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
207	449	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.50 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, debido a las actividades de la obra se verá afectado	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
208	450	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.50 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, debido a las actividades de la obra se verá afectado	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
209	451	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
210	452	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
211	453	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	5	1.50 mts	Deficiente	Árbol totalmente seco	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"

212	454	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Deficiente	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
213	455	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	5	1.50 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, debido a las actividades de la obra se verá afectado	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
214	456	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
215	457	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	1.70 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, debido a las actividades de la obra se verá afectado	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
216	458	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
217	459	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
218	460	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
219	461	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	35	10 mts	Regular	Árbol con copa densa, con ramas que se extienden hacia ambos lados del flujo vehicular, algunas direccionadas a luminaria pública, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"

220	462	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	5	3.5 mts	Regular	Ejemplar suprimido por un árbol de mayor porte, desarrollando estructura desproporcionada, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
221	463	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	7	1.60 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
222	464	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	1.7 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso, presenta poda topiaria realizada con anterioridad, suprimido por árboles de mayor porte, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
223	465	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Ejemplar arbustivo, con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
224	466	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	45	11 mts	Regular	Árbol de altura y diámetro considerable, frondoso, ramas que se extienden a ambos lados del flujo vehicular, codominante, compitiendo por el espacio de crecimiento con otro árbol de la misma especie, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
225	467	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto, con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
226	468	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Ejemplar arbustivo, con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"

227	469	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
228	470	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	90 cms	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
229	471	<i>Ficus benjamina (ficus)</i>	25	3.5 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
230	472	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
231	473	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.45 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
232	474	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.40	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
233	475	<i>Ficus benjamina (ficus)</i>	12	3.5 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
234	476	<i>Ficus benjamina (ficus)</i>	12	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"

235	477	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
236	478	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	2.5 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
237	479	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
238	480	<i>Populus sp</i> (álamo)	15	4 mts	Deficiente	Totalmente seco	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
239	481	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	12	3.5 mts	Regular	Árbol joven copa frondosa, con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
240	482	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
241	483	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3.00 mts	Regular	Árbol joven copa frondosa, con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
242	484	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
243	485	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	2.9 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"

244	486	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motopartes Dazon"
245	487	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.30 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motopartes Dazon"
246	488	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motopartes Dazon"
247	489	<i>Ficus benjamina (ficus)</i>	10	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motopartes Dazon"
248	490	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.00 mt	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
249	491	<i>Ficus benjamina (ficus)</i>	12	4.00 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
250	492	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	95 cms	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
251	493	<i>Bougainvillea glabra (bugambilia)</i>	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
252	494	<i>Ficus benjamina (ficus)</i>	9	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"

253	495	<i>Populus sp</i> (álamo)	15	7.00 mts	Regular	Árbol con diversas ramas secas, con inclinación al flujo vehicular, plantado a poca distancia de una luminaria pública, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
254	496	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.50 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
255	497	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Ejemplar arbustivo, con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
256	498	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
257	499	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3.00 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"
258	500	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"
259	501	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"
260	502	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"
261	503	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	1.70 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, plantado cerca de luminaria pública, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"

262	504	<i>AFF Fresno</i>	22	5.5 mts	Deficiente	Escaso follaje, con madera muerta compartimentada en la base del fuste, ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz
263	505	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz
264	506	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	28	8.5 mts	Regular	Árbol con copa frondosa, ramas extendidas hacia ambos lados del flujo vehicular, compitiendo por espacio de crecimiento con otros ejemplares arbóreos, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz
265	507	<i>Populus sp</i> (álamo)	22	8 mts	Regular	Escaso follaje, ramas secas, conformado de tres ramas principales desde la base, compitiendo por espacio de crecimiento con árbol de mayor porte, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz
266	508	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	2.50 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz
267	509	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
268	510	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.80 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, plantado cerca de luminaria pública, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
269	511	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
270	512	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"

271	513	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	7	1.50 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Panel Rey”
272	514	<i>Populus sp</i> (álamo)	20	7.5 mts	Regular	Árbol con escaso follaje, algunas ramas secas, con leve inclinación al flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Panel Rey”
273	515	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Panel Rey”
274	516	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3.5 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Panel Rey”
275	517	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	12	4 mts	Regular	Ejemplar arbóreo joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Mangueras y Conexiones Antequera”
276	518	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Panel Rey”
277	519	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Mangueras y Conexiones Antequera”
278	520	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	4 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Panel Rey”
279	521	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Mangueras y Conexiones Antequera”
280	522	<i>Ficus benjamina</i> (Ficus)	9	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Panel Rey”

281	523	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
282	524	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
283	525	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	--	1.30 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
284	526	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
285	527	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
286	528	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.45 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
287	529	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
288	530	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"

289	531	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	5 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
290	532	<i>Cupressus sp</i> (ciprés)	5	1.50 mts	Regular	Ejemplar con follaje seco, plantado en un área reducida, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
291	533	<i>Euphorbia cotinifolia</i> (sangre libanesa)	8	2.50 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje desproporcionado, algunas ramas secas, plantado en camellón reducido, se verá afectado por las obras públicas.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
292	534	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	9	4.5 mts	Regular	Ejemplar joven, con escaso follaje, plantado en camellón reducido, se verá afectado por las obras públicas.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
293	535	<i>Cupressus sp</i> (ciprés)	7	4 mts	Regular	Árbol con follaje seco, plantado en camellón reducido, se verá afectado por las obras públicas.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
294	536	<i>Ehretia tinifolia</i> (mandimbo)	7	1.50 mts	Regular	Ejemplar joven de poca altura, plantado en camellón reducido, se verá afectado por las obras públicas.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
295	537	<i>Cupressus sp</i> (ciprés)	6	2.50 mts	Deficiente	Totalmente seco	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
296	538	<i>Cupressus sp</i> (ciprés)	6	2.50 mts	Deficiente	Totalmente seco	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104

297	539	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	45	3.5 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
298	540	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	50	3 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
299	541	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	22	3 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
300	542	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	3.5 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"

301	543	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	15	3 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
302	544	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	30	4 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
303	545	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	25	3.5 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
304	546	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	25	4 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"

305	547	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	22	3.5 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
306	548	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	30	3.5 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
307	549	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	3.5 mts	Deficiente	Árbol con desmoches, evidencia de podas anteriores realizadas sin criterio técnico, dejando muñones que generaron rebrotes largos y débiles que son susceptibles de fracturar con mayor facilidad, plantado en un camellón reducido, se verá afectado por las actividades de las obras públicas.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
308	550	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	5.00 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje desproporcionado, con inclinación al paso peatonal y flujo vehicular, debido a las actividades de la obra pública se verá afectado	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Comercial Meraz"
309	551	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	35	7 mts	Regular	Árbol frondoso con ramas que se extienden hacia el flujo vehicular y peatonal, cercano a una parada de pasaje, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Comercial Meraz"

310	552	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje desproporcionado, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 83
311	553	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje desproporcionado, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 83
312	554	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	17	5.5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje desproporcionado, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 83
313	555	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	4.5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje desproporcionado, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 83
314	556	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	7.5 mts	Regular	Árbol conformado por tres ramas principales desde la base del fuste, con algunas ramas secas, otras se extienden hacia el paso peatonal y flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 89
315	557	<i>Tabebuia donnel-smithii</i> (primavera)	8	6 mts	Regular	Ejemplar joven con pocas ramas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 89
316	558	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	38	8.5 mts	Regular	Árbol frondoso, con denso follaje, ramas extendidas hacia el flujo vehicular y peatonal, cuello de las raíces ahogado por concreto hidráulico, por lo que ha comenzado a levantar banquetas, se verá afectado por las actividades propias de la obra.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 89
317	559	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	15	6 mts	Regular	Ejemplar con diversas ramas secas, escaso follaje, se verá afectado por las actividades propias de la obra.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de “Pastelería Monse”

318	560	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	15	6 mts	Deficiente	Totalmente seco	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de “Pastelería Monse”
319	561	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	1	1 mts	Regular	Árbol joven, suprimido por árboles de mayor porte, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades de la obra pública	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de “Pastelería Monse”
320	562	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	6 mts	Regular	Ejemplar con desmoches que generaron rebrotes, algunas ramas secas, follaje denso, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de “Eventus”
321	563	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	6 mts	Regular	Ejemplar con desmoches que generaron rebrotes, algunas ramas secas, follaje denso, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de “Eventus”
322	564	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Árbol joven con folla denso y desproporcionado, plantado a escasos centímetros del cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de “Eventus”
323	565	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Árbol joven con folla denso y desproporcionado, plantado a escasos centímetros del cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de “Eventus”
324	566	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Árbol joven con folla denso y desproporcionado, plantado a escasos centímetros del cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de “Eventus”
325	567	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Árbol joven con folla denso y desproporcionado, plantado a escasos centímetros del cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de “Eventus”

326	568	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Árbol joven con folla denso y desproporcionado, plantado a escasos centímetros del cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
327	569	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Árbol joven con folla denso y desproporcionado, plantado a escasos centímetros del cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
328	570	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	8.00 mts	Regular	Ejemplar con denso follaje desproporcionado, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
329	571	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	8.00 mts	Regular	Ejemplar con denso follaje desproporcionado, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
330	572	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	3.5 mts	Regular	Árbol con diversas ramificaciones desde la base, follaje denso y desproporcionado, plantado a un costado del cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
331	573	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	5	1.80 mts	Regular	Ejemplar joven con escaso follaje, compitiendo por espacio de crecimiento con otros árboles de la misma especie, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
332	574	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	5	1.70 mts	Regular	Ejemplar joven con escaso follaje, compitiendo por espacio de crecimiento con otros árboles de la misma especie, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"

333	575	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	5	1.80 mts	Regular	Ejemplar joven con escaso follaje, compitiendo por espacio de crecimiento con otros árboles de la misma especie, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
334	576	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7.00 mts	Regular	Árbol con follaje denso desproporcionado, algunas ramas secas, que se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
335	577	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7.00 mts	Regular	Árbol con follaje denso desproporcionado, algunas ramas secas, que se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
336	578	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 102
337	579	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	90	10 mts	Regular	Árbol de altura y diámetro considerable, con ramas extendidas que se direccionan hacia inmuebles, flujo peatonal y vehicular, base del cuello de las raíces ahogado por concreto y tierra compactada, espacio de crecimiento reducido, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 102
338	580	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	8	2.5 mts	Regular	Ejemplar joven suprimido por árbol de mayor porte, escaso follaje, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Farmacia San Antonio"
339	581	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	10	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven, escaso follaje, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Farmacia San Antonio"



340	582	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	12	5 mts	Regular	Ejemplar joven, escaso follaje, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Farmacia San Antonio
341	583	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	15	3 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Farmacia San Antonio
342	584	<i>Tabebuia donell-smith</i> (primavera)	8	4 mts	Regular	Árbol joven, de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Micas, calaveras y plafones, México"
343	585	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mt	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Micas, calaveras y plafones, México"
344	586	<i>Tabebuia sp</i> (macuil)	20	6 mts	Regular	Árbol joven, de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Micas, calaveras y plafones, México"
345	587	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Ejemplar con follaje y copa frondosa, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del negocio denominado "El Jarocho"
346	588	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Ejemplar con follaje y copa frondosa, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del negocio denominado "El Jarocho"



347	589	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	5	2.5 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del negocio denominado "El Jarocho"
348	590	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	6	1.50 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del negocio denominado "El Jarocho"
349	591	<i>Leucaena leucocephala</i> (guaje)	5	1.60 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura ex balneario "La bamba"
350	592	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	90	9.5 mts	Regular	Ejemplar de altura y diámetro considerable, con ramas secas otras extendidas direccionadas a ambos lados del flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura ex balneario "La bamba"
351	593	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	8.00 mts	Regular	Árbol con follaje denso y desproporcionado, con algunas ramas secas, algunas de ellas se direccionan hacia el flujo peatonal y vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 125
352	594	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	8.00 mts	Regular	Árbol con follaje denso y desproporcionado, con algunas ramas secas, algunas de ellas se direccionan hacia el flujo peatonal y vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 125
353	595	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	50	6.00 mts	Regular	Ejemplar con escaso follaje, ramas secas con mayor riesgo de fractura, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio Santours"



354	596	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	50	6.00 mts	Deficiente	Totalmente seco	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio Santours"
355	597	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	8	3.00 mts	Regular	Arbusto con denso follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio Santours"
356	598	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	5	1.50 mts	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
357	599	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	95 cms	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
358	600	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	5	1.60 mts	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
359	601	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	70 cms	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
360	602	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	90 cms	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
361	603	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	1.10 mts	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"

362	604	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	95 cms	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
363	605	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	70 cms	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
364	606	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	5	1.50 mts	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
365	607	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	1.40 mts	Bueno	Árbol joven de buen porte, se verá afectado por las actividades propias de la especie.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
366	608	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	90	10 mts	Regular	Ejemplar de altura y diámetro considerable, con ramas que se extienden y direccionan hacia el flujo vehicular y peatonal, plantado justo en el cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del puente elevado "Experimental"
367	609	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	90	10 mts	Regular	Ejemplar de altura y diámetro considerable, con ramas que se extienden y direccionan hacia el flujo vehicular y peatonal, plantado justo en el cordón cuneta del camellón, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del puente elevado "Experimental"
368	610	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	30	6 mts	Regular	Árbol con escaso follaje, algunas ramas secas que se direccionan al flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del puente elevado "Experimental"

369	611	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	6 mts	Deficiente	Ejemplar bifurcado desde la base, con escaso follaje, inclinación al flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del puente elevado "Experimental"
370	612	<i>AFF Fresno</i>	10	3 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, conformado por una sola rama principal, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
371	613	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado con las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
372	614	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado con las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
373	615	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Árbol con escaso follaje, ramas secas, que se direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, con daños mecánicos en la base del fuste, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
374	616	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	9 mts	Regular	Ejemplar suprimido, con ramas secas, compitiendo por el espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
375	617	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente

376	618	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
377	619	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	30	7 mts	Regular	Ejemplar de altura considerable, cuyas ramas interactúan con la estructura del puente, algunas ramas secas y otras se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
378	620	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	5 mts	Deficiente	En proceso de muerte, sin futuro de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
379	621	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.45 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
380	622	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, el cual se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
381	623	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	5 mts	Regular	Árbol joven plantado a escasos centímetros de luminaria pública, con follaje denso y desproporcionado, se verá dañado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
382	624	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado suprimido por árboles de mayor porte, se verá dañado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"

383	625	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	30	8 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con inclinación hacia el flujo vehicular, plantado a escasos centímetros de luminaria pública, obstruye el correcto paso de luz, ramas extendidas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
384	626	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
385	627	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
386	628	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Ejemplar joven con escaso follaje, diversas ramas secas, que se extienden y direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
387	629	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Árbol joven con ramas secas, escaso follaje, algunas se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
388	630	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
389	631	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"



390	632	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Ejemplar joven con escaso follaje, diversas ramas secas, que se extienden y direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
391	633	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	30 cms	Regular	Suculenta que se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
392	634	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	15	5 mts	Deficiente	En proceso de muerte, se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
393	635	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
394	636	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Arbusto joven con follaje desproporcionado, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
395	637	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	15	5 mts	Deficiente	Árbol en proceso de muerte, diversas ramas secas con tendencia a fracturarse con mayor facilidad.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
396	638	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Deficiente	Ejemplar en mal estado sin futuro de crecimiento, en proceso de muerte.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"

397	639	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	4 mts	Deficiente	Árbol bifurcado desde la base con muerte descendente, ramas secas y fracturadas.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tartamiel"
398	640	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	8 mts	Regular	Árbol con escaso follaje, ramas secas, compite por espacio de crecimiento con árboles de biología de crecimiento considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tartamiel"
399	641	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Regular	Ejemplar con escaso follaje, ramas secas, compite por espacio de crecimiento con árboles de biología de crecimiento considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tartamiel"
400	642	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto joven con follaje desproporcionado, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tartamiel"
401	643	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7 mts	Regular	Árbol con escaso follaje, ramas secas, compite por espacio de crecimiento con árboles de biología de crecimiento considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tartamiel"
402	644	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7 mts	Deficiente	Ejemplar bifurcado desde la base, con ramas secas, que se direccionan hacia el flujo vehicular, sin futuro de crecimiento.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tartamiel"
403	645	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Regular	Árbol con bifurcación desde la base, compite por espacio de crecimiento con árboles de biología de crecimiento considerable, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tartamiel"



404	646	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
405	647	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mts.	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
406	648	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
407	649	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Deficiente	Ejemplar bifurcado desde la base, un brazo con inclinación hacia el flujo vehicular, con ramas secas, plantado a escasos centímetros de otro ejemplar de la misma especie generando competencia de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de iglesia "Nazareno"
408	650	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Deficiente	Árbol con evidente inclinación hacia el flujo vehicular, con ramas secas, plantado a escasos centímetros de otro ejemplar de la misma especie generando competencia de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de iglesia "Nazareno"
409	651	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts.	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de iglesia "Nazareno"

410	652	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	12	6 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, un brazo se direcciona hacia una luminaria pública, el follaje y ramas impiden el correcto paso de luz, ramas extendidas y direccionadas al flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "RACSA"
411	653	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "RACSA"
412	654	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "RACSA"
413	655	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Ejemplar bifurcado desde la base con ramas que se extienden y direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "RACSA"
414	656	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
415	657	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	50 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
416	658	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"

417	659	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
418	660	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	6 mts	Regular	Árbol con inclinación hacia el flujo vehicular, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
419	661	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
420	662	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
421	663	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
422	664	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
423	665	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"



424	666	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
425	667	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
426	668	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
427	669	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
428	670	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
429	671	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
430	672	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"

431	673	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
432	674	<i>Casuariana equisetifolia</i> (casuarina)	20	7 mts	Regular	Árbol con algunas ramas secas, algunas ramas bajas que se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
433	675	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
434	676	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	16	6 mts	Regular	Árbol joven compitiendo por espacio de crecimiento, con ramas secas, plantado a un costado de luminaria pública, se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
435	677	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
436	678	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3 mts	Regular	Ejemplar joven, cercano a una luminaria pública, compite por espacio de crecimiento se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
437	679	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3 mts	Deficiente	Totalmente seco	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"

438	680	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
439	681	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
440	682	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
441	683	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
442	684	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
443	685	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
444	686	<i>Jacaranda mimosiflia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Árbol con follaje denso desproporcionado, compitiendo por espacio de crecimiento, con ramas que se extienden y direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"

445	687	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	8 mts	Deficiente	Ejemplar con muerte descendente, la mayor parte del follaje seco, con ramas bajas y otras direccionadas hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
446	688	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base con ramas extendidas que se direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
447	689	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
448	690	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
449	691	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, presenta poda topiaria realizada anteriormente, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
450	692	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	7.5 mts	Regular	Ejemplar con algunas ramas secas, que son susceptibles de fractura, algunas se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"
451	693	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	7 mts	Regular	Árbol con algunas ramas secas, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"

452	694	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6.5 mts	Deficiente	Ejemplar joven con fuste inclinado, plantado a escasos centímetros de luminaria pública, con algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de Meraz, a la altura de "TIRSA"
453	695	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7.5 mts	Regular	Árbol con algunas ramas secas, plantado a un costado de luminaria pública, con ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de Meraz, a la altura de "TIRSA"
454	696	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	18	7 mts	Regular	Ejemplar con algunas ramas secas, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de Meraz, a la altura de "TIRSA"
455	697	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Ejemplar con fuste inclinado hacia el flujo vehicular, algunas ramas secas, que se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de Meraz, a la altura de "TIRSA"
456	698	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3.5 mts	Regular	Árbol joven suprimido por árboles de mayor porte, compitiendo por espacio de crecimiento, escaso follaje, algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de Meraz, a la altura de "TIRSA"
457	699	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	8 mts	Deficiente	Totalmente seco	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de Meraz, a la altura de "TIRSA"
458	700	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Deficiente	Arbusto seco	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de Meraz, a la altura de "TIRSSA"

459	701	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje desproporcionado, algunas ramillas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSSA"
460	702	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	9 mts	Regular	Árbol con follaje denso, algunas ramas secas, plantado a escasos centímetros del cordón cuenta del camellón, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSSA"
461	703	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto joven con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
463	704	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, plantado a un costado de luminaria pública, por lo que obstruye el paso correcto de luz, algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
464	705	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado le han realizado podas topiarias anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
465	706	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	9 mts	Regular	Ejemplar de altura considerable, dominante, con algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
466	707	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Deficiente	Árbol suprimido por ejemplar arbóreo de mayor porte, por lo que la estructura del fuste está mal conformada, escaso follaje, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"

467	708	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6	Regular	Ejemplar con follaje desproporcionado a falta de mantenimiento, con ramas extendidas y direccionadas hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
468	709	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
469	710	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	3 mts	Regular	Árbol joven con leve inclinación al flujo vehicular, escaso follaje, algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"
470	711	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"
471	712	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	16	6 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con algunas ramas secas, algunas se direccionan hacia el flujo vehicular, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"
472	713	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	16	6 mts	Regular	Ejemplar con algunas ramas secas, compite por espacio de crecimiento, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"

473	714	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	4 mts	Regular	Árbol joven bifurcado desde la base, con ramas que interactúan con luminaria pública, algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Centro Tornillero"
474	715	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Centro Tornillero"
475	716	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7mts	Deficiente	Ejemplar en proceso de muerte, con diversas ramas secas, que interactúan con luminaria pública, daños en el fuste, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Centro Tornillero"
476	717	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	4 mts	Regular	Ejemplar joven con bifurcación en la base, escaso follaje, algunas ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Autoservicio Franco"
477	718	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Autoservicio Franco"
478	719	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	6.5 mts	Regular	Árbol con denso follaje, desproporcionado, algunas ramas se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Autoservicio Franco"

479	720	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
480	721	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
481	722	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
482	723	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
483	724	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
484	725	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Ejemplar con follaje denso y desproporcionado, algunas ramas secas, otras se direccionan al flujo vehicular, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tortillería Évangélis"

485	726	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tortillería Evangelis"
486	727	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tortillería Evangelis"
487	728	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tortillería Evangelis"
489	729	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tortillería Evangelis"
490	730	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Árbol con ramas laterales direccionadas al flujo vehicular, algunos daños mecánicos en el fuste, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tortillería Evangelis"
491	731	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Árbol con ramas laterales direccionadas al flujo vehicular, algunos daños mecánicos en el fuste, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Tortillería Evangelis"

492	732	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
493	733	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
494	734	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	5.5 mts	Regular	Ejemplar con ramas que se direccionan al flujo vehicular, algunas ramas secas susceptibles de desgaje, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
495	735	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	7.5 mts	Regular	Ejemplar con diversas ramas secas, daños mecánicos en la base del fuste, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
496	736	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
497	737	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"

498	738	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
499	739	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	30	7 mts	Regular	Árbol frondoso, con ramas que se extienden y direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
500	740	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
501	741	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
502	742	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
503	743	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
504	744	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"

505	745	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Eventus"
506	746	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Eventus"
507	747	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Eventus"
508	748	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	12	4 mts	Regular	Árbol con copa extendida, algunas ramas se direccionan al flujo vehicular, algunas otras secas, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Eventus"
509	749	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Ex Pitico"
510	750	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Ex Pitico"
511	751	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Ex Pitico"

512	752	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
513	753	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	5.5 mts	Regular	Ejemplar suprimido por árboles de mayor porte, con escaso follaje, algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
514	754	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	5 mts mts	Regular	Ejemplar suprimido por árboles de mayor porte, con escaso follaje, algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
515	755	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con ramas secas, el follaje impide el correcto paso de luz de una luminaria pública, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
516	756	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
517	757	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	10	5 mts	Regular	Ejemplar joven suprimido por árboles de mayor porte, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
518	758	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	5 mts	Regular	Árbol bifurcado a ochenta centímetros de la base, con escaso follaje, algunas ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"

519	759	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	8 mts	Regular	Ejemplar de altura considerable, con daños mecánicos en la base, algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
520	760	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con algunas ramas secas, escaso follaje, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
521	761	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Huesero"
522	762	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4 mts	Deficiente	Ejemplar joven con muerte descendente, daños mecánicos en el fuste, con evidente inclinación al flujo vehicular.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Huesero"
523	763	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
524	764	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
525	765	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"



526	766	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Meraz"
527	767	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Meraz"
528	768	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Meraz"
529	769	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Meraz"
530	770	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Meraz"
531	771	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Meraz"
532	772	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la altura de "Meraz"

533	773	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Pro One"
534	774	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Pro One"
535	775	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	22	4.5 mts	Regular	Ejemplar joven copa extendida, con algunas ramas secas,	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Pro One"
536	776	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
537	777	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
538	778	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
539	779	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"

540	780	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	4 mts	Regular	Árbol joven con escaso follaje, ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
541	781	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
542	782	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
543	783	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
544	784	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	5 mts	Regular	Ejemplar joven con ramas secas, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107
545	785	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Regular	Árbol con copa desproporcionada, algunas ramas se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107

546	786	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	7	4 mts	Regular	Ejemplar con ramas extendidas hacia el flujo vehicular, algunas de ellas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107
547	787	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	2 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107
548	788	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Árbol joven con follaje denso y desproporcionado, compitiendo por espacio de crecimiento, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107
549	789	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
550	790	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con ramas que se direccionan hacia el flujo vehicular, algunas ramas secas, presenta muérdago en un 35%, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
551	791	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3.5 mts	Regular	Ejemplar joven, compitiendo por espacio de crecimiento, follaje desproporcionado, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"

552	792	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
553	793	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	6 mts	Regular	Árbol con ramas secas, presenta Tilansia en varias ramas, algunas de ellas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
554	794	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
555	795	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
556	796	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	11	4 mts	Regular	Ejemplar joven con escaso follaje, algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
557	797	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
558	798	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"

559	799	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
560	800	<i>Agave karwinskii</i> (cuishe)	5	1.50 mts	Regular	Ejemplar joven, de buen porte, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
561	801	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3.5	Regular	Árbol joven, compitiendo por espacio de crecimiento, escaso follaje, copa desproporcionada, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
562	802	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
563	803	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con algunas ramas secas, direccionadas hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
564	804	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
565	805	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3.5 mts	Regular	Árbol joven, compitiendo por espacio de crecimiento copa desproporcionada, algunas ramillas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"

566	806	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
567	807	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
568	808	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	6 mts	Regular	Árbol joven con algunas ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
569	809	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	7.5	Regular	Ejemplar con escaso follaje, varias ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
570	810	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
571	811	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
572	812	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	6	Deficiente	Ejemplar joven con escaso follaje, con muerte descendente, plantado a un costado de luminaria pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"

573	813	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	18	3.5 mts	Regular	Árbol joven de buen porte con ramas extendidas algunas ramillas secas, plantado a un costado de luminaria pública, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
574	814	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
575	815	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
576	816	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
577	817	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	4 mts	Regular	Árbol joven, bifurcado desde la base, con diversas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
578	818	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	15	3 mts	Regular	Árbol joven, copa desproporcionada con ramas extendidas que se direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, se verá afectado por las acciones que generará la obra.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"

579	819	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	5 mts	Regular	Ejemplar joven, con follaje denso y desproporcionado, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
580	820	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con algunas ramas secas, se extienden y direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las acciones que generará la obra.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
581	821	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
582	822	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
583	823	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Deficiente	Ejemplar bifurcado desde la base, totalmente desmochado, copa conformada únicamente por rebrotes débiles, con tendencia a fracturarse con mayor facilidad.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
584	824	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"

585	825	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
586	826	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4.5 mts	Regular	Ejemplar joven con follaje denso y desproporcionado, daños en el fuste, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
587	827	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
588	828	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
589	829	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
590	830	<i>Jacaranda mimosiflora</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con ramas secas, algunas extendidas hacia ambos lados del flujo vehicular, se verá afectado por las acciones de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"

591	831	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
592	832	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	7 mts	Regular	Ejemplar bifurcado desde la base, con ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
593	833	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Ejemplar arbustivo con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
594	834	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
595	835	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda mimosifolia)	20	6.5	Regular	Árbol con copa densa y frondosa, con ramas que se extienden hacia el flujo vehicular, algunas ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generarán la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
596	836	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Hamburguesas al carbón"

597	837	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Hamburguesas al carbón"
598	838	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	6.5 mts	Regular	Árbol joven, con follaje denso y desproporcionado, con algunas ramillas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Hamburguesas al carbón"
599	839	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Hamburguesas al carbón"
600	840	<i>Pithecellobium dulce</i> (guamúchil)	25	6.5 mts	Regular	Árbol con denso follaje y ramas extendidas y direccionadas hacia el flujo vehicular y cableado de servicio público, con algunas ramillas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Taquería las Brasas"
601	841	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Taquería las Brasas"
602	842	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Taquería las Brasas"

603	843	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	6.5 mts	Regular	Árbol trifurcado desde la base, algunas ramas obstruyen el paso de luz adecuada de luminaria pública, ramas extendidas hacia el flujo vehicular, se verá afectada por las actividades de la obra.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Taquería las Brasas"
604	844	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Ejemplar bifurcado desde la base, con ramas extendidas y direccionadas hacia el flujo vehicular, presenta algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra venta de desechos industriales"
605	845	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
606	846	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
607	847	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
608	848	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
609	849	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"

610	850	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	22	5 mts	Regular	Árbol con algunas ramas secas, algunas se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las acciones de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
611	851	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	22	5.5 mts	Regular	Ejemplar con ramas secas, algunas se direccionan hacia el flujo vehicular, se verá afectado por las acciones de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
612	852	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Suculenta de buen porte, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
613	853	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Suculenta de buen porte, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
614	854	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Suculenta de buen porte, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
615	855	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Suculenta de buen porte, se verá afectada por las actividades de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
616	856	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Ejemplar con algunas ramas secas, el cual se afectará por las actividades propias de la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"

617	857	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	2	7 mts	Regular	Árbol bifurcado desde la base, con algunas ramas secas algunas direccionadas hacia luminaria pública, se verá afectado por las acciones que generará la obra.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
618	858	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
619	859	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	8 mts	Regular	Ejemplar con muérdago en ramas, con ramas secas, plantado en un área reducida para el tipo de especie, se verá afectado por las actividades de la obra.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
620	860	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	8 mts	Regular	Ejemplar con muérdago en ramas, con ramas secas, plantado en un área reducida para el tipo de especie, se verá afectado por las actividades de la obra.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
621	861	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	--	1.20 mts	Deficiente	Tocón conformado por rebrotes largos y débiles.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
622	862	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6.5 mts	Regular	Ejemplar con algunas ramas secas, daños mecánicos en la base del fuste, con muérdago en ramas, plantado en un espacio reducido para el tipo de especie, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"

623	863	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	6.5 mts	Regular	Árbol con copa extendida, plantado en un espacio reducido para el tipo de especie, compitiendo por espacio de crecimiento, codominante, algunas ramas secas, presenta indicios de muérdago, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
624	864	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	4.5 mts	Regular	Ejemplar joven suprimido por árbol de mayor porte, con ramas secas, evidencia de podas realizadas sin criterio técnico, con fuste levemente inclinado, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
625	865	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	5.5 mts	Regular	Árbol con indicios de muérdago, copa frondosa y extendida hacia el flujo vehicular, descortezamiento a nivel de fuste, podas realizadas sin criterio técnico dejando muñones que generaron rebrotes débiles, se verá afectado por las acciones que generará la obra.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
626	866	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	6.5 mts	Regular	Ejemplar con ramas secas, escaso follaje, daños mecánicos en la base, evidencia de podas realizadas anteriores sin criterio técnico, con evidente muérdago en ramas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
627	867	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6 mts	Regular	Árbol con escaso follaje, con presencia de muérdago, plantado en un área reducida de espacio, se verá afectado por las acciones de obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"

628	868	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6.5 mts	Regular	Árbol con escaso follaje, con presencia de muérdago, plantado en un área reducida de espacio, se verá afectado por las acciones de obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
629	869	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	24	6 mts	Regular	Árbol con escaso follaje, con presencia de muérdago, plantado en un área reducida de espacio, se verá afectado por las acciones de obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
630	870	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6.5 mts	Regular	Árbol con ramas extendidas, algunas ramas secas, con presencia de muérdago, plantado en un espacio reducido, con daños mecánicos en la base, se observa madera muerta compartimentada, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
631	871	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	6 mts	Regular	Ejemplar con ramas extendidas, algunas ramas secas, con presencia de muérdago, plantado en un espacio reducido, con daños mecánicos en la base, se observa madera muerta compartimentada, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
632	872	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6.5 mts	Regular	Árbol con ramas extendidas, algunas ramas secas, con presencia de muérdago, plantado en un espacio reducido, con daños mecánicos en la base, se observa madera muerta compartimentada, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"

633	873	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6 mts	Regular	Ejemplar con ramas extendidas, algunas ramas secas, con presencia de muérdago, plantado en un espacio reducido, con daños mecánicos en la base, se observa madera muerta compartimentada, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
634	874	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con follaje denso y desproporcionado, con podas topiarias realizadas con anterioridad, ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
635	875	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	6 mts	Regular	Ejemplar bifurcado, plantado en un área reducida para el tipo de especie, ramas interactúan con el cableado de servicio público, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
636	876	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Árbol con ramas extendidas que se direccionan hacia el flujo vehicular, plantado en un área reducida, copa desproporcionada, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
637	877	<i>Psidium guajava</i> (guayaba)	8	3.5 mts	Regular	Árbol joven, con escaso follaje, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"

638	878	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	4.5 mts	Deficiente	Tocones con rebrotes largos y débiles	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"
639	879	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	8	4.5 mts	Deficiente	Tocones con rebrotes largos y débiles	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"
640	880	<i>Psidium guajava</i> (guayaba)	10	3.5 mts	Deficiente	Ejemplar bifurcado, desde la base, con ramas secas, escaso follaje, plantado a un costado del asfalto en talud, ahogado con concreto	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"
641	881	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	5 mts	Deficiente	Ejemplar con copa desproporcionada, ramas secas, plantado a un costado del asfalto vehicular, en talud, con el cuello de las raíces ahogado.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"

642	882	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4.5 mts	Deficiente	Árbol con copa desproporcionada, ramas secas, plantado a un costado del asfalto vehicular, en talud, con el cuello de las raíces ahogado.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"
643	883	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	18	3 mts	Regular	Ejemplar joven con escaso follaje, plantado en un área reducida de crecimiento, base de raíces ahogada por concreto con daños en el fuste, lo que ha futuro generará el levantamiento de concreto.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
644	884	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	3mts	Deficiente	Árbol con daños evidentes en el fuste, rebrotes en la base, ahogado por concreto, con inclinación, con daños en el fuste.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
645	885	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	22	3.5 mts	Regular	Ejemplar con descortezamiento en el fuste, presenta poda topiaria, la base ahogada por concreto hidráulico, plantado en un espacio reducido e inadecuado	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
646	886	<i>Gravillea robusta</i> (pajarera)	12	3.5 mts	Regular	Árbol joven, copa desproporcionada, base ahogada con concreto, plantado en un espacio reducido e inadecuado.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
647	887	<i>Ficus benjamina</i> (laurel)	20	4 mts	Regular	Ejemplar con descortezamiento en el fuste, presenta poda topiaria, la base ahogada por concreto hidráulico, plantado en un espacio reducido e inadecuado	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"

648	888	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4 mts	Deficiente	Árbol plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, cercano al asfalto vehicular, con diversas ramas secas.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Digital audio"
649	889	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	4 mts	Deficiente	Árbol plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, cercano al asfalto vehicular, con diversas ramas secas.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
650	890	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4.5 mts	Deficiente	Árbol plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, cercano al asfalto vehicular, con diversas ramas secas.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
651	891	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4 mts	Deficiente	Árbol plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, cercano al asfalto vehicular, con diversas ramas secas.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
652	892	<i>Pithecellobium dulce</i> (guamúchil)	5	2.00 mts	Regular	Árbol joven, plantado en un espacio reducido e inadecuado para el tipo de especie, en nivel inclinado, escaso follaje.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
653	893	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)					Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"

654	894	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)					Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
655	895	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)					Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
656	896	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	4 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, presencia de muérdago en ramas, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, cercano al asfalto vehicular en desnivel	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
657	897	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3.5 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, presencia de muérdago en ramas, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, cercano al asfalto vehicular en desnivel	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
658	898	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	3.5 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, presencia de muérdago en ramas, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, cercano al asfalto vehicular en desnivel	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
659	899	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	4 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, presencia de muérdago en ramas, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, cercano al asfalto vehicular en desnivel	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"

660	900	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	2.5 mts	Deficiente	Tocón	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
661	901	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	2.5 mts	Deficiente	Tocón	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
662	902	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3 mts	Deficiente	Tocón	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
663	903	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3 mts	Deficiente	Tocón	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
664	904	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3.5 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, en proceso de muerte, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, en desnivel, base ahogada por concreto, plantado a un costado del asfalto vehicular.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"

665	905	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	4 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, en proceso de muerte, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, en desnivel, base ahogada por concreto, plantado a un costado del asfalto vehicular.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
666	906	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, en proceso de muerte, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, en desnivel, base ahogada por concreto, plantado a un costado del asfalto vehicular.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
667	907	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3.5 mts	Deficiente	Ejemplar con escaso follaje, en proceso de muerte, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, en desnivel, base ahogada por concreto, plantado a un costado del asfalto vehicular.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
668	908	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	8	3.5 mts	Regular	Árbol joven plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, en desnivel, cercano al asfalto vehicular	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura del número 105
669	909	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	7	2 mts	Regular	Árbol joven plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, en desnivel, cercano al asfalto vehicular	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
670	910	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	9 mts	Deficiente	Árbol conformado por diversas ramas desde la base, con follaje seco, plantado en un lugar reducido e inadecuado para el tipo de especie, base ahogada, plantado en desnivel.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"

671	911	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	15	4 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, plantado en un área reducida e inadecuada cercana al asfalto, se verá dañado a las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
672	912	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	15	4 mts	Regular	Árbol joven con follaje desproporcionado, plantado en un área reducida e inadecuada cercana al asfalto, se verá dañado a las actividades de la obra pública.	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
673	913	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Ejemplar con ramas extendidas que se direccionan al flujo vehicular, con algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
674	914	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	8 mts	Regular	Árbol bifurcado con ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
675	915	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	5	4 mts	Regular	Ejemplar joven trifurcado desde la base, follaje escaso, con algunas ramas secas, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
676	916	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
677	917	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	4 mts	Regular	Árbol con follaje denso, algunas ramas secas que se direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351

678	918	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
679	919	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	7	3 mts	Regular	Ejemplar joven, con algunas ramillas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
680	920	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de “Digital audio”
681	921	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	2 mts	Regular	Ejemplar joven, escaso follaje, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de “Digital audio”
682	922	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	8 mts	Regular	Árbol con ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de “Digital audio”
683	923	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	8 mts	Regular	Árbol con ramas secas, plantado a un costado de luminaria pública, obstruyendo el paso correcto de luz, con daños en la base, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de “Digital audio”
684	924	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	5	1.50 mts	Regular	Ejemplar joven, escaso follaje, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de “Digital audio”
685	925	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Árbol frondoso con ramas extendidas direccionadas al flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de “Digital audio”

686	926	<i>Ficus bejamina</i> (ficus)	5	1.60 mts	Regular	Ejemplar joven, con descortezamiento de fuste, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.
687	927	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.
688	928	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6mts	Regular	Árbol frondoso con ramas extendidas direccionadas al flujo vehicular, se verá afectado por las actividades de la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.
689	929	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	8	Deficiente	Ejemplar con evidente desmoche y muérdago, ramas secas, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.
690	930	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con escaso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.



691	931	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	4 mts	Deficiente	Árbol con evidente desmoche que generaron rebrotes largos y débiles.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.
692	932	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.
693	933	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.
694	934	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	10	3 mts	Regular	Ejemplar joven, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura "Lubricantes San Juan"
695	935	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	3 mts	Deficiente	Árbol con evidencias de desmoche, copa conformada por rebrotes débiles, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura "Lubricantes San Juan"
696	936	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	3 mts	Deficiente	Árbol con evidencias de desmoche, copa conformada por rebrotes débiles, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura "Lubricantes San Juan"

697	937	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3.5 mts	Deficiente	Ejemplar con evidente desmoche, se conforma de una copa con rebrotes débiles, Árbol con evidencias de desmoche, copa conformada por rebrotes débiles, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
698	938	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	4 mts	Deficiente	Ejemplar con evidente desmoche, se conforma de una copa con rebrotes débiles, Árbol con evidencias de desmoche, copa conformada por rebrotes débiles, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
699	939	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
700	940	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
701	941	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
702	942	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	5 mts	Deficiente	Ejemplar con evidente desmoche, se conforma de una copa con rebrotes débiles, Árbol con evidencias de desmoche, copa conformada por rebrotes débiles, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"

703	943	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
704	944	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
705	945	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
706	946	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
707	947	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
708	948	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	6 mts	Deficiente	Árbol con evidente desmoche, se conforma de una copa con rebrotes débiles, Árbol con evidencias de desmoche, copa conformada por rebrotes débiles, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
709	949	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de la mojonera San Agustín

710	950	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Arbusto con denso follaje, con podas topiarias realizadas anteriormente, se verá afectado por las acciones que generará la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de la mojonera San Agustín
711	951	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	7.5 mts	Regular	Ejemplar de altura media, copa densa y ramas extendidas que se direccionan hacia ambos lados del flujo vehicular, con daños mecánicos en el fuste, levemente inclinado, se verá afectado por las actividades propias de la obra pública.	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de la mojonera San Agustín

No. = Número consecutivo
= Número inventariado.

La mayor parte del terreno el arbolado se encuentra plantado en orilla del asfalto vehicular, en camellones en un suelo pobre de nutrientes y compactado, algunos se encuentran en talud, la mayor parte del arbolado se encuentra plantado en camellones reducidos e inadecuados para el tipo de especie con tendencia a desarrollar un diámetro y altura considerable, pudiendo obstruir, semáforos, luminarias y señalizaciones, el arbolado existente que en su mayoría son árboles maduros, de estado físico y fitosanitario deficiente, donde el sistema radicular se ha visto visiblemente y con evidentes daños, por el corte y levantamiento de asfalto para la colocación de la plancha de concreto hidráulico, lo que pone en riesgo la estabilidad de la estructura de los árboles, ya que no fueron tratados anteriormente de manera técnica adecuada.

En relación con el artículo 61 de la Ley de Equilibrio Ecológico y del apartado 8.2.2.1 de la Norma Ambiental Estatal NAE-IEEO-003/2008 considera: La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación, reconstrucción, demolición y modificación de los inmuebles que por su naturaleza, estén destinados a un servicio público estatal o de los municipios, y los de uso común; así como las obras de introducción, ampliación y mejoramiento de redes de infraestructura básica para agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, caminos, carreteras, puentes, y demás comprendidas que causen afectación al arbolado urbano.

Se describen las actividades para cada ejemplar en el siguiente cuadro 2.

Cuadro 2.- Descripción de actividades. -----

CRUCERO C.U. A MOJONERA							
No.	#	ESPECIE	D.A.P.	ALT	ESTADO FÍSICO	ACTIVIDAD	UBICACIÓN ESPACIAL
01	244	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
02	245	<i>Spathodea campanulata</i> (Tulipan africano)	--	6 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"

03	246	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
04	247	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
05	248	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
06	249	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	85 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
07	250	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
08	251	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
09	252	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
10	253	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
11	254	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.25 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
12	255	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Pollos Luigi"
13	256	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	42	12 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Empeños mexicanos"
14	257	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	5.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
15	258	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"

16	259	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.15 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
17	260	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
18	261	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
19	262	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
20	263	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	8	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
21	264	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Honda"
22	265	<i>Casuarina equisetifolia</i> (Casuarina)	25	8.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Seminuevos Oaxaca"
23	266	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Seminuevos Oaxaca"
24	267	<i>Casuarina equisetifolia</i> (Casuarina)	25	9 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Seminuevos Oaxaca"
25	268	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Seminuevos Oaxaca"
26	269	<i>Bouganvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"

27	270	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"
28	271	<i>Washingtonia robusta</i> (palmera)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"
29	272	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.6 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"
30	273	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> (eucalipto)	35	12 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Tapicería "Hnos García"
31	274	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	22	4 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura del número 1300 de Av. Símbolos Patrios.
32	275	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.65 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura del número 1300 de Av. Símbolos Patrios.
33	276	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.6 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura del número 1300 de Av. Símbolos Patrios.
34	277	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura del número 1300 de Av. Símbolos Patrios.
35	278	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	4	1.55 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura del número 1130 de Av. Símbolos Patrios.

36	279	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	28	5.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura del número 1130 de Av. Símbolos Patrios.
37	280	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura del número 1130 de Av. Símbolos Patrios.
38	281	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	8.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
39	282	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	6	1.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
40	283	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	68	9.5mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
41	284	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.10 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
42	285	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	8.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"
43	286	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	7	1.6 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Venta y Compra de Fierro"

44	287	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de “Venta y Compra de Fierro”
45	288	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de “Venta y Compra de Fierro”
46	289	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	12	2.90 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de “Venta y Compra de Fierro”
47	290	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	15	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de “Centro Tornillero”
48	291	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	6	1.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de “Centro Tornillero”
49	292	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	20	2.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de “Centro Tornillero”
50	293	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de “Centro Tornillero”
51	294	<i>Leucaena leucocephala</i> (guaje)	12	3 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de “Farmacias similares”
52	295	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de “Polarizados aeropuerto”
53	296	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> (eucalipto)	32w	12 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de “Polarizados aeropuerto”

54	297	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	8	1.80 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Polarizados aeropuerto"
55	298	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	19	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
56	299	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	19	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
57	300	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	15 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
58	301	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	4.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
59	302	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	32	12 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
60	303	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
61	304	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	60 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
62	305	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	28	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
63	306	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho altura de Walmart
64	307	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
65	308	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	42	13 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
66	309	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"

67	310	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
68	311	<i>Cupressus sempervirens</i> (ciprés)	5	2.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
69	312	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
70	313	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
71	314	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
72	315	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
73	316	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	--	1.90 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
74	317	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
75	318	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
76	319	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.4 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
77	320	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	2.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
78	321	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
79	322	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"

80	323	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
81	324	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
82	325	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	4	1.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
83	326	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	5	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
84	327	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.4 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
85	328	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
86	329	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	85 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
87	330	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
88	331	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)/	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
89	332	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	6	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
90	333	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	4	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
91	334	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	6	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"
92	335	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	6	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "Walmart"

93	336	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho, a la altura de Walmart.
94	337	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart
95	338	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
96	339	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
97	340	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
98	341	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
99	342	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	30	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
100	343	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
101	344	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	12	4.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
102	345	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
103	346	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	4.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
104	347	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	32	4.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.

105	348	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	20	1.85 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
106	349	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	32	6.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
107	350	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	28	5.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
108	351	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
109	352	<i>Eucalyptus sp</i> (eucalipto)	32	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
110	353	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	12	6.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
111	354	<i>Ehretia tinifolia</i> (mandimbo)	15	2.00 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de Walmart.
112	355	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	25	8.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
113	356	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	28	7.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
114	357	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	25	7.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
115	358	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
116	359	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	18	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Love City

117	360	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de Love City
118	361	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	28	9.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
119	362	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	10 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
120	363	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
121	364	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
123	365	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura del Centro Tornillero del sureste
124	366	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	26	7.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura del Centro Tornillero del sureste
125	367	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura del Centro Tornillero del sureste
126	368	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura del Centro Tornillero del sureste
127	369	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	29	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
128	370	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
129	371	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama

130	372	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
131	373	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	8.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
132	374	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mt	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construrama
133	375	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	--	3 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de motoservicio
134	376	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	5.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de Construcasa
135	377	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	65 cms	Deficiente	Derribo	
136	378	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	7.00 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
137	379	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	28	7.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
138	380	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	18	4.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
139	381	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	50 cms	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
140	382	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	1.70 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"

141	383	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	9.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
142	384	<i>Grevillea robusta</i> (pajarera)	32	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motoservicio Triunfo"
143	385	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	10.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "ISEO Alumbrado público"
144	386	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "ISEO Alumbrado público"
145	387	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	28	5.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "ISEO Alumbrado público"
146	388	<i>Populus sp</i> (álamo)	25	5.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "ISEO Alumbrado público"
147	389	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	12 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "Vidrio y Aluminio Pehimacons"
148	390	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral a la altura de "Vidrios y aluminio Pehimacons"
149	391	<i>Populus sp</i> (álamo)	28	8 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "ISEO Alumbrado Público"

150	392	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	6	1.90 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral a la altura de "Vidrios y aluminio Pehimacons"
151	393	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	10	2.6 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral derecho a la altura de "vidrios y aluminio Pehimacon"
152	394	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	32	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral derecho a la altura de "vidrios y aluminio Pehimacon"
153	395	<i>Buogainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de terreno en construcción
154	396	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	10 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de terreno en construcción.
155	397	<i>Buogainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de terreno en construcción.
156	398	<i>Gravillea robusta</i> (pajarera)	30	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de terreno en construcción.
157	399	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	8	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24.
158	400	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	60 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24



159	401	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	50 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
160	402	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
161	403	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	45 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
162	404	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
163	405	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	45 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
164	406	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	30 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
165	407	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
166	408	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	30 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24

167	409	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	25 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
168	410	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	20 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
169	411	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	8	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
170	412	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	6.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24 Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
171	413	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
172	414	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24

173	415	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	5.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24 Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
174	416	<i>Pachycereus marginatus</i> (cactus órgano)	18	1.45 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
175	417	<i>Pachycereus marginatus</i> (cactus órgano)	12	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
176	418	<i>Pachycereus marginatus</i> (cactus órgano)	18	1.3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
177	419	<i>Pachycereus marginatus</i> (cactus órgano)	15	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
178	420	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	45 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
179	421	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	40 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24

180	422	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	35 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
181	423	<i>Opuntia sp</i> (nopal)	--	40 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, Símbolos Patrios a la altura del número 24
182	424	<i>Washingtonia robusta</i> (palmera)	--	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Servicio eléctrico automotriz San Pedro”
183	425	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Servicio eléctrico automotriz San Pedro”
184	426	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7.00 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Servicio eléctrico automotriz San Pedro”
185	427	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Servicio eléctrico automotriz San Pedro”
186	428	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de “Servicio eléctrico automotriz San Pedro”

187	429	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
188	430	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
189	431	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	2.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
190	432	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	7	1.90 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
191	433	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	28	10.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
192	434	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	12 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio eléctrico automotriz San Pedro"
193	435	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	32	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Distribuidora de Cementos y Acabados Cruz Azul"

194	436	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	9.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Distribuidora de Cementos y Acabados Cruz Azul"
195	437	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	8.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Distribuidora de Cementos y Acabados Cruz Azul"
196	438	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	9.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura "BAJAJ Refacciones"
197	439	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	9 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura "BAJAJ Refacciones"
198	440	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	32	9.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura "BAJAJ Refacciones"
199	441	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	11 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
200	442	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	10 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
201	443	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	11 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
202	444	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	42	10.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
203	445	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	38	10 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
204	446	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	35	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.

205	447	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	7	3.00 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura del puente.
206	448	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
207	449	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
208	450	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
209	451	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
210	452	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
211	453	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	5	1.50 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
212	454	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
213	455	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
214	456	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"

215	457	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	1.70 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
216	458	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
217	459	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
218	460	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
219	461	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	35	10 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
220	462	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	5	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tridente Oaxaca"
221	463	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	7	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
222	464	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	1.7 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
223	465	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
224	466	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	45	11 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"

225	467	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
226	468	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
227	469	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Capricornio"
228	470	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
229	471	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
230	472	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
231	473	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.45 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
232	474	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
233	475	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	12	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
234	476	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	12	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
235	477	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
236	478	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	2.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"

237	479	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
238	480	<i>Populus sp</i> (álamo)	15	4 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
239	481	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	12	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
240	482	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
241	483	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3.00 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
242	484	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
243	485	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	2.9 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Torneria"
244	486	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motopartes Dazon"
245	487	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motopartes Dazon"
246	488	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motopartes Dazon"
247	489	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Motopartes Dazon"
248	490	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mt	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"

249	491	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	12	4.00 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
250	492	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
251	493	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
252	494	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
253	495	<i>Populus sp</i> (álamo)	15	7.00 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
254	496	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
255	497	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
256	498	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Autoherrajes Mario"
257	499	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3.00 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"
258	500	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"

259	501	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"
260	502	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"
261	503	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	1.70 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Internista Dr. Pedro Alfonso Deceano"
262	504	<i>AFF Fresno</i>	22	5.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz"
263	505	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz"
264	506	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	28	8.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz"
265	507	<i>Populus sp</i> (álamo)	22	8 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz"
266	508	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	2.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Tapicería Hnos. Ruíz"
267	509	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	9	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
268	510	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	2.80 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"

269	511	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
270	512	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
271	513	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	7	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
272	514	<i>Populus sp</i> (álamo)	20	7.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
273	515	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
274	516	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
275	517	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	12	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Mangueras y Conexiones Antequera"
276	518	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
277	519	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Mangueras y Conexiones Antequera"
278	520	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
279	521	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Mangueras y Conexiones Antequera"

280	522	<i>Ficus benjamina</i> (Ficus)	9	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo a la altura de "Panel Rey"
281	523	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
282	524	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
283	525	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
284	526	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
285	527	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
286	528	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.45 mts	Regular	Trasplante	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
287	529	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
288	530	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"

289	531	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	5 mts	Regular	Derribo	Camellón Central izquierdo a la altura de "Farmacias de más Ahorro"
290	532	<i>Cupressus sp</i> (ciprés)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
291	533	<i>Euphorbia cotinifolia</i> (sangre libanesa)	8	2.50 mts	Regular	Trasplante	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
292	534	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	9	4.5 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
293	535	<i>Cupressus sp</i> (ciprés)	7	4 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
294	536	<i>Ehretia tinifolia</i> (mandimbo)	7	1.50 mts	Regular	Trasplante	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
295	537	<i>Cupressus sp</i> (ciprés)	6	2.50 mts	Deficiente	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
296	538	<i>Cupressus sp</i> (ciprés)	6	2.50 mts	Deficiente	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura del número 104
297	539	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	45	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
298	540	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	50	3 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"

299	541	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	22	3 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
300	542	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
301	543	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	15	3 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
302	544	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	30	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
303	545	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	25	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
304	546	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	25	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
305	547	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	22	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
306	548	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	30	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"

307	549	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	32	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Automotriz Barrjim"
308	550	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	5.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Comercial Meraz"
309	551	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	35	7 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Comercial Meraz"
310	552	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 83
311	553	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 83
312	554	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	17	5.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 83
313	555	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	4.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 83
314	556	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	7.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 89
315	557	<i>Tabebuia donnell-smithii</i> (primavera)	8	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 89
316	558	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	38	8.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 89

317	559	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	15	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pastelería Monse"
318	560	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	15	6 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pastelería Monse"
319	561	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	1	1 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pastelería Monse"
320	562	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	6 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
321	563	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	6 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
322	564	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
323	565	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
324	566	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
325	567	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
326	568	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"

327	569	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	4 mts	Regular	Derribo	Segundo Camellón lateral izquierdo a la altura de "Eventus"
328	570	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	8.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
329	571	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	8.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
330	572	<i>Schinus terebinthifolius</i> (pirú chino)	8	3.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
331	573	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	5	1.80 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
332	574	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	5	1.70 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
333	575	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	5	1.80 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
334	576	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"
335	577	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Pollería Evangelis"

336	578	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 102
337	579	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	90	10 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 102
338	580	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	8	2.5 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Farmacia San Antonio
339	581	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	10	3.5 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Farmacia San Antonio
340	582	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	12	5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Farmacia San Antonio
341	583	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	15	1.80 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Farmacia San Antonio
342	584	<i>Tabebuia donell-smith</i> (primavera)	8	4 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Micas, calaveras y plafones, México"
343	585	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mt	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Micas, calaveras y plafones, México"

344	586	<i>Tabebuia sp</i> (macuil)	20	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de “Micas, calaveras y plafones, México”
345	587	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del negocio denominado “El Jarocho”
346	588	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del negocio denominado “El Jarocho”
347	589	<i>Fraxinus sp</i> (fresno)	5	2.5 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del negocio denominado “El Jarocho”
348	590	<i>Spathodea campanulata</i> (tulipán africano)	6	1.50 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del negocio denominado “El Jarocho”
349	591	<i>Leucaena leucocephala</i> (guaje)	5	1.60 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura ex balneario “La bamba”
350	592	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	90	9.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura ex balneario “La bamba”
351	593	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	8.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 125

352	594	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	8.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del número 125
353	595	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	50	6.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio Santours"
354	596	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	50	6.00 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio Santours"
355	597	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	8	2.00 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Servicio Santours"
356	598	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	5	1.50 mts	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
357	599	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	95 cms	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
358	600	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	5	1.60 mts	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
359	601	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	70 cms	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"
360	602	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	90 cms	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui- aceros"

361	603	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	1.10 mts	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
362	604	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	95 cms	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
363	605	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	70 cms	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
364	606	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	5	1.50 mts	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
365	607	<i>Plumeria rubra</i> (flor de mayo)	--	1.40 mts	Bueno	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura de "Maqui-aceros"
366	608	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	90	10 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del puente elevado "Experimental"
367	609	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	90	10 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del puente elevado "Experimental"
368	610	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	30	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del puente elevado "Experimental"

369	611	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	6 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo a la altura del puente elevado "Experimental"
370	612	<i>AFF Fresno</i>	10	3 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
371	613	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
372	614	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
373	615	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
374	616	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	9 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Pro One"
375	617	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente

376	618	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
377	619	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	30	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
378	620	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
379	621	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.45 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
380	622	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura del puente
381	623	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
382	624	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"

383	625	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	30	8 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
384	626	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
385	627	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
386	628	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
387	629	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
388	630	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"
389	631	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Manríquez"

390	632	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
391	633	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	30 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
392	634	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	15	5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
393	635	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
394	636	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
395	637	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	15	5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "JASAMA"
396	638	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"

397	639	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	4 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
398	640	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	8 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
399	641	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
400	642	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
401	643	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
402	644	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
403	645	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"

404	646	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
405	647	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.00 mts.	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
406	648	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tartamiel"
407	649	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de iglesia "Nazareno"
408	650	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de iglesia "Nazareno"
409	651	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts.	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de iglesia "Nazareno"
410	652	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	12	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "RACSA"

411	653	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "RACSA"
412	654	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "RACSA"
413	655	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "RACSA"
414	656	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
415	657	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	50 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
416	658	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
417	659	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts.	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"



418	660	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
419	661	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
420	662	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
421	663	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
422	664	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
423	665	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
424	666	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	95 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"

425	667	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
426	668	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
427	669	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
428	670	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
429	671	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
430	672	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
431	673	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"

432	674	<i>Casuariana equisetifolia</i> (casuarina)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
433	675	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
434	676	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	16	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
435	677	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
436	678	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
437	679	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	10	3 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
438	680	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"

439	681	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
440	682	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
441	683	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
442	684	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
443	685	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	80 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura negocio de "CALLEJAS"
444	686	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
445	687	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	8 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
446	688	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"

447	689	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
448	690	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
449	691	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura "Torno"
450	692	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	7.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"
451	693	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"
452	694	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"
453	695	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"
454	696	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	18	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"



455	697	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"
456	698	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"
457	699	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	8 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSA"
458	700	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSSA"
459	701	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSSA"
460	702	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	35	9 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "TIRSSA"
461	703	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"

463	704	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
464	705	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
465	706	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	30	9 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
466	707	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
467	708	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
468	709	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "La Bodeguita"
469	710	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	3 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"

470	711	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"
471	712	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	16	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"
472	713	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	16	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"
473	714	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"
474	715	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"
475	716	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente Meraz, a la altura de "Centro Tornillero"

476	717	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
477	718	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
478	719	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	6.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
479	720	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
480	721	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
481	722	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"

482	723	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
483	724	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Autoservicio Franco"
484	725	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tortillería Evangelis"
485	726	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tortillería Evangelis"
486	727	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tortillería Evangelis"
487	728	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tortillería Evangelis"

489	729	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tortillería Evangelis"
490	730	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tortillería Evangelis"
491	731	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tortillería Evangelis"
492	732	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
493	733	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
494	734	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	5.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"

495	735	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	22	7.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
496	736	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
497	737	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
498	738	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
499	739	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	30	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Tlayudas Santo Domingo"
500	740	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"



501	741	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
502	742	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
503	743	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
504	744	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
505	745	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
506	746	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
507	747	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"

508	748	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	12	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Eventus"
509	749	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
510	750	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
511	751	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
512	752	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
513	753	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	5.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"
514	754	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	5 mts mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Ex Pitico"

515	755	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de “Ex Pitico”
516	756	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de “Ex Pitico”
517	757	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	10	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de “Ex Pitico”
518	758	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de “Ex Pitico”
519	759	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	8 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de “Ex Pitico”
520	760	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	5	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de “Ex Pitico”
521	761	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de “Huesero”

522	762	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Huesero"
523	763	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
524	764	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
525	765	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
526	766	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
527	767	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
528	768	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"

529	769	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
530	770	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
531	771	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
532	772	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a Meraz, a la altura de "Meraz"
533	773	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Pro One"
534	774	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Pro One"
535	775	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	22	4.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Pro One"

536	776	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
537	777	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
538	778	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
539	779	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
540	780	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
541	781	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"

542	782	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
543	783	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Refacciones San Cristóbal"
544	784	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107
545	785	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107
546	786	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	7	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107
547	787	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	5	2 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Símbolos Patrios Núm. 107

548	788	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de Av. Simbolos Patrios Núm. 107
549	789	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
550	790	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
551	791	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
552	792	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
553	793	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"



554	794	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
555	795	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
556	796	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	11	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
557	797	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
558	798	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
559	799	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
560	800	<i>Agave karwinskii</i> (cuishe)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"

561	801	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3.5	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
562	802	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
563	803	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
564	804	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
565	805	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	8	3.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
566	806	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
567	807	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"

568	808	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Mágico Hotel"
569	809	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	7.5	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
570	810	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
571	811	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
572	812	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	6	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
573	813	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	18	3.5 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"



574	814	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
575	815	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería Ola"
576	816	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
577	817	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	4 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
578	818	<i>Delonix regia</i> (framboyán)	15	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
579	819	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"

580	820	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
581	821	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
582	822	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
583	823	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Deficiente	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
584	824	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
585	825	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"



586	826	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
587	827	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
588	828	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	90 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
589	829	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
590	830	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
591	831	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"

592	832	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
593	833	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
594	834	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
595	835	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda mimosifolia)	20	6.5	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
596	836	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Hamburguesas al carbón"
597	837	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Hamburguesas al carbón"

598	838	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	6.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Hamburguesas al carbón"
599	839	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Hamburguesas al carbón"
600	840	<i>Pithecellobium dulce</i> (guamúchil)	25	6.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Taquería las Brasas"
601	841	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Taquería las Brasas"
602	842	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Taquería las Brasas"
603	843	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	6.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Taquería las Brasas"

604	844	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra venta de desechos industriales"
605	845	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
606	846	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
607	847	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
608	848	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
609	849	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
610	850	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	22	5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"

611	851	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	22	5.5 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
612	852	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
613	853	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
614	854	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
615	855	<i>Agave sp</i> (maguey)	--	35 cms	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
616	856	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
617	857	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	2	7 mts	Regular	Derribo	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"

618	858	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "RAMSA"
619	859	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	8 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
620	860	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	8 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
621	861	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	--	1.20 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Laboratorio Diesel"
622	862	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
623	863	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	6.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"

624	864	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	4.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
625	865	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	5.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
626	866	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	6.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
627	867	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
628	868	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"

629	869	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	24	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
630	870	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
631	871	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	30	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
632	872	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"
633	873	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Marisquería la Ola"

634	874	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
635	875	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
636	876	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
637	877	<i>Psidium gujava</i> (guayaba)	8	3.5 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Alineación y Balanceo"
638	878	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	10	4.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"

639	879	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	8	4.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"
640	880	<i>Psidium guajava</i> (guayaba)	10	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"
641	881	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"
642	882	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Compra y venta de desechos industriales"
643	883	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	18	3 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"

644	884	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	3mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
645	885	<i>Ficus retusa</i> (laurel)	22	3.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
646	886	<i>Gravillea robusta</i> (pajarera)	12	3.5 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
647	887	<i>Ficus benjamina</i> (laurel)	20	4 mts	Regular	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
648	888	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Digital audio"
649	889	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"

650	890	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
651	891	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
652	892	<i>Pithecellobium dulce</i> (guamúchil)	5	2.00 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
653	893	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	5	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
654	894	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	5	3 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
655	895	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	5	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"

656	896	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
657	897	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
658	898	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
659	899	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	18	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Gasolinera"
660	900	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	2.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
661	901	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	2.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"

662	902	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
663	903	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
664	904	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
665	905	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	22	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
666	906	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	4 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"

667	907	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	20	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Lubricantes San Juan"
668	908	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	8	3.5 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura del número 105
669	909	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	7	2 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
670	910	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	25	9 mts	Deficiente	Derribo	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
671	911	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	15	4 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
672	912	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	15	4 mts	Regular	Trasplante	Segundo camellón lateral izquierdo, del puente a la mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"

673	913	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
674	914	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	8 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
675	915	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	5	4 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
676	916	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
677	917	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	4 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
678	918	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
679	919	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	7	3 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 351
680	920	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Digital audio"

681	921	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	2 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Digital audio"
682	922	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	20	8 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Digital audio"
683	923	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	8 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Digital audio"
684	924	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	5	1.50 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Digital audio"
685	925	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	6 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Digital audio"
686	926	<i>Ficus bejamina</i> (ficus)	5	1.60 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.
687	927	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Símbolos Patrios.

688	928	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	15	6mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Simbolos Patrios.
689	929	<i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina)	25	8	Deficiente	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Simbolos Patrios.
690	930	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Simbolos Patrios.
691	931	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	4 mts	Deficiente	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Simbolos Patrios.
692	932	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Simbolos Patrios.

693	933	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura del número 193 de Avenida Simbolos Patrios.
694	934	<i>Tabebuia rosea</i> (macuil)	10	3 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura "Lubricantes San Juan"
695	935	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	3 mts	Deficiente	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura "Lubricantes San Juan"
696	936	<i>Ficus benjamina</i> (ficus)	15	3 mts	Deficiente	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura "Lubricantes San Juan"
697	937	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	18	3.5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
698	938	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	20	4 mts	Deficiente	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
699	939	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"

700	940	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
701	941	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de "Cafetería Juquilita"
702	942	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	5 mts	Deficiente	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
703	943	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.40 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
704	944	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
705	945	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"
706	946	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos "El Sombra"

707	947	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos “El Sombra”
708	948	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	6 mts	Deficiente	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de Lava autos “El Sombra”
709	949	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.20 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de la mojonera San Agustín
710	950	<i>Bougainvillea glabra</i> (bugambilia)	--	1.30 mts	Regular	Trasplante	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de la mojonera San Agustín
711	951	<i>Jacaranda mimosifolia</i> (jacaranda)	25	7.5 mts	Regular	Derribo	Camellón central del puente a mojonera, a la altura de la mojonera San Agustín

La **NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE-IEEO-003/2008**, menciona en su apartado 8.1.4. que el trasplante se hará cuando por la ubicación del o los árboles se considere que está plantado en un lugar inapropiado para su desarrollo, se deberá considerar su trasplante a otro sitio que permita en función a su especie y hábito de crecimiento potencializar su desarrollo. Son considerados candidatos a trasplantes preferentemente árboles jóvenes que presenten un buen estado fitosanitario, buena conformación y vigorosos.

De acuerdo a la **NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE-IEEO-003/2008**, la cual establece las especificaciones técnicas para la poda y derribo de árboles urbanos en el estado de Oaxaca, es de observancia obligatoria para las autoridades municipales, dependencias públicas, personas físicas y morales que realicen estas actividades, la cual define la poda como “la actividad que consiste en la supresión de ramas en un árbol ya sean vivas, enfermas o muertas, rotas o desgajadas”.