DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada principal compuesta por siete arcos y pilares de base rectangular, de fábrica mixta a base de piedra de la región, adobe y ladrillo de barro rojo recocido. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior de la fachada principal, se observa la presencia de costras negras en la parte superior de los arcos, debido al exceso de humedad, crecimiento de flora nociva, desprendimiento de aplanados en los pilares a causa de sismos. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista exterior; piso con adoquín de forma hexagonal en 2 colores diferentes, desprendimiento de aplanados en pilares de base rectangular a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista exterior: desprendimiento de aplanados en arcos, así como fracturación de piezas en cornisas de pilares a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista exterior; fracturación de piezas en los arcos, presencia de flora nociva por exceso de humedad. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista de la puerta de la sacristía, se observa presencia de costras negras a causa del exceso de humedad, así como desprendimiento del aplanado en la parte inferior, causado por sismos y por la exposición al exceso de humedad. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista interior del del corredor del curato, se observa aparición de costras negras a causa del exceso de humedad, así como desprendimiento de aplanados en los arcos, causado por sismos y por la exposición al exceso de humedad, igual se observa la presencia de flora nociva en la parte superior de los muros. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista del corredor; los pisos presentan humedad, así como también el murete debajo de los pilares, presencia de grietas en arcos a causa de sismos, lo cual ha causado fractura de piezas. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista hacia la puerta de la bodega, se observa presencia de costras negras a causa de la humedad, así como desprendimiento del aplanado causado por sismos, se observan colonias de crecimiento biológico (musgos)) en los muretes a base de ladrillo de barro rojo. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista hacia la puerta principal del curato, se observa presencia de costras negras a causa de humedad proveniente de la falta de cubierta, presencia de flora nociva. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Vista interior del del corredor del curato, aparición de costras negras por exceso de humedad, así como desprendimiento del aplanado en los arcos, causado por sismos, presencia de grietas en arcos a causa de sismos. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista interior del corredor; exceso de humedad en el paramento interior del muro, lo que ha causado aparición de costras negras, así como también crecimiento de flora nociva en el piso. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista interior del curato; pérdida total de la cubierta del interior de las habitaciones, lo que ha provocado exposición directa a las inclemencias del tiempo, y ha crecido flora nociva. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Vista interior de las habitaciones; presencia de flora nociva, así como desprendimiento de aplanados en paramentos interiores por grietas causadas por sismos. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Vista interior de las recámaras del curato; crecimiento de flora nociva en piso, daño causado por la pérdida total de la cubierta y exposición directa de lluvia. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Vista exterior del muro noreste, contrafuertes de fábrica mixta a base de ladrillo de barro rojo recocido y piedra de la región, desprendimiento de aplanados en paramento exterior, así como aparición de colonias de crecimiento biológico (musgos y líquenes) en piedras, crecimiento de flora nociva en muro de adobe. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Vista exterior Noreste; crecimiento de flora nociva incrustada en contrafuertes, así como aparición de colonias de crecimiento en contrafuertes. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Vista interior del baño en el muro norte, se aprecia el desprendimiento del aplanado en paramentos interiores, disgregación de material en muros de adobe. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista exterior del muro norte, se aprecia el desprendimiento total del aplanado en los paramentos exteriores, crecimiento de flora nociva en muros y contrafuertes. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Vista exterior del muro norte; contrafuerte a base de fábrica mixta (ladrillo de barro rojo recocido y piedra de la región) presenta costras negras y crecimiento de flora nociva. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Vista exterior en perspectiva del muro norte y este; muros a base de adobe, con un espesor promedio de 80cm, paramentos exteriores sin aplanados. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"CURATO DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MARTIR, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX."

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista exterior del muro este; paramento exterior sin aplanados, zócalo del muro de adobe a base de piedra de la región, crecimiento de flora nociva en muro. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Vista exterior del muro este; crecimiento de flora nociva en la parte superior del muro, desprendimiento total de aplanados en paramento exterior. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Vista superior del muro; desprendimiento de aplanados en paramento interior a causa de grieta por sismo, lo que también ha provocado ruptura de piezas. así como crecimiento de flora nociva. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #25. Vista superior del muro orientación Este; crecimiento de flora nociva, pérdida total de cubierta de las recámaras, disgregación de material. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Vista superior hacia el corredor del curato; desprendimiento de aplanados en paramento exterior a causa de grietas, aparición de costras negras por humedad, crecimiento de flora nociva. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Vista superior de los arcos, disgregación de material, grietas en los arcos a causa de sismos, crecimiento de flora nociva. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #28. Vista superior hacia el interior de las recámaras, se observa la pérdida total de la cubierta, lo que ha provocado la disgregación de material en la parte superior del muro, y ha incrementado el crecimiento de flora nociva en esa área. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Vista supeior hacia el paramento interior del curato; grieta que afecta el funcionamiento estructural del muro, presencia de grietas en todo el muro, disgregación de material. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Vista superior del muro orientación noreste; crecimiento de flora nociva, disgregación de material. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°57'08.0"N, LONGITUD: 96°36'48.6"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."