DESCRIPCIÓN

FOTO #1.

Vista exterior hacia portada, se observa el entorno por el que está rodeado el inmueble, presenta daños en fachada, contra remate en mal estado, y campanario en mal estado debido a sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°45´18.97 N, LONGITUD: 97°07´05.25

(RECONSTRUCCION DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL HUACLILLA, OAXACA.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #2.

Vista exterior hacia alzado Sur-poniente, se observa contra-remate en mal estado forjado con piedra cantera de la region a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°45´18.97 N, LONGITUD: 97°07´05.25 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #3.

Vista exterior hacia alzado nort-poniente, se observa daños en muro, y contrafuertes en mal estado de a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.77 N, LONGITUD: 97°07´06.78

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #4.

Vista exterior alzado poniente hacia óculo, se observa grieta a causa de sismo, forjados con piedra cantera de la región.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.46 N, LONGITUD: 97°07´05.20 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #5.

Vista exterior alzado poniente hacia contrafuerte, forjado a base de piedra de la región se observa desprendimiento de piezas a causa de sismo, asi como presencia de humedad en basamento de contrafuerte.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´22.26 N, LONGITUD: 97°07´04.87 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #6.

Vista exterior hacia cúpula en area de presbiterio, se observa daños a causa de sismo como son desprendimiento de entortados.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´23.77 N, LONGITUD: 97°07´04.26 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #7.

Vista exterior hacia alzado nort-oriente, se observa muro testero y contrafuerte forjado a base de piedra cantera de la región, presentan piezas dañadas a causa de sismo. Asi mismo se denota la erosion de aplanados. Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
EDO. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´22.95 N, LONGITUD: 97°07´03.56 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #8.

Vista exterior hacia alzado oriente, se observa muro y contrafuertes forjados a base de piedra de la región, presentan daños a causa de sismo y de intervenciones mal aplicadas realizadas por la comunidad.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´18.37 N, LONGITUD: 97°07´03.80 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #9.

Vista exterior hacia alzado oriente, se observa muro y contrafuertes forjados a base de piedra cantera de la región, presentan sillares y sillarejos con grietas a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´20.23 N, LONGITUD: 97°07´02.94 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #10.

Vista exterior hacia sacristía, se observa grietas en aplanados.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´20.77 N, LONGITUD: 97°07´03.24 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #11.

Vista exterior hacia sacristía, se observa daños en muros a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´20.95 N, LONGITUD: 97°07´03.37 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #12.

Vista exterior hacia torre de campanario, se observa fábrica elaborada a base de piedra cantera de la región, presenta daños a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.85 N, LONGITUD: 97°07´02.94 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #13.

Vista exterior hacia campanario, se observa desprendimiento de aplanado a causa de sismo asi como disgregación de juntas y entortados.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´19.77 N, LONGITUD: 97°07´04.87 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #14.

Vista exterior hacia arco en campanario, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´19.52 N, LONGITUD: 97°07´04.55 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #15.

Vista hacia extradós en bóvedas, se observa daños en entortado, grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´20.41 N, LONGITUD: 97°07´04.59 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #16.

Vista hacia extradós en bóvedas, se observa daños en entortado, grietas y desprendimiento a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.32 N, LONGITUD: 97°07´04.06 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #17.

Vista hacia extradós de cúpula en presbiterio, se observa daños a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.35 N, LONGITUD: 97°07´04.31 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #18.

Vista exterior hacia tambor de cúpula, forjada a basa de piedra de región se observa daños debido a sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.63 N, LONGITUD: 97°07´03.77 O

DESCRIPCIÓN

FOTO #19.

Vista exterior hacia alzado Sur, se observa daño en contra remate piezas desprendidas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´19.01 N, LONGITUD: 97°07´05.13 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #20.

Vista interior hacia muro en coro, se observa presencia de grietas debido a sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´19.93 N, LONGITUD: 97°07´05.04 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #21.

Vista interior en sentido longitudinal de la nave hacia presbiterio se observa el interior de la parroquia de Santiago Apóstol Huaclilla.

Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´20.26 N, LONGITUD: 97°07´04.85 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #22.

Vista interior hacia bóveda en sotocoro, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´19.87 N, LONGITUD: 97°07´05.07 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #23.

Vista interior hacia bóveda en Nave, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´20.35 N, LONGITUD: 97°07´04.81 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #24.

Vista interior hacia bóveda en Nave, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.20 N, LONGITUD: 97°07´04.34 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #25.

Vista interior en nave hacia muro, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.57 N, LONGITUD: 97°07´04.04 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #25.

Vista interior en nave hacia muro, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.57 N, LONGITUD: 97°07´04.04 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #26.

Vista interior hacia bóveda en Nave, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.57 N, LONGITUD: 97°07´04.04 O

DESCRIPCIÓN

FOTO #27.

Vista interior en nave hacia muro, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.68 N, LONGITUD: 97°07´04.27 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #28.

Vista interior en sentido longitudinal de la nave hacia acceso principal, se observa el interior de la parroquia de Santiago Apóstol Huaclilla.

Septiembre 2021.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´21.12 N, LONGITUD: 97°07´04.38 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #29.

Vista interior en presbiterio hacia muro, se observa grietas a causa de sismo.

Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´22.36 N, LONGITUD: 97°07´03.96 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #30.

Vista interior en presbiterio, se observa retablo de madera de la parroquia de Santiago Apóstol Huaclilla.

Septiembre 2021.



CROQUIS



PLANTA ARQUITECTÓNICA

ESC. 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°45´22.14 N, LONGITUD: 97°07´03.95 O

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."