DESCRIPCIÓN

FOTO #1.
Vista exterior de la fachada principal; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica de la portada está conformada por piedra cantera con aplanados de cemento cal-arena, acabado final con pintura vinílica. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'34.91"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior de la fachada Sur; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta daños por sismo en muros y contrafuertes. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'15.49"N
Longitud: 97°37'36.59"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista hacia acceso a sacristía; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta daños por sismo en muros y arco.
Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.08"N
Longitud: 97°37'35.82"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista exterior de la fachada Sur; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta daños por sismo en muros y contrafuertes.
Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'15.98"N
Longitud: 97°37'36.54"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista exterior de la fachada Poniente; se observa el entorno por el cual está rodeado el inmueble, la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, presenta daños por sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.74"N
Longitud: 97°37'38.55"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista exterior hacia contrafuerte fachada Norte; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región en tonos rojizos y amarillos, piedras dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.

Georreferencia:
Latitud:
17°28'17.22"N
Longitud:
97°37'37.85"E

CROQUIS



TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista exterior hacia muro fachada Norte; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región, piedras dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'17.164"N
Longitud: 97°37'36.78"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista exterior hacia muro fachada Norte; la fábrica está conformada por piedra cantera de la región, piedras dañadas a causa de sismo. Septiembre 2021.

Georreferencia:
Latitud:
17°28'17.14"N
Longitud:
97°37'36.32"E

CROQUIS



TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista exterior hacia bóveda de cañón corrida en sacristía; presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.23"N
Longitud: 97°37'37.70"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista exterior hacia bóveda de cañón corrida a lo largo de la nave; presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.44"N
Longitud: 97°37'37.41"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Vista exterior hacia bóveda de cañón corrida a lo largo de la nave; presenta daños a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.44"N
Longitud: 97°37'37.41"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista exterior hacia cúpula en presbiterio; forjada con ladrillo de la región, acabado final con petatillo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.27"N
Longitud: 97°37'35.84"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #13.
Vista interior hacia piso a base de loseta con presencia de asentamiento y desprendimiento a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.50"N
Longitud: 97°37'35.40"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #14.
Vista interior hacia bóveda de sotocoro con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.
.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.50"N
Longitud: 97°37'35.40"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #15.
Vista interior hacia pilastras, con presencia de desprendimiento de aplanados a causa de sismos. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'35.84"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #16.
Vista interior hacia bóveda de cañón corrida y arco, con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.
.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.56"N
Longitud: 97°37'36.60"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #17.
Vista interior hacia arco en coro con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.
.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'35.84"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #18.
Vista interior hacia bóveda de cañón corrida y arco, con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.59"N
Longitud: 97°37'36.91"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #19.
Vista interior hacia bóveda de cañón corrida y arco, con presencia de grieta a causa de sismo. Septiembre 2021.

.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.59"N
Longitud: 97°37'36.91"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #20.
Vista interior a lo largo de la nave hacia presbiterio. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'35.84"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #21.
Vista interior a lo largo de la nave hacia acceso principal.
Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.59"N
Longitud: 97°37'37.53"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #22.
Vista interior a lo largo de la nave hacia acceso principal.
Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.59"N
Longitud: 97°37'37.53"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #23.
Vista interior hacia muro norte con presencia de daños a causa de sismo. Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.57"N
Longitud: 97°37'37.55"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #24.
Vista interior hacia muro norte con presencia de daños a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.57"N
Longitud: 97°37'37.55"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #25.
Vista interior hacia muro sur con presencia de grietas y desprendimiento de aplanados a causa de sismo.
Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'35.84"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #26.
Vista interior hacia muro sur con presencia de grietas y desprendimiento de aplanados a causa de sismo.
Septiembre 2021.



CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'35.84"E

DESCRIPCIÓN

FOTO #27.
Vista interior hacia muro sur con presencia de desprendimiento de aplanados a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'35.84"E

TEMPLO DE SAN SEBASTIAN PROGRESO, HUAJUAPAM, OAX.)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #28.
Vista interior hacia muro sur con presencia de desprendimiento de aplanados a causa de sismo. Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'16.51"N
Longitud: 97°37'35.84"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DESCRIPCIÓN

FOTO #29.
Vista exterior hacia muro sur con presencia de daños a causa de sismo.
Septiembre 2021.

CROQUIS



Georreferencia:
Latitud: 17°28'17.24"N
Longitud: 97°37'36.24"E

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."