

DETALLE 5

CONEXIÓN DE CONTRAFLAMBEO A LARGUEROS (ELEVACIÓN).





PLANTA



CORTE D-D

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

TRABAJOS EN ARMADURAS Y CUBIERTA.

1. Una vez que soldadas las columnas metálicas a la placa base, se procederá con los trabajos de la cubierta.
2. Los trabajos en las armaduras podrán realizarse en un sitio por separado. Es importante revisar la calidad de la soldadura en las conexiones, así como las medidas y la colocación de los elementos que componen cada una de las armaduras.
3. Se aplicara pintura de esmalte marca comex 100 o similar en color rojo preferentemente, en TODOS los elementos de acero previo a su armado y posterior a su colocación en su sitio; con el objetivo de brindar protección al acero ante la acción del intemperismo.
4. Las armaduras principales estarán conformadas por: 2 PTR de 3" x 3" x 3.2 mm para la cuerda superior y la cuerda inferior, los montantes en los extremos, (ubicados sobre las columnas) serán de 2 PTR de 2.5" x 2.5" x 3.2 mm, con sección doble; el resto de los montantes y las diagonales serán de PTR de 2.5" x 2.5" x 1.90 mm. Según especificaciones en planos constructivos.
5. Las armaduras secundarias estarán compuestas en todos sus elementos (cuerda superior, inferior, diagonales y montantes) por 1 PTR de 2.5" x 2.5" calibre 11.
6. Una vez que se tiene el total de las Armaduras, estas se asentaran sobre las placas que se colocaran en las columnas y se atornillaran a las placas fijadas en las armaduras.
   Para la ubicación de estas se deberá emplear un camión grúa con capacidad de 2 toneladas. Durante la colocación se deberá cuidar no dañar los elementos, provocándoles deformaciones no consideradas.
7. Con las armaduras en su sitio, y marcando el sitio donde se asentaran los largueros, se colocaran los "clip de ángulo de 4" x 4" x 5/16" con una longitud de 27 cms, que servirán como soporte para estos elementos, las cuales deberán contar con 4 barrenos para tornillos de 3/8" necesarios para la instalación de los montenes. Se deberá verificar la calidad de las soldaduras previo a su colocación.
   También podrán se colocaran placas ¼" que servirán como soportes para los tensores, las cuales deberán tener barrenos de 1".
8. Los largueros se atornillaran a los "clip de ángulo", ligando así cada uno de los largueros, permitiendo el montaje de las láminas. Cada uno de los montantes deberán conservar las separaciones entre sí, estipuladas en los planos ejecutivos.
   También, se deberá cumplir con la ubicación de los largueros dobles marcados en los planos ejecutivos.
9. Una vez que los largueros estén en su sitio, se procederá a ubicar los tensores y contraflambeo, por lo que, se recomienda que previo a la colocación de los montenes, estos cuenten con perforaciones para radondo liso de ½", que es el grosor de los contraflambeos.
10. Previo a la colocación de la lámina se sebera colocar sobre toda la estructura metálica una mano adicional de pintura de esmalte marca comex 100 o similar en color rojo preferentemente.
11. Finalmente se colocaran las láminas sobre los largueros, ligando estas con pijas y tornillos de ¼" en cada valle y/o empalme de lámina y/o en los puntos en que estas estén apoyadas sobre los largueros. Se recomienda emplear láminas de 3.05 mts de largo y 1.05 metros de ancho.
12. En la porte superior se colocara un caballete de lámina galvanizada calibre 22 de 35 cms de ancho, y 3.05 mts de largo, dejando un empalme de 14 cms por lado. la fijación se hará empleando tornillos de ½" colocados en cada valle de la lámina.



CORTE E-E



VISTA C-C

DETALLE 7

CRITERIO DE FORMACIÓN

DE ARMADURAS



ARRIOSTRAMIENTO EN LARGUEROS L2



VISTA F-F



TRASLAPE EN CUERDA INFERIOR



DETALLE DE CANALÓN



DETALLE A



DETALLE DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

(VER PLANO DE DRENAJE PLUVIAL)



ARMADURA SENTIDO LONGITUDINAL A2



DETALLE 6

ELEVACIÓN

(DETALLE DE CABALLETE)



MONTÉN EN VOLADO

MONTÉN EN CAJA

NORMAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA METÁLICA:
*NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

SOLDADURA:
*NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

ACERO:
*NORMA N·CMT·2·03·001/04



VISTA H-H



PLANTA

DETALLE 9



VISTA K-K



ISOMETRICO PLUVIAL

VOLUMENES DE OBRA

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CUBIERTA		
Suministro habilitado y colocación de Largueros a base de polin Zintro Estructural de 6" cal 12. Incluye: Ángulos de fijación, tornillos rondanas, tuercas, mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.	KG	2916.03
Suministro habilitado y colocación de Largueros a base de polin Zintro Estructural de 6" cal 12 en caja. Incluye: Ángulos de fijación tornillos, tuercas, rondanas, placas, m de obra, equipo, herram. y desp.	KG	2551.53
Suministro habilitado y colocación de Contraventos a base de redondos de 1" de diámetro con extremos roscados, marca estándar. Incluye: tuercas, rondanas, placas, mano de obra, equipo y herram.	KG	870.19
Contraflambeo para estructura a base de redondo de acero a-36 de 1/2" de diámetro con extremos roscados, con tuerca de alta resistencia para anclarse a los montenes ,incluye: mano de obra, andamios, pintado con dos manos de primer anticorrosivo y acabado con pintura esmalte de la marca comex o similares color blanco, equipo y herramienta.	KG	322.74
Suministro y colocación de Lámina acanalada trapezoidal, R-72 calibre 2cubierta. Incluye: Caballetes, pijas de fijación, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes y desperdicios.	M2	948.29
Pintura de esmalte anticorrosiva aplicada en superficie metálica a dos manos hasta 6 m color blanca, marca COMEX o similar. Incluye: Limpieza, preparación de la superficie, suministro, aplicación, mano de obra, herramienta, andamios.	M2	927.36

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARMADO Y MONTAJE DE ARMADURÁS DE ACERO.

CORTES

Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; estos últimos se harán, de preferencia, a máquina. Los cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones ocasionales de no más de 5 mm de profundidad. Los cortes no deben ser irregulares o mostrar muescas que puedan perjudicar seriamente la resistencia de la sección. Los cortes en ángulo deben hacerse con el mayor radio posible, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una transición continua y suave. Si se requiere un contorno específico, se indicará en los planos de fabricación. Las preparaciones de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura pueden efectuarse con soplete. Los extremos de piezas que transmiten compresión por contacto directo tienen que prepararse adecuadamente por medio de cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado semejante.

SOLDADURA Y TORNILLOS.

Las superficies que vayan a depositar la soldadura estarán libres de costras, escoria, óxido, grasa, pintura o cualquier otro material extraño, dejando queda lisas, uniformes y libres de rebabas, y no presentar desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta soldada; se permite que haya costras de laminado que resistan un cepillado rigoroso con cepillo de alambre, un recubrimiento anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las salpicaduras de soldadura. Siempre que sea posible, la preparación de bordes por medio de soplete coincidirán con las que se efectuarán con soplete guiados mecánicamente. Las partes por soldar se mantendrán en su posición correcta hasta terminar el proceso de soldadura, mediante el empleo de pernos, prensas, cuñas, fiadres, puntales y otros dispositivos adecuados, o por medio de puntos provisionales de soldadura. En todos los casos en que sea necesario corregir las deformaciones producidas por la soldadura durante su colocación. Los puntos provisionales de soldadura deben ser retirados a ras de los mismos requisitos de las soldaduras finales, o se incorporan en ellas, en tanto que no hayan defectos en el electrodo que ellas y se impartir cuidadosamente, en caso contrario, se removerán con un esmeril hasta enrasar la superficie original del metal base.

Las partes unidas con tornillos de alta resistencia deberán ajustarse perfectamente, en que haya ningún material comprendido entre ellas. Todas las superficies de las juntas, incluyendo las adyacentes a las roblones, estarán libres de costras de laminado, aceptando las que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo de alambre, así como de basura, escoria o cualquier otro defecto que impida que las partes se asienten perfectamente. Las superficies de contacto en conexiones por fricción estarán libres de aceite, pintura y otros recubrimientos, excepto en los casos en que se cuente con información sobre el comportamiento de conexiones pintadas con superficies de características especiales.

PINTURA

Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se limpiarán cepillándolas rigurosamente, a mano, con cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar escamas de laminado, óxido, escoria de soldadura, basura, y, en general, toda materia extraña. Los depósitos de aceite y grasa se quitarán por medio de solventes.

MONTAJE

El montaje será efectuara con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga, transporte y descarga del material, y durante el montaje, se adoptarán las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y deformen, deben ser enderezadas o rejuveteas, según el caso, antes de montarlas, permitiéndose las mismas tolerancias que en trabajos de taller.

ANCLAJES

Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisará la posición de las anclas, que habrán sido colocadas previamente, y en caso de que haya discrepancias, en planta o en elevación, con respecto a las posiciones mostradas en planos, se tomarán las providencias para corregirlas o compensarlas.

ALINEADO Y PLOMEADO

No se colocarán remaches, pernos ni soldaduras permanentes, hasta que la parte de la estructura que queda rigidizada por ellos esté alineada y plomeada.

MACRO LOCALIZACIÓN



MICRO LOCALIZACIÓN



O B R A :
CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA (CECYTE) PLANTEL 7 TELIXTLAHUACA. CLAVE: 20ETC0007P

UBICACIÓN
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
DISTRITO: ETLA
REGION: VALLES CENTRALES

CORRESPONSABLE DE DISEÑO ESTRUCTURAL
ING. HUGO SÁNCHEZ RAMÍREZ
CED. PROFESIONAL: 6573380

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. NIDIA BELTRAN THARCIA PEREZ

SECRETARIO MUNICIPAL
C. NESTASIO REYES HERNANDEZ

PROYECTISTA
ARQ. MAXIMO FELIX LOPEZ ROJAS
NUM. DE CEDULA: **2910024**
D.R.O. **A-0500-A**

D.R.O.
ARQ. MAXIMO FELIX LOPEZ ROJAS
NUM. DE CEDULA: **2910024**
D.R.O: **A-0500-A**

PLANO:
ESTRUCTURAL (CUBIERTA-2).

Nº PLANO:	CLAVE DEL PLANO:	ACOTACIÓN:	ESCALA:
4/4	EST-04	CENTIMETROS	LA INDICADA

FECHA: SEPTIEMBRE 2020