



CUADRANTE "b"

0.5 2.0 3.0
ESCALA GRAFICA

CUADRO DE PIEZAS EN ESTADO DELEZNABLE SEGUN SIMBOLOGIA ADYACENTE CUERPO II CUADRANTE (b)



MACROLOCALIZACION

MICROLOCALIZACION



SIMBOLOGIA

DIAGNOSTICO

- Siliar en estado polvurolento y exfoliación por intemperización y concentración de agua.
- B — Macetones labrados en piedra "Verde Oaxaca", que por efectos del intemperismo, el polvo, el guano de paloma y la contaminación ambiental se encuentra en grave estado de deleznabilidad.
- Relieves de piedra de cantera "Verde Oaxaca", el cual por efectos del intemperismo, el polvo, el guano de palomas y la contaminación ambiental se encuentra en grave estado de deleznabilidad, así como elementos faltantes en ellos.
- D — Emplastes existentes hechos a base de argamasa sobre ornamentos de cemento-arena, inadecuados y perjudiciales por la acción degradante por dureza que el cemento produce en la cantera.
- Desportillamientos mayores y/o piezas faltantes por estallamiento e intemperización por efectos de elementos parásitos de elementos labrados en cantera "Verde Oaxaca".
- F — Desportillamientos en la ornamentación labrada en cantera "Verde Oaxaca" en los frisos de los entablamentos.
- Desportillamientos en la ornamentación labrada en cantera "Verde Oaxaca" que enmarca los relieves de las escenas en el segundo cuerpo y tercer cuerpo.
- H — Aristas desportilladas en los capiteles labrados en cantera "Verde Oaxaca" de las columnas del primer, segundo y tercer cuerpo.
- Molduras desportilladas a todo lo largo de la arquitrabe de cantera "Verde Oaxaca".
- J — Concentración de musgos y hongos producidos por la humedad del agua de la lluvia.
- K — Estatuas labradas en cantera "Verde Oaxaca" colocadas en la cresta de remate del cuarto cuerpo, que por efectos del intemperismo, el polvo, el guano de paloma y la contaminación ambiental se encuentra en grave estado de deleznabilidad y con elementos faltantes: las estatuas representan las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad.
- L — Remoldeos existentes hechos a base de argamasa de cemento-arena, inadecuados y perjudiciales por la acción degradante por dureza que el cemento produce en la cantera.
- M — Fragmentos desprendidos de elementos labrados en cantera "Verde Oaxaca", que por acción del efecto de hidrolisis, producido por la penetración del agua de lluvia, intemperismo o contaminación ambiental.
- N — Estallamiento de la pelicula superficial en forma de exfoliación, de granulosidad o perdida de pulimento en elementos labrados en cantera "Verde Oaxaca".
- O — Juntas abiertas y/o fracturadas que permiten la penetración de humedad y contaminantes que aceleran el proceso de degradación de la cantera.
- P — Chaflán de ladrillo rojo recocido, asentado con mortero cemento arena, sobre cornisas del primer, segundo y tercer cuerpo de las portadas.
- Piedra de cantera intemperizada con sedimentos de humo automotriz, gran concentración de alotrópicos y guano de paloma.

Con fundamento en los artículos 3º fracción IV 7º primer párrafo, 36 fracción I, 43 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el 42 de su reglamento, así como en los artículos 1º, 2º 5º fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por disposición del Director de Control de Monumentos del Centro INAH Oaxaca, se autoriza la obra que se refieren estos planos.

03-julio-2001.

Fecha — Firma

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

COPAE
COMISION DEL PATRIMONIO EDIFICADO

INAH
Instituto Nacional de Antropología e Historia

PLANO: DIAGNOSTICO SEGUNDO CUERPO CUADRANTE " B "	CLAVE: D2-01

ELABORO: arquivolta s.a.de c.v.
arq. fernando a. sanchez chavez

ESCALA GRAFICA:	ESCALA :	COTAS :
	FECHA :	

00000013