

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC: 1:150



ALZADO FRONTAL
ESC: 1:150



ALZADO LATERAL
ESC: 1:150



SECCIÓN B - B'
ESC: 1:150



SECCIÓN A - A'
ESC: 1:150

F-01 Vista exterior de la fachada principal orientación Suroeste; compuesta de 7 arcos sobre pilares cuadrangulares a base de ladrillo de barro rojo recocido, con una sección promedio de 0.74cm por lado, sin aplanados.

F-02 Vista exterior orientación oeste; está conformada por un arco rebajado de ladrillo de barro rojo recocido, aplanado a base de cemento-arena, acabado fino y pintura vinílica color blanco.

F-03 Vista exterior de la fachada principal (orientación sur); muros de fábrica mixta a base de adobe y piedra de la región, con un espesor promedio de 96cm, aplanado de cemento-arena, acabado fino y pintura vinílica en colores rojo y dos tonos distintos de amarillo.

F-04 Vista interior del corredor; se aprecian puertas de madera en accesos, los muros son de fábrica mixta (adobe y piedra de la región), aplanados de cement-arena, acabado fino y aplicación de pintura vinílica en colores amarillo, blanco y verde.

F-05 Vista interior del corredor; compuesta de arcos de medio punto a base de ladrillo de barro rojo recocido, aplanados de cemento-arena, acabado fino y aplicación de pintura vinílica en colores blanco y amarillo.

F-06 Vista interior de la Bodega, presencia de humedad en paramento interior, así como filtración de agua en cubierta, lo que ha provocado manchas de humedad en platones.



CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

PROYECTO:
ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA.

OBRA:
"CURATO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRES APOSTOL"

PLANO:
ESTADO ACTUAL
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, ALZADOS Y CORTES

CLAVE:
E.A./01
01/01

FECHA:
AGOSTO / 2021

DIRECCIÓN OFICIAL:
Juárez 214, Centro, 71805 Mixtastlán de Porfirio Díaz, Oax.

MTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTRO. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. FROYLÁN CRUZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."