






CONEXIÓN LARGUERO L-01 Ø VS-01 A COLUMNA C-01
ACOT. mm ESC. SIN




Nombre	Placas [mm]	Forma	N°	Soldaduras [mm]	Longitud [mm]	Tornillos N°
RIB1	P12.7x200.0-200.0 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 12	200.0	
RIB2	P12.7x200.0-200.0 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 12	200.0	
WD2	P11.1x488.0-500.0 (A36)		4	Doble tendón de soldadura: a = 12	1842.0	
SAL1	P19.1x264.0-1050.0 (A36)		1	tendón de soldadura simple: a = 12 tendón de soldadura simple: a = 12 Doble tendón de soldadura: a = 12	528.0 528.0 1489.0	24 A325M
	P19.1x264.0-1050.0 (A36)		1			
RIB3	P11.1x150.0-150.0 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 12	300.0	
RIB4	P11.1x150.0-150.0 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 12	300.0	
RIB5	P11.1x150.0-150.0 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 12	300.0	
RIB6	P11.1x150.0-150.0 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 12	300.0	



CONEXIÓN COLUMNA C-01 A VP-01
ACOT. mm ESC. SIN



Nombre	Placas [mm]	Forma	N°	Soldaduras [mm]	Longitud [mm]	Tornillos N°
EP1	P19.0x330.0-2555.2 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 9.0	2086.2	24 A325M
RIGIDZAR1	P15.9x169.0-1176.0 (A36)		8	Doble tendón de soldadura: a = 3.4	12112.0	
RIGIDZAR2	P15.9x169.0-1176.0 (A36)		2	Doble tendón de soldadura: a = 3.4	3028.0	



CONEXIÓN COLUMNA VS-01 A CV-01
ACOT. mm ESC. SIN

Nombre	Placas [mm]	Forma	N°	Soldaduras [mm]	Longitud [mm]	Tornillos N°
SP1	P12.0x600.0-250.0 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 9.0	600.0	
SP 2	P12.0x600.0-250.0 (A36)		1	Doble tendón de soldadura: a = 9.0	600.0	
SAL1	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1	tendón de soldadura simple: a = 9.0	857.8	24 A325M
	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1			
CAR1	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1			
SAL2	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1	tendón de soldadura simple: a = 9.0	857.8	24 A325M
	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1			
CAR2	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1			
SAL3	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1	tendón de soldadura simple: a = 9.0	857.8	24 A325M
	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1			
CAR3	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1			
SAL4	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1	tendón de soldadura simple: a = 9.0	857.8	24 A325M
	P19.1x264.0-264.0 (A36)		1			

