



- DETERIOROS BIOLÓGICOS**
- Presencia de flora nociva (vegetación capilar) por humedad.
 - Presencia de musgos por humedad.
 - Presencia de hongos por humedad.
- DETERIOROS FÍSICOS**
- Presencia de pintura vinílica sobre muros de cantería por incuria.
 - Polvorulencia en cantería por intemperismo.
 - Exfoliación de cantería por intemperismo.
 - Edificación ajena a edificación primaria por cambios de usos.
 - Pérdida de columna de cantería por incuria y/o cambio de usos.
 - Pérdida de cubierta de bóveda catalana por lluvias y falta de mantenimiento.

Fundamento en los Artículos 30, Inciso IV 36 Inciso I, 43 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y el 42 de su reglamento, así como el Decreto que declara Zona de Monumentos Históricos la Ciudad de Oaxaca, por disposición del C. Director del Centro INAH-OAXACA, se autoriza la obra que se refieren estos Planos.

19 OCT 2017

PROYECTO: Fecha Firma
RESTAURACIÓN DE LA REAL ALHÓNDIGA DE ANTEQUERA

PLANO: REGISTRO DE DETERIOROS
PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA
PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA
FACHADA

CLAVE
RD/01

SEPTIEMBRE / 2017

No. PLANO
13/35

DIRECCIÓN OFICIAL:
ALDAMA No. 108, CENTRO HISTÓRICO

MAESTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. JOSÉ OCTAVIO TINAJERO ZENIL
CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

ROLANDO V. OSORIO ROBLES
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

GUILLERMO ZAFRA PINACHO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL INPA

ARQ. GERARDO V. LÓPEZ NOGALES
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-1330-A

