



DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la esquina de la casa de la cultura, ubicado en San Andrés Zautla, Etla; el inmueble cuenta con dos accesos, sus paramentos exteriores son a base de encubrimiento de mortero de cal-arena, con acabado rincón y terminado final en pintura.

En la parte superior del muro se encuentra una eneja constituida de ladrillo rojo recocido.



CROQUIS




GEOREFERENCIA:

LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista del acceso principal, el cual está enmarcado en cantera amarilla rectificada, recubriendo las jambas y el arco de medio punto del acceso, se observa desprendimiento de piezas de cantera, y en los paramentos laterales se manifiestan fisuras del aplanado y partes sueltas del recubrimiento, en las que se genera humedad y desprendimiento de pintura.



CROQUIS




GEORREFERENCIA:

LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Al interior del acceso principal se observa la puerta de acceso, a base de madera la cual presenta laños por desgaste de uso y humedad. El enmarcado de cantera sobre el acceso, presenta piezas sueltas. Sobre este muro del acceso están empotradas las vigas de madera que sostienen el entablado de la cubierta de teja de barro.



CROQUIS



(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

GEOREFERENCIA:


LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista de la fachada lateral al acceso principal; el muro base está integrado de ladrillo rojo recocido, asentado y unteado con mortero de cal-arena, con recubrimiento base y fino de cal-arena y cal-arena cernida. En la parte superior del muro se observa una grieta con trayectoria horizontal y en partes inferior fisuras en las cuales presenta humedad por capilaridad.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista al interior del inmueble en el área de consulta, se observa el desprendimiento de plafón y moldura de yeso en el techo bajo de la losa, producto de la vibración del sismo. El área de consulta está integrada por una columna y través de sistema constructivo contemporáneos a base de concreto armado.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista del desprendimiento y grietas del plafón de yeso, en lecho bajo de la losa en el área de consulta. Colíndate al muro base de ladrillo rojo recocido, asentado y unteado con mortero de cal-arena, y recubierto de acabado base y fino con nortero de cal-arena y cal-arena cernida, se aprecia la trayectoria de grietas que bajan sobre el muro a la parte baja.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista a detalle de la losa en área de consulta, en el cual se observan fisuras de la losa ocasionando desprendimiento del plafón y molduras.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEOREFERENCIA:

LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Colindante al área de consulta se encuentra el cuarto destinado a bodega, en el cual se observa el desprendimiento considerable del plafón en echo bajo de losa. La losa está constituida de concreto armado y cubierto por mortero de yeso.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA


GEOREFERENCIA:

LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. El muro base de la bodega está integrado por ladrillo rojo recocido asentado y junteado con mortero de cal-arena, cubierto por aplanado base y fino de mortero de cal-arena y cal-arena barnizada, finalizando con pintura, en el cual se observan grietas y fisuras en el recubrimiento con trayectoria a parte inferior del muro.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA


GEOREFERENCIA:

LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. El muro base del área de la escalera, está compuesto por ladrillo rojo recocido, asentado y junteado con mortero de cal-arena, con recubrimiento base y fino de cal-arena y cal-arena cernida. Sobre este se perciben grietas en el paramento con trayectoria de piso a parte superior del área de la escalera.



CROQUIS




PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. En muro base integrado de ladrillo rojo ecocido, asentado y junteado de mortero cal-arena, y recubrimiento de planado base y fino de mortero cal-arena y cal-arena cernida. Se manifiestan grietas en parte superior con trayectoria vertical llegando a los derrames de la venta, provocando esprendimientos del aplanado.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O

(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)


DESCRIPCIÓN

FOTO #12. En planta alta se encuentra un patio, el cual está delimitado por el muro perimetral con cenefas de ladrillo rojo cocido asentado y junteado con mortero de cal-arena, este muro presenta grietas en el paramento.

El piso del patio de servicio es a base de petatillo de ladrillo de barro rojo cocido, el cual presenta ostras negras por numedad.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista de la losa de azotea del área de consulta, se registra material suelto del entortado y fisuras reflejadas en el impermeabilizante, permitiendo la filtración de agua pluvial generando humedad y aparición de manchas negras.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEOREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Vista del remate superior del muro base perimetral y sus cenefas de ladrillo rojo asentadas y junteadas con mortero de al-arena. De este muro se empota la cubierta del corredor en su lecho superior y en su lecho inferior descansa sobre gases de concreto armado y pilares cuadrangulares que es parte de la cubierta del corredor de la planta baja.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LONCIUD- 17°01'13" 82°N LONCIUD- 07°20'42" 26°O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Detalle del pasillo colindante al muro perimetral donde se observa desprendimientos de aplanados y grietas debajo de las vigas de madera con trayectoria vertical al derrame de las ventanas.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA BAJA


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°01'12" S LONGITUD: 97°30'42" O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Vista del acceso a la bodega colindante al área de consulta, el cual lo forma un arco de medio punto, sobre este se esplanta un muro integrado de ladrillo rojo cocido, asentado y unteado con mortero de cal-arena, sus paramentos se compone el recubrimiento base y fino de mortero cal-arena y cal-arena cernida. Se observan fisuras y agrietamientos del aplanado.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA


GEORREFERENCIA:

LONCITUD: 17°01'12.83"N LONCITUD: 07°38'42.36"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Vista del patio en planta alta, en el que se observa agrietamiento en el muro perimetral con trayectoria horizontal, provocando que el aplanado pierda su adherencia al muro base.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEORREFERENCIA:

LONGTITUD: 17°01'13" S 22°N LONGTITUD: 07°38'42" 26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Colindante al patio en muro base de revestimiento de mortero cal-arena y acabado fino de mortero cal-arena arenida, se observan grietas en parte superior del paramento con trayectoria horizontal, también se detecta humedad en la cenefa de ladrillo rojo recocido, asentado y junteado con mortero de cal-arena.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEOREFERENCIA:

LONCIUDAD: 17°01'12"22"N LONCIUDAD: 07°20'42"26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista interior en planta baja, se observa que el espacio tuvo mantenimiento por tanto los muros, piso y cubierta de vigas de madera se encuentran en buen estado.



CROQUIS




PLANTA
ARQUITECTONICA BAJA

GEOREFERENCIA:
LATITUD: 17°01'12.83"N LONGITUD: 97°20'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Vista Interior colindante al corredor, se observa grietas que surgen de las esquinas de la ventana en ambos sentidos (superior e inferior).



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEORREFERENCIA:

LONGTITUD: 17°01'12.82"N LONGITUD: 07°20'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Vista Interior colindante al patio en planta alta, se observan grietas y fisuras en el muro o que provoca el desprendimiento de planados.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEORREFERENCIA:

LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista Interior de la sala de juntas en planta baja, se observan fisuras y desprendimiento de pintura en parte inferior del muro.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA BAJA


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°01'12.83"N LONGITUD: 072°39'42.26"E


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Vista exterior del acceso a la sala de untas, donde se perciben grietas en paramento exterior, en la parte superior bajando de la cubierta con trayectoria descendente llegando al lintel de madera, provocando que el planado no tenga adherencia al muro base.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LONGTITUD: 17°01'12.82"N LONGTITUD: 072°39'42.26"E


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Vista de los accesos a los sanitarios en la planta baja, en los muros se observa desprendimiento de planado a causa de humedad.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°01'12.82"N LONGITUD: 072°40'43.36"W


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #25. Vista del Corredor ubicado en planta baja, la cubierta está apoyada en su lecho alto por vigas de madera y en su lecho bajo la recibe en viga de concreto armado. En esta área se observa en muros y en columnas el desprendimiento de pintura.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 17°01'12.83"N LONGITUD: 072°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Vista del patio central hacia el acceso principal, donde se observan los pilares cuadrangulares que sostienen la cubierta del acceso.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LONCITUD: 17°01'12.82"N LONCITUD: 07°38'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Detalle de los dos tipos de columnas existentes, se observa la diferencia en las dimensiones de los elementos que las componen, así como el cambio del acabado en los pisos.



CROQUIS





GEOREFERENCIA:

LONCIUDAD: 17°01'12.82"N LONCIUDAD: 07°39'42.26"O

(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #28. Detalle del desprendimiento del planado en el lecho bajo del techo del área de consulta general producto de la humedad.


**CROQUIS**PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Vista interior del área de Consulta General, el lecho bajo del techo presentan desprendimientos del planado y de las molduras.



CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O


(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)

DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Vista interior del área de consulta, en donde se observan grietas en la parte superior del paramento interior con trayectoria al arco de la ventana.



CROQUIS



PLANTA
ARQUITECTONICA ALTA

GEOREFERENCIA:

LONGITUD: 17°01'13.83"N LONGITUD: 97°39'42.26"O

(BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA JOSÉ VASCONCELOS, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA)