



CROQUIS DE UBICACIÓN

CROQUIS DE UBICACIÓN

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA*

ESTADO ACTUAL

CLAVE

OCTUBRE / 2021

LEV/01

Av. Benito Juárez S/N, 70450 San Blas Oaxaca, Oax.

01/01

MTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

MTRO. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL IPRAC

ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIERREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA

B.R.Z.

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL DIBUJO

AGENTE MONITOR DE SAN BLAS



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA