











F-01. VISTA HACIA ALZADO ORIENTE CON PRESENCIA DE GRIETAS EN COLUMNAS Y ARCOS A CAUSA DE SISMO.



F-02. VISTA HACIA ALZADO PONIENTE CON PRESENCIA DE GRIETAS EN COLUMNAS Y ARCOS A CAUSA DE SISMO.



F-03. VISTA HACIA COLUMNA CON PRESENCIA DE GRIETA Y DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS A CAUSA DE SISMO.



F-04, VISTA HACIA ARCO CON PRESENCIA DE GRIETAS A CAUSA DE SISMO.





: DF 08000

ALIZACIÓN CROQUIS

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DI DAXACA, "RECONSTRUCCIÓN DE LABRADO PÓBLICO MUNICIPAL, SANTO DOMINGO PETAPA, DAXACA."

ABRIL / 2020

MTRO, ALEJANDRO I, MURAT HINOJOSA GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAXACA

MTRO. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ, GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL IMPAC

ARQ, FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ

D.

AGENTE MUNICIPAL D SAN LLIIS AMATLÂN



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA