


1 Foto de plano vertical del edificio. El plano muestra el estado actual del edificio, se puede observar el deterioro del estado, se puede observar el estado de conservación.




2 Foto de la fachada, se puede observar el estado de conservación.



3 Foto de plano vertical del edificio, se puede observar el estado de conservación.



4 Foto de plano vertical del edificio, se puede observar el estado de conservación.





5 Foto de plano vertical del edificio, se puede observar el estado de conservación.



6 Foto de plano vertical del edificio, se puede observar el estado de conservación.



7 Foto de la fachada, se puede observar el estado de conservación.



NOTAS GENERALES

PROYECTO: ESTUDIO PARA CONTRIBUIR EN LA PRESERVACION PARA EL DESARROLLO DEL MONUMENTO HISTORICO Y PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA		
CLIENTE: DASA DE LA CULTURA DE TLAQUEPA DE MATAMOROS, OAX.	FECHA: SEPTIEMBRE 2021	ESCALA: EDQ / 02
DIRECCION LOCAL: CALLE MARRANO MATAMOROS #2 TLAQUEPA DE MATAMOROS		
AUTORES: MTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINCUESA COORDINADOR INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA MTRO. AMANDO BACHOQUEZ RODRIGUEZ DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIERREZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACION, ORDENAMIENTO Y ARQUITECTURA		



Este programa es público, abierto a cualquier régimen jurídico, su ejecución, no genera obligaciones de pago, ni implica la entrega de bienes, recursos económicos, ni servicios.