







F-05 VISTA LATERAL SUR. SE OBSERVA BAÑOS DESEÑADOS POR SISMO.



F-06 VISTA INTERIOR. SE OBSERVA BAÑOS DESEÑADOS POR SISMO.



F-07 VISTA LATERAL. SE OBSERVA MUROS Y CONTRAFUERTE, SE APRECIA DAÑOS DESEÑADOS POR EL SISMO.



ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO ACTUAL
OCTUBRE / 2021
REV. 01/05

MITRO, ALEJANDRO J. MURAT HINOJOSA
COORDINADOR CONSTRUCTIVO DEL ESTADO DE OAXACA

MITRO, AMANCO BOHORQUEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL IAPAC

ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA

RESERVA EL DISEÑO: AGUIRRE ALONSO DE OAXACA

