



**NOTAS GENERALES**

PROYECTO:	
ESTUDIO PARA CONTRIBUIR EN LA PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BARRIOS COLONIALES DEL ESTADO DE OAXACA.	
OBRA:	
CASA DE LA CULTURA DE TLACUILLA DE MATAMOROS, OAX.	
PLANO:	CLASE:
ESTADO ACTUAL	PLANTA ARQUITECTÓNICA
SEPTIEMBRE 2021	EDO/ 01
COORDINACIÓN GENERAL:	
CALLE MARIANO MATAMOROS #2, TLACUILLA DE MATAMOROS	
01/02	
MTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA	
COORDINADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA	
MTRO. AMANDO BOHORQUEZ RODRÍGUEZ	
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	
ARG. FROYLÁN CRUZ GUTIÉRREZ	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA	



1. Vista de la fachada exterior deteriorada. Estado, después de haberse llevado a cabo los trabajos.



2. Vista interna del patio central de la casa de la cultura, en un momento de la construcción del sistema de drenaje correspondiente a la zona. El sistema de drenaje se realizó sobre el suelo existente de concreto de los patios.



3. Vista interna de parte interna de la casa, se muestra la forma de la zona de drenaje de la zona.



4. Vista del pasillo con drenaje por dentro del muro de la construcción de acuerdo a lo que se muestra.



5. Vista interna de pasillo de madera. Se muestra la construcción con el tipo de madera de la zona de drenaje, así como el tipo de drenaje que se realizó en la zona de drenaje.



6. Vista de la zona de drenaje, se muestra la construcción de drenaje de la zona de drenaje, así como el tipo de drenaje que se realizó en la zona de drenaje.



7. Vista del patio central de la casa de la cultura, se muestra el sistema de drenaje que se realizó en la zona de drenaje.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."