



1. Vista exterior de fachada principal, perfilado de los arcos interiores por el lado de la plaza Flores Magon. Se debe de verificar el estado de conservación de los arcos interiores y exterior de todos los arcos. Determinación de su estado de conservación.



2. Vista exterior de fachada principal, se debe de verificar el estado de conservación de los arcos interiores y exterior de todos los arcos. Determinación de su estado de conservación.



3. Vista interior de pasillo, se debe de verificar el estado de conservación de los pisos, paredes y techos. Determinación de su estado de conservación.



4. Vista de la fachada de la plaza Flores Magon, se debe de verificar el estado de conservación de los arcos interiores y exterior de todos los arcos. Determinación de su estado de conservación.



5. Vista interior de oficina, se debe de verificar el estado de conservación de los pisos, paredes y techos. Determinación de su estado de conservación.



6. Vista exterior de fachada principal, se debe de verificar el estado de conservación de los arcos interiores y exterior de todos los arcos. Determinación de su estado de conservación.



7. Vista interior de pasillo, se debe de verificar el estado de conservación de los pisos, paredes y techos. Determinación de su estado de conservación.



8. Vista exterior de fachada principal, se debe de verificar el estado de conservación de los arcos interiores y exterior de todos los arcos. Determinación de su estado de conservación.



9. Vista exterior de fachada principal, se debe de verificar el estado de conservación de los arcos interiores y exterior de todos los arcos. Determinación de su estado de conservación.



10. Vista exterior de fachada principal, se debe de verificar el estado de conservación de los arcos interiores y exterior de todos los arcos. Determinación de su estado de conservación.



NOTAS GENERALES

PROYECTO: ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE COMBINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA YOSONOTULI, OAXACA.

PLANO: ESTADO ACTUAL PLANTAS, FACHADAS Y CORTEES ARQUITECTONICOS. CLASE: EDO/ 01

OCTUBRE 2021

DIRECCION EJECUTIVA: AV. MORELOS S/N. SANTA CATARINA YOSONOTULI, TLAXIACO, OAXACA. 01/01

MTO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTO. AMANDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARO. FROYLAN CRUZ GUTIERREZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACION, URBANISMO Y ARQUITECTURA



Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.