



F-01. VISTA HACIA ACCESO ALZADO ORIENTE CON PRESENCIA DE GRIETAS Y DESPINDIMIENTO DE APLANADOS A CAUSA DE SISMO.



F-02. VISTA HACIA MURO DE TABIQUE ROJO CON DESPINDIMIENTO DE APLANADOS Y PIEZAS FRACTURADAS A CAUSA DE SISMO.



F-03. VISTA HACIA ARCO DE TABIQUE ROJO FRACTURADO CON DESPINDIMIENTO DE PIEZAS A CAUSA DE SISMO.



F-04. VISTA HACIA MURO DE TABIQUE ROJO CON DESPINDIMIENTO DE APLANADOS Y PIEZAS FRACTURADAS A CAUSA DE SISMO.




CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN      CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

PROYECTO: ESTUDIO PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA, "PALACIO MUNICIPAL DE SAN MATEO NILTEPEC, OAXACA."

PLANO: ESTADO ACTUAL	CLAVE: LEV/01
ABRIL / 2020	01/01

DISEÑADOR PRINCIPAL: CAROL HERRERA S/AL, CENTRO TECNOLÓGICO SAN MATEO NILTEPEC, OAX.

**MTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA**  
 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

**MTRO. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

**ARQ. GUILLERMO GONZALEZ LEÓN**  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTO DEL SISMO

**ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, LABORALES Y ARQUITECTURA

D.R.S.      INGENIERO DE ANÁLISIS DE SISMOS DEL INEGI



**INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**