

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA, "RECONSTRUCCIÓN DE CASA CURAL DE SANTO DOMINGO DE GUADALUPE, VILLA DÍAZ ORDAZ"

ESTADO ACTUAL	CLAVE
SEPTIEMBRE / 2021	LEV/01
El Barrio de Santo Domingo, 33, 70410, Villa Díaz Ordaz, Oax.	01/01

MTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTRO. AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL


ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN, URBANISMO Y ARQUITECTURA

R.A.M.
RESPONSABLE DEL PROYECTO
AGENTE MUNICIPAL DE SAN LOS ANGELES



F-01. VISTA EXTERIOR HACIA RUINA EN ANEXO. SE OBSERVA PRESENCIA DE DAÑOS A CAUSA DE SISMO.



F-02. VISTA INTERIOR EN ANEXO. SE OBSERVA APUNTALAMIENTO PROVISIONAL EN CUBIERTA CON PRESENCIA DE DAÑOS A CAUSA DE SISMO.



F-03. VISTA EXTERIOR HACIA RUINA EN ANEXO. SE OBSERVA PRESENCIA DE DAÑOS A CAUSA DE SISMO.



F-04. VISTA EXTERIOR HACIA CUBIERTA EN CASA CURAL. SE OBSERVA ENTORNO CON PRESENCIA DE DAÑOS A CAUSA DE SISMO.



F-05. VISTA EXTERIOR HACIA CUBIERTA EN ANEXO. SE OBSERVA PRESENCIA DE DAÑOS A CAUSA DE SISMO.



F-06. VISTA EXTERIOR HACIA CUBIERTA EN ANEXO. SE OBSERVA TEJAS EN MAL ESTADO A CAUSA DE SISMO.