




F-01 VISTA FRONTAL PONIENTE, SE OBSERVA DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO



F-02 VISTA FRONTAL PONIENTE, SE OBSERVA DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO



F-03 VISTA FRONTAL PONIENTE, SE OBSERVA DAÑOS OCASIONADOS POR SISMO



OBJETIVO:
 ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO ACTUAL	CLAVE
OCUBRE / 2021	LEV/01
El Fondo Juárez s/n. 76440 Villa Diaz Vial. Oaxaca, Oax.	01/01

MTR. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
 COMISARIO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

MTR. AMARCO BOMARQUEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL IPAC

ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA

OPD

