



**FICHA TÉCNICO - FINANCIERA**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):**

Apartado Urbano       Apartado Rural       Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Estado: Quetzaltenango

Municipio: Quetzaltenango

Localidad: Quetzaltenango

No. de Registro del Comité de Contraloría Social: \_\_\_\_\_

Esta ficha es llenada por el Promotor de Contraloría Social, para que el Comité tenga la información de la obra para hacer Contraloría Social.

**1. El tipo de obra a realizarse en la localidad es:**

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERRAMA DEL RÍO ATUJAC.

**2. La ubicación o dirección de la obra es:**

\_\_\_\_\_

**3. El Monto de la obra es: (Podrá ser el monto programado en anexo técnico o en el contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad)**

\$ 14,573,110.00

**4. La dependencia que ejecuta la obra es:**

Representación Federal       Gobierno del Estado       Municipio       Otro. Especifique: \_\_\_\_\_

**5. El cartel o manta informativa colocado en la obra debe mencionar**

(Indicar solo en caso de que se instale manta de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa)

- NOMBRE DE LA OBRA  
- NUMERO DE BENEFICIARIOS  
- PROCEDENCIA DEL RECURSO

**6. La obra deberá estar:**

Por iniciarse el 29 - SEPTIEMBRE - 2020

Terminada el 31 - DICIEMBRE - 2020

**7. Anexar el croquis de localización de la obra:**

**8. Los trabajos que realizarán para esta obra serán los siguientes:**

(Descripción de las características principales de la obra)

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO

Oscar Ramirez Gonzalez  
Nombre y firma del Enlace y Promotor de Contraloría Social que elaboró esta ficha

Maria de los Angeles Saucedo  
Nombre y firma del Integrante del Comité de Contraloría Social que la recibe