



## FICHA TÉCNICO - FINANCIERA

## PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):



Apartado Urbano



Apartado Rural



Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Estado:

Oaxaca

Municipio:

Oaxaca de Juárez

Localidad:

Oaxaca de Juárez

No. de Registro del Comité de Contraloría Social:

Esta ficha es llenada por el Promotor de Contraloría Social, para que el Comité tenga la información de la obra para hacer Contraloría Social.

## 1. El tipo de obra a realizarse en la localidad es:

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA

## 2. La ubicación o dirección de la obra es:

## 3. El Monto de la obra es: (Podrá ser el monto programado en anexo técnico o en el contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad)

\$ 17,034,420.00

## 4. La dependencia que ejecuta la obra es:



Representación Federal



Gobierno del Estado



Municipio



Otro. Especifique:

## 5. El cartel o manta informativa colocado en la obra debe mencionar

(Indicar solo en caso de que se instale manta de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa)

- NOMBRE DE LA OBRA  
- NUMERO DE BENEFICIARIOS  
- PROCEDENCIA DEL RECURSO

## 6. La obra deberá estar:



Por iniciarse el 29 - SEPTIEMBRE - 2020



Terminada el 31 - DICIEMBRE - 2020

## 7. Anexar el croquis de localización de la obra:

## 8. Los trabajos que realizarán para esta obra serán los siguientes:

(Descripción de las características principales de la obra)

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO

OSCAR RAMÍREZ GONZÁLEZ

Nombre y firma del Enlace y Promotor de Contraloría Social que elaboró esta ficha

ODILIA SUSANA MARTÍNEZ

Nombre y firma del Integrante del Comité de Contraloría Social que la recibe