

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:

***INICIO**

***DURANTE**

***FINAL**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES



Suministro de tubería de 3" RD 17.



Acarreo de tubería de 3" RD 17 al sitio de obra.



Suministro de tubería de 2 1/2" RD 13.5

Suministro de tubería de 2" RD 11



Suministro de tubería de 1" RD 13.5



Suministro de tubería de 1", 2", 2 1/2" y 3" de acuerdo al proyecto, el material se encuentra en el sitio de obra.



Suministro de conectores

Suministro de Stub End y Tee

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SUMINISTRO DE MATERIAL



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN



Colocación de piezas especiales (Stub End y Tee).



Colocación de piezas especiales



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SUMINISTRO DE MATERIAL

 <p>06.12.2018 12:14</p>	 <p>06.12.2018 13:22</p>
<p>Colocación de válvula de paso y accesorios para válvula de aire</p>	<p>Instalación de obra de toma</p>
 <p>06.12.2018 14:02</p>	 <p>06.12.2018 15:18</p>
<p>Colocación de obra de toma y caja de válvulas para su protección, estas acciones se realizaron en cada una de las obras de seccionamiento.</p>	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN



Tapado de zanja para tubería, acción final de la instalación de la línea de conducción en los tres ramales contemplados.



Prueba hidráulica de la línea de conducción en el ramal 1 "Portillo del gallo"